




弱勢職災家庭房屋修繕

麻豆區 余〇〇

104.10.24





基本資料

- 48歲，為家中獨子及主要經濟來源，需扶養年邁的父親及罹患癌症的母親。
- 職災受傷後導致下半身癱瘓而經濟陷入困境。
- 房屋老舊，衛浴設備設置在屋外，浴室空間狹窄導致輪椅無法進入，職災後僅能使用擦澡方式盥洗，父母分別睡在客廳的破舊沙發及折疊式躺椅。



修繕前評估



修繕前屋況

外觀



內部



電線迴路配置施工



內部木作修繕及天花板施作



浴廁內部磁磚及地磚施作



內部壁面粉刷施工



衛浴設備安裝



修繕前後對照

修繕前外觀



修繕後外觀



修繕前後對照

修繕前內部



修繕後內部



修繕前後對照

修繕前客廳



修繕後客廳



修繕前後對照

修繕前木門



修繕後鋁門



修繕完工大合照

