

弱勢家庭房屋修繕



新市區 陳○○

104.12.13

基本資料

- 76歲，女性，長年臥病在床(領有重度身障證明及插尿管)。
- 育有4名子女，除次女已出嫁之外，長女及次子皆為身心障礙者而無工作能力，全家倚靠長子擔任臨時工維持生活開銷，經濟狀況不佳。
- 居住環境極差，房屋嚴重破損、龜裂及老舊漏電。

修繕前評估



修繕前屋況

客廳



房間



地板打除作業



地板鋼筋搭建工程



地面灌漿及粉光



電氣及線路維修



內部木作修繕及天花板施作



浴廁磁磚及地磚施作



燈具、衛浴設備安裝



內部壁面粉刷施工




修繕前後對照

修繕前客廳



修繕後客廳



修繕前後對照

修繕前房間



修繕後房間

