

職災勞工房屋修繕

安南區郡安路 謝張00

105.05.15

基本資料

- 1. 女性、57歲、職災個案，領有肢體障礙輕度障礙手冊。
- 2. 與罹患口腔癌夫一同居住。
- 3. 月領身心障礙者津貼3500元。
- 4. 房屋嚴重壁癌，油漆剝落，樓梯扶手因鏽損已脫落。

修繕前評估



修繕前屋況



修繕過程-電線迴路



修繕過程-木工裝潢



修繕過程-木工裝潢




修繕過程-樓梯扶手組裝




修繕過程-門片整修



修繕過程-油漆



修繕後-完工



修繕前後對照-扶手安裝



修繕前後對照



感謝辛苦志工們



勞工局揪感心

