

住安心 享溫馨
弱勢職災勞工房屋修繕

七股區張○○-105.5月-6月



弱勢職災勞工基本資料

✘ 家庭狀況：

- ✘ 1.張先生60歲，身障重度/離婚/育有1女2男均已就業，另住。
- ✘ 2.10多年前下班途中車禍，導致脊髓損傷，下半身癱瘓需以輪椅代步。

屋況：

- ✘ 1.案主居住之房間需經過約10公尺露天且崎嶇不平的水泥路才能浴廁，因此多次造成輪椅翻覆而受傷。
- ✘ 2.重新增設無障礙浴室設備




-
- × 1.無障礙浴室地板打除、及廢棄物清運
 - × 2.木作汐酸鈣板隔間牆、無障礙拉門
 - × 3.電線迴路配置.燈具.更新
 - × 4.浴廁內部牆面及地板貼磁磚
 - × 5.浴廁內外部壁面粉刷工程施工

台南市復健青年勵進會交付募款所得




房屋概況




修繕評估



鐵工拆除舊鐵厝工程



木工修繕工程



電氣修繕工程




泥水修繕工程



油漆修繕工程



電氣裝設衛浴設備



修繕完成

