

工程名稱：安定區港尾里東路 2-26 道路改善工程

施工前



施工中



施工中



施工中



施工中




施工中




工程名稱：安定區港尾里東路 2-26 道路改善工程



盆料取樣



溫度查驗



工程名稱：安定區港尾里東路 2-26 道路改善工程

施工前



施工中



施工中



施工中



施工中




施工中












施工後



施工後



工程名稱：海寮里、港南里及海寮堤防道路修補

	<p>施 工 前</p>		<p>施 工 前</p>		<p>施 工 前</p>
	<p>施 工 中</p>		<p>施 工 中</p>		<p>施 工 中</p>
	<p>施 工 後</p>		<p>施 工 後</p>		<p>施 工 後</p>













工程名稱：海寮里、港南里及海寮堤防道路修補

	施 工 前		施 工 前		施 工 前
	施 工 中		施 工 中		施 工 中
	施 工 後		施 工 後		施 工 後












工程名稱：海寮里、港南里及海寮堤防道路修補

	<p>施 工 前</p>		<p>施 工 前</p>		<p>施 工 前</p>
	<p>施 工 中</p>		<p>施 工 中</p>		<p>施 工 中</p>
	<p>施 工 後</p>		<p>施 工 後</p>		<p>施 工 後</p>



工程名稱：海寮里、港南里及海寮堤防道路修補

	<p>施 工 前</p>		<p>施 工 前</p>		<p>施 工 前</p>
	<p>施 工 中</p>		<p>施 工 中</p>		<p>施 工 中</p>
	<p>施 工 後</p>		<p>施 工 後</p>		<p>施 工 後</p>



工程名稱：海寮里、港南里及海寮堤防道路修補




施工前





施工中




施工後








施工前



施工中




施工後





施工前



施工中

加會有關單位

意見：

106年7.月7日
支字第 203 號

報表編號：ar418 列印日期：106/06/23

13

安加里路面掏空修補二處 3-1

施工前



施工中



施工後



安加里路面掏空修補二處 3-2

施工前



施工後



施工前



安加里路面掏空修補二處 3-3

施工中



施工中



施工後











106年12月10日 南安里辦公處 辦理

南安里丁酉年油車南安宮往南鯤鯓進香遶境暨優質廟會文化活動







106年關懷里民暨家戶登革熱防治衛教活動

時間:106年8月21日至9月21日

發放地點:南安里內



106 年關懷里民暨家戶登革熱防治衛教活動

