

The image features a decorative background of pink cherry blossom branches with white centers, set against a light pink gradient. The text is centered in the lower half of the image.

弱勢家庭房屋修繕

106.07.16雲林縣褒忠鄉張00

基本資料

- 1.案主約八歲，本身隨著案父流浪多年，使得人際溝通及學業進展大受影響，且有多次無故缺課情況。
- 2.案家本身與案父居住在六坪不到的貨櫃屋，屋中無衛浴設備，使得洗滌大為不便。

修繕前會勘



修繕前屋況



加裝金屬隔熱屋頂



電氣安裝電線管路



木工裝潢隔間



泥水灌漿彌補高低差



油漆粉刷牆壁



電氣安裝衛浴設施




修繕前後對照



加裝屋頂、冷氣隔熱

修繕前後對照

加隔間、添新床



修繕前後對照



加衛浴

