



臺南市政府勞工局
弱勢職災勞工房屋修繕計畫

108.6.23

個案簡介

林○○：

- 案主64歲行動不便離婚育有兩子，長子38歲稍有弱智住在廟內，次子35歲育有一女。
- 長子住廟內當雜工，次子當捆工，帶著國中畢業未繼續升學的女兒一起工作，主要搬運山區的農作但屬季節性工作，家庭收入並不穩定。
- 案家居住於三合院平房，疑似因電線走火導致內部及屋頂均燒毀，屋主因行動不便，在火警發生時逃生不易被惡火紋身造成全身上下嚴重燙傷，災後龐大的醫療費用及房屋修繕費用，對於案主已是無力負擔很是吃力。



房屋概況

疑似電線走火導致內部及屋頂均燒毀



修繕前大門



修繕前客廳

房屋概況

疑似電線走火導致內部及屋頂均燒毀



修繕前屋頂



修繕前房間

房屋概況

疑似電線走火導致內部及屋頂均燒毀



修繕前廚房



修繕前浴室

修繕前評估



修繕前評估




108.5.19、6.7、6.16 電氣工會電路迴路配置、燈具、插座更新施工




108.5.19、6.7、6.16 電氣工會電路迴路配置、燈具、插座更新施工



108.5.20、6.12 鋁製品工會鋁門窗更新施工



108. 6. 4~6. 5 金屬工會鐵工屋頂更新鋼板施工



108.6.8~6.9 泥水工會泥水工牆壁粉刷施工



108.6.16 木工工會天花板、輕鋼架、石膏板、浴室塑膠板及格間汐酸鈣板施工



108.6.16 市長、議員、區長、里長到場關懷案主及志工



108.6.16 市長帶來運動飲料慰勞辛苦的志工們並致贈電鍋、水果給案主



108.6.23 油漆工會牆壁、油漆美化施工



108.5.19、6.8、6.16、6.23 餐飲工會提供美味午餐給志工們享用



完工照片



房屋外觀



客廳



屋頂外觀



完工照片



房間



浴室



廚房

市長、局長與各工會大合照

有情有疼心
有故事入厝

