



臺南市政府勞工局
弱勢職災勞工房屋修繕計畫

108.9.28

個案簡介

許○○：

- 案主55歲，於工務局擔任臨時工，因頸部患有骨刺進行開刀治療後，現癱瘓在床，於安南醫院治療中，預計9/25出院。
- 案妻為越南籍配偶，42歲，有在工作但收入不多，育有一名兒子3歲。
- 客廳、臥室之地板會滲水，每逢大雨便面臨滲水導致室內嚴重積水狀況。

房屋概況

地板滲水每逢大雨便滲水導致室內嚴重積水



修繕前地板



房屋概況

門寬狹窄且門檻過高輪椅無法進入



修繕前進出門



修繕前浴室門

修繕前評估



修繕前評估



修繕前評估



鋁製品門寬丈量



108.9.17 泥水工會進出門拓寬施工



108.9.18、9.19 鋁製品工會施工



安裝鋁門




鋁門框上移




108. 9. 21、9. 22 泥水工會施工



108.9.27 木工工會施工



108. 9. 28 油漆工會施工



完工照片



進出門拓寬



無障礙坡道



臥室門

完工照片



臥室地板



浴室門拓寬

無障礙坡道

局長與工會大合照



有情有疼心
有故事入厝

