

住安心 享溫馨

弱勢職災勞工房屋修繕

103.12



個案基本資料

姓名:林○○

家庭狀況:50多歲，中低收入，職
災勞工。



房屋概況



房屋外觀



客廳

房屋概況



臥室



廚房

修繕評估—103.11.4



修繕ing—103.12.15



臥室區屋頂拆除



浴廁區屋頂拆除

修繕ing—103.12.20



臥室區屋頂完成



浴廁區屋頂完成

修繕ing—103.12.28



木工施作



水電施作

修繕ing—104.1.4



廚房油漆



客廳油漆

修繕完成



煥然一新的廚房



油漆完成整潔的客廳

修繕完成



煥然一新的臥室



臥室整潔明亮

修繕合照

