

# 弱勢職災勞工房屋修繕

103.03



# 職災勞工基本資料

1. 勞工名稱: 陳○○


2. 出生年月日: 39.08.24

3. 職災原因: 從事吊料作業時墜落

4. 地址: 台南市官田區隆田里



# 家中位置圖





# 房屋概況



廚房天花板



客廳天花板

# 房屋概況



房間內部



廚房後門



# 修繕評估

- 日期:102.11.28



# 修繕ing -客廳

- 日期：103.03.02 AM 8:00



# 修繕ing - 廚房

- 安裝天花板



- 更換玻璃



# 修繕ing-加碼服務



- 阿嬤房間 **內外部**
- 客廳 **邊牆**
- 廚房 **紗門** 

# 修繕完成-客廳

- 日期：103.03.02 PM 13:30



# 修繕完成-廚房

煥然一新的天花板



新紗門





# 修繕完成-阿嬤房間



內牆重新貼皮



外牆與門  
重新貼皮

