

弱勢職災勞工房屋修繕

103.06



職災勞工基本資料


1. 勞工名稱: 胡○○

2. 修繕原因: 家中無廁所及房屋老舊

3. 地址: 台南市善化區田寮里



家中位置圖



房屋概況-外觀



房屋概況-客廳及浴室



客廳非常老舊及簡陋




洗澡間無馬桶及淋浴設備，上方僅鋪蓋鐵片




房屋概況-房間內部


窗戶以木條封住



隔牆以膠帶黏貼



牆壁嚴重斑駁及剝落



修繕進行-拆除洗手間與安裝化糞池



拆除洗手間




安裝化糞池




修繕進行-搭建鐵皮屋頂



修繕進行-內部裝潢及隔間



修繕窗戶



搭設天花板




修繕完成-外觀



修繕完成-客廳及浴廁




修繕完成-房間



房間變寬敞



阿嬤房間內部



牆壁重新油漆

