

住安心 享溫馨

103.08.01



# 基本資料

## ✘ 家庭狀況：

- ✘ 吳女士50歲，擔任臨時工，先生罹患癌症末期，無法工作，家境清寒。

## ✘ 屋況：

- ✘ 房屋為60多年土角厝，屋頂因年久失修嚴重漏水，屋頂塌陷，浴廁老舊不堪，居住環境惡劣



# 房屋概況




# 修繕評估



# 拆除工程




# 鐵工修繕工程



# 泥做修繕工程



# 木工修繕工程





# 油漆修繕工程



# 修繕完成-鐵厝



# 修繕完成-客廳



# 修繕完成-房間

