

本市學甲區興業段 805 地號、同段 377 地號監測井地下水 質監測結果



圖、學甲區興業段 805 地號、同段 377 地號（井號:D00629、D00630）監測井位置圖

表. 學甲區興業段 805 地號及同段 377 地號 2 口監測井（井號:D00629、D00630）檢測結果

檢驗項目	單位	地下水 污 染 監 測 標 準	地下水 污 染 管 制 標 準	監 測 井			
				110 年 5 月 17 日		110 年 6 月 8 日	
				D00629	D00630	D00629	D00630
pH				7.19	7.47	7.12	6.96
鉛	mg/L	0.05	0.1	ND	ND	<0.005	<0.005
鎘	mg/L	0.025	0.05	ND	ND	<0.001	ND
鉻	mg/L	0.25	0.5	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025
銅	mg/L	5	10	<0.0025	ND	0.003	0.006
鋅	mg/L	25	50	0.009	0.008	0.009	0.166
鎳	mg/L	0.5	1	0.006	0.006	<0.005	<0.005
砷	mg/L	0.25	0.5	0.0067	0.0174	0.0069	0.0027
汞	mg/L	0.01	0.02	<0.0004	0.0006	ND	0.005

備註:8 項重金屬皆低於地下水污染監測標準值