

臺南市政府勞工局  
弱勢職災勞工  
房屋修繕計畫

第145戶 陳○○ 先生

110.09.12完工

## 個案簡介：陳○○先生

01

個案67年次，與妻子於4月初已離婚，家中同住者還有母親，父親約3月底已過世；尚須扶養兩名兒子(分別就讀國小三年級和一年級)，小兒子發展遲緩，領有中度身障手冊。

02

110年3月4日發生火災後，房屋燒毀無法居住，目前暫時居住在遠房親戚家，案主從事育苗播種工作，收入不穩定，月薪約1萬元，家庭經濟困難。急需外界協助重建家園，恢復正常生活。

# 修繕前評估

110.03.31、110.04.06



# 修繕施工

110.04.15、04.16、04.18、04.26、05.05、05.06、05.11

金屬志工

鐵厝骨架施  
工、屋頂鋼  
板施工



# 修繕施工

110.04.18

電氣志工

電表、開關箱  
電源施工



# 修繕施工

110.04.19

鋁製志工

鋁門窗丈量



# 修繕施工

110.04.24

電氣志工

埋設化糞池、  
配水管、排水  
管路、冷熱水  
管



# 修繕施工

110.05.15

電氣志工

電器配管路.  
電線施工



# 修繕施工

110.08.13

志協志工

協助清洗牆壁



# 修繕施工

110.08.14

泥水志工

泥水地面粉刷  
施工及屋頂牆  
壁縫填補



# 修繕施工

110.08.14

鋁製志工

鋁門窗施工



# 修繕施工

110.08.29

木工志工

室內空間天花板施工  
及浴室塑膠板、隔間  
美化版施工



# 修繕施工

110.08.29

電氣志工

電氣電線、燈具  
安裝施工



# 修繕施工

110.08.29

市長前往關懷案  
家及贈送二手家  
具和棉被組



# 修繕施工

110.09.02

鋁製志工

安裝大門及丈量  
紗門



# 修繕施工

110.09.05

泥水志工

室內空間磁磚安  
裝施工



# 修繕施工

110.09.12

電氣志工

電氣電線、燈具、  
衛浴、熱水器、  
廚具配置安裝施  
工



# 修繕施工

110.09.12

油漆志工

牆壁油漆粉刷美化  
施工



# 修繕前後對照圖

## 房子外觀

Before



After



# 修繕前後對照圖

## 房子外觀

Before



After



# 修繕前後對照圖

## 房子內部

Before



After



# 修繕前後對照圖

廚房

After



浴室

After



# 修繕前後對照圖

房間1

After



房間2

After



# 修繕志工大合照

## 泥水工會



## 木工工會



# 修繕志工大合照

## 油漆工會



## 電氣工會



# 媒體報導

