

不符合事項缺失改善前、中、後佐證照片

改善前

說明：

請補足交維設施且提供警示燈，以利行車安全。

日期：111/04/01



改善中

說明：

派員補足交維設施並設置警示燈，以利行車安全。

日期：111/04/07




改善後

說明：

補足交維設施並設置警示燈完成，以利行車安全。

日期：111/04/07



不符合事項缺失改善前、中、後佐證照片

改善前

說明：

請補足交維設施且提供警示燈，以利行車安全。

日期：111/04/01



改善中

說明：

派員補足交維設施並設置警示燈，以利行車安全。

日期：111/04/07




改善後

說明：

補足交維設施並設置警示燈完成，以利行車安全。

日期：111/04/07



不符合事項缺失改善前、中、後佐證照片

改善前

說明：

請補足交維設施且提供警示燈，以利行車安全。

日期：111/04/01



改善中

說明：

派員補足交維設施並設置警示燈，以利行車安全。

日期：111/04/07



改善後

說明：

補足交維設施並設置警示燈完成，以利行車安全。

日期：111/04/07

