

工程主辦機關使用

工程主辦機關工程督導紀錄表 (第 3 次)

工程名稱	臺南市下營區閒置舊鐵道改善及綠色廊道串聯建置工程			
主辦機關 (主辦工程單位)	臺南市下營區公所	監造廠商	蒼蘆工程顧問有限公司	
承攬廠商	三裕正營造有限公司	相關廠商		
督導人員	吳政祈	督導日期	111年4月29日 10時05分	
工程執行進度	預定進度	2.19 %	實際進度	6.57 %
督 導 重 點 項 目	一、承商及監造單位品質文件紀錄管理 (如材料試驗、監造日誌、缺失改善等) 督導情形： 無。			
	二、安衛環境管理 (如告示牌、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔等) 督導情形： 圍籬嚴重傾斜及破損，請扶正並加強穩固，因傾斜造成損壞或原有破損，請汰壞更新，維用路人安全。			
	三、結構設備施工品質 (如混凝土、鋼筋及模板之品質、完成面平整度及美觀性等) 督導情形： 無。			
	四、其他 (如居民反應、鄰房處理、變更設計需求等) 督導情形： 無。			
對承商 指示事項	指示事項： 請依督導項目二進行改善。 缺失改善期限：限定 111年5月4日提報		承商簽名	
對監造單位 指示事項	指示事項： 請協助承商改善且依督導項目二辦理。 缺失改善期限：限定 111年5月5日提報		監造簽名	

備註：

- 1、本表適用於委外監造工程之工程主辦機關 (單位) 主管或承辦人員工地現場督導使用。
- 2、本表一式三份由主辦機關 (或主辦工程單位)、監造單位及承攬廠商收執。

「臺南市下營區閒置舊鐵道改善及綠色廊道串聯建置工程」

第 3 次督導紀錄



圖(1)、乙種圍籬嚴重傾斜



圖(2)、乙種圍籬嚴重傾斜



圖(3)、乙種圍籬嚴重傾斜及損壞(紅圈)



圖(4)、乙種圍籬嚴重傾斜及損壞(紅圈)