

改善照片表 (改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片，並加說明與日期)

工程名稱：臺南市下營區閒置舊鐵道改善及綠色廊道串聯建置工程



說明(改善前)

缺失項目：
道路挖掘埋管鐵板屬臨時設施，請儘速進行臨鋪，以利通行安全

拍攝時間：
111.07.09

拍攝位置：
工區轉彎處



說明(改善中)

拍攝時間：
111.07.09

拍攝位置：
工區轉彎處

改善方式及說明：
感謝委員意見，將鐵板移除並使用混凝土進行臨鋪。




說明(改善後)

拍攝時間：
111.07.09






拍攝位置：
工區轉彎處

改善確認及說明：
已確實將鐵板移除並以混凝土進行道路臨鋪



改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片，並加說明與日期）


工程名稱：臺南市下營區閒置舊鐵道改善及綠色廊道串聯建置工程

	<p>說明(改善前)</p> <p>缺失項目： 欄杆基座拆模後，外表鐵線、鐵釘請剪除乾淨</p> <p>拍攝時間： 111.07.09</p> <p>拍攝位置： 欄杆基座</p>	
	<p>說明(改善中)</p> <p>拍攝時間： 111.07.09</p> <p>拍攝位置： 欄杆基座</p> <p>改善方式及說明： 感謝委員意見，派員將鐵線鐵釘剪除乾淨。</p>	
	<p>說明(改善後)</p> <p>拍攝時間： 111.07.09</p> <p>拍攝位置： 欄杆基座</p> <p>改善確認及說明： 已派員確實將欄杆基座殘留之鐵線鐵釘剪除乾淨。</p>	 

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片，並加說明與日期）

工程名稱：臺南市下營區閒置舊鐵道改善及綠色廊道串聯建置工程


	<p>說明(改善前)</p> <p>缺失項目： 工地容器為避免登革熱，請保持無水狀態</p> <p>拍攝時間： 111.07.14</p> <p>拍攝位置： 工區內</p>
	<p>說明(改善中)</p> <p>拍攝時間： 111.07.14</p> <p>拍攝位置： 工區內</p> <p>改善方式及說明： 感謝委員意見，派員將容器內的水傾倒乾淨並將該容器倒蓋預防登革熱孳生。</p>
	<p>說明(改善後)</p> <p>拍攝時間： 111.07.14</p> <p>拍攝位置： 工區內</p> <p>改善確認及說明： 已確實派員將水傾倒乾淨並將容器倒蓋。</p>



改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片，並加說明與日期）

工程名稱：臺南市下營區閒置舊鐵道改善及綠色廊道串聯建置工程

	<p>說明(改善前)</p> <p>缺失項目： 混凝土澆置前垃圾請確實清理</p> <p>拍攝時間： 111.07.14</p> <p>拍攝位置： 工區內</p>
	<p>說明(改善中)</p> <p>拍攝時間： 111.07.14</p> <p>拍攝位置： 工區內</p> <p>改善方式及說明： 感謝委員意見，派員將工區垃圾撿拾乾淨。</p>
	<p>說明(改善後)</p> <p>拍攝時間： 111.07.14</p> <p>拍攝位置： 工區內</p> <p>改善確認及說明： 已於混凝土澆置前確實將垃圾撿拾乾淨。</p>



改善照片表 (改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片，並加說明與日期)

工程名稱：臺南市下營區閒置舊鐵道改善及綠色廊道串聯建置工程

	<p>說明(改善前)</p> <p>缺失項目： 工程告示牌建議加入政風信箱。</p> <p>拍攝時間： 111.07.09</p> <p>拍攝位置： 告示牌掛置處</p>
	<p>說明(改善中)</p> <p>拍攝時間： 111.07.09</p> <p>拍攝位置： 告示牌掛置處</p> <p>改善方式及說明： 感謝委員意見，會於工程告示牌上補上政風信箱。</p>
	<p>說明(改善後)</p> <p>拍攝時間： 111.07.09</p> <p>拍攝位置： 告示牌掛置處</p> <p>改善確認及說明： 已於工程告示牌上確實補上政風信箱。</p>

