

不符合事項缺失改善前、中、後佐證照片

改善前

說明：

施工告示牌請補上空污費經費，管制編號及經費來源(中央 82%、地方 18%)。



日期：111/03/15

改善中

說明：

派員將施工告示牌補上空污費經費，管制編號及經費來源。



日期：111/03/17

改善後

說明：

施工告示牌已補上空污費經費，管制編號及經費來源。



日期：111/03/17



不符合事項缺失改善前、中、後佐證照片

改善前

說明：
工地垃圾請清理。



日期：111/03/15

改善中


說明：
調派協力廠商至工地將未清理垃圾進行清運。



日期：111/03/17

改善後

說明：
工地垃圾清運完成。



日期：111/03/19



不符合事項缺失改善前、中、後佐證照片

改善前

說明：
工地垃圾請清理。



日期：111/03/15

改善中


說明：
調派協力廠商至工地將未清理垃圾進行清運。




日期：111/03/17

改善後

說明：
工地垃圾清運完成。



日期：111/03/19



不符合事項缺失改善前、中、後佐證照片

改善前

說明：
工地垃圾請清理。

日期：111/03/15



改善中

說明：
調派協力廠商至工地將未清理垃圾進行清運。

日期：111/03/17



改善後

說明：
工地垃圾清運完成。

日期：111/03/19



不符合事項缺失改善前、中、後佐證照片

改善前

說明：
工地垃圾請清理。



日期：111/03/15

改善中

說明：
調派協力廠商至工地將未清理垃圾進行清運。



日期：111/03/17

改善後

說明：
工地垃圾清運完成。



日期：111/03/19



不符合事項缺失改善前、中、後佐證照片

改善前

說明：

請補足交維設施且提供警示燈，以利行車安全。

日期：111/03/15



111/03/15

改善中

說明：

派員補足交維設施並設置警示燈，以利行車安全。

日期：111/03/18



111/03/18

改善後


說明：

補足交維設施並設置警示燈完成，以利行車安全。

日期：111/03/18



111/03/18



不符合事項缺失改善前、中、後佐證照片

改善前

說明：
請補足交維設施且提供
警示燈，以利行車安
全。

日期：111/03/15



改善中

說明：
派員補足交維設施並設
置警示燈，以利行車安
全。


日期：111/03/18



改善後

說明：
補足交維設施並設置警
示燈完成，以利行車安
全。

日期：111/03/18



不符合事項缺失改善前、中、後佐證照片

改善前

說明：
請補足交維設施且提供
警示燈，以利行車安
全。

日期：111/03/15



111/03/15

改善中

說明：
派員補足交維設施並設
置警示燈，以利行車安
全。

日期：111/03/18



111/03/18

改善後

說明：
補足交維設施並設置警
示燈完成，以利行車安
全。

日期：111/03/18



111/03/18



不符合事項缺失改善前、中、後佐證照片

改善前

說明：
請補足交維設施且提供
警示燈，以利行車安
全。



日期：111/03/15

改善中

說明：
派員補足交維設施並設
置警示燈，以利行車安
全。




日期：111/03/17

改善後

說明：
補足交維設施並設置警
示燈完成，以利行車安
全。



日期：111/03/17



不符合事項缺失改善前、中、後佐證照片

改善前

說明：
請補足交維設施且提供
警示燈，以利行車安
全。

日期：111/03/15



改善中

說明：
派員補足交維設施並設
置警示燈，以利行車安
全。

日期：111/03/17



改善後

說明：
補足交維設施並設置警
示燈完成，以利行車安
全。

日期：111/03/17

