

112年度昇降設備及機械停車設備安全檢查結果抽驗不合格場所清冊

序號	場所名稱	地址	統一編碼	張貼日期
1	信義紙業有限公司	臺南市中西區民族路二段411號	B70009660048	1120707
2	雲鼎電業工程(股)公司	臺南市永康區中正南路490巷40號	B71008290411	1121006
3	怡慶國際股份有限公司	臺南市仁德區保安路一段110號	B71708990012	1121006
4	臺南市政府文化局(橡欣樓遊客服務中心)	臺南市安平區湖內一街99巷33號	B70810900064	1121004
5	新大阪第八期大樓	臺南市新營區民治路336號	I73009660012	1121006
6	惠生婦產科診所	臺南市新營區三民路72之1號	B73010360195	1130130
7	黑橋牌香腸博物館	台南市南區中華西路一段103號	B70210090045	1130202
8	大煒博愛特區公寓大廈	臺南市中西區萬昌街96.98.100號	B70008690028	1130109
9	臺南市永康區龍潭國民小學	台南市永康區龍潭街214號	B71008890018	1130207
10	山汰科技股份有限公司	臺南市永康區永科三路19號	B71010190564	1130207
11	名門天廈管理委員會	臺南市安平區永華六街154巷1號	B70809990035	1130221
12	國立新化高級中學	臺南市新化區忠孝路2號	B71208900029	1130217
13	吳柏賢店鋪住宅	台南市新營區新運四街26號	B73010900112	1130202
14	斑芝花高爾夫鄉村渡假俱樂部	台南市東山區東原里斑芝花坑39號	B73309660020	1130223
15	羅孚大第大樓	臺南市東區崇德十八街113-115號	B70108000314	1130109
16	臺南市仁德區長興國民小學	台南市仁德區土庫路6號	B71708500031	1130217
17	國軍退除役官兵輔導委員會佳里榮譽國民之家	臺南市七股區三股里147號	B72407400011	1130130
18	大煒博愛特區公寓大廈	台南市中西區萬昌街100號	K70008600016	1130430
19	臺南市玉井區玉井國民小學	台南市玉井區中正路1號	B71409760011	1130429
20	臺南市長官邸	台南市中西區南門路239號	B70010360081	1130430