

臺南市政府勞工局

弱勢職災勞工房屋修繕計畫

第202戶 吳○○

112.02.26完工





## 個案簡介：吳○○小姐

1. 案主中風行動不便，生活起居需要他人協助，兒子為智能障礙中度，經濟收入主要為中低收老人生活津貼，及兒子的身障津貼，丈夫年事已高又需照顧案主及大兒子，經濟狀況不佳。
2. 居住的老舊，年久失修，浴室牆壁磁磚大面積脫落，樹根外露，需用水泥填補。



# 修繕前評估 112.1.30



# 修繕前評估 112.2.15



# 修繕施工 112.2.26



浴室牆壁水泥粉光施工



# 修繕施工 112.2.26




浴室牆壁水泥粉光施工






# 施工前後對照圖

修繕前(浴廁牆壁上方)



修繕後(浴廁牆壁上方)






# 施工前後對照圖

修繕前(浴廁牆壁下方)



修繕後(浴廁牆壁下方)



# 有情有疼心入厝

