



有情有疼心ㄟ厝

臺南市政府勞工局
弱勢職災勞工房屋修繕計畫

官田區陳張○○

112.6月-8月

個案基本資料



- 案主**35**年次，獨自居住在老舊房屋，個性念舊，不願離家與子女同住，育有**1**男**3**女，成年後各自出外打拼，但收入微薄，無法修繕老家。
- 目前案主剛取得中低收入戶資格，每月可領取約**7**千多元的中低收老人生活津貼，經濟狀況僅能維持基本生活，無力修繕房屋。
- 房屋年久失修，天花板、牆壁、門窗等多處嚴重破損，經會勘後，將替案家重新安裝屋頂鐵板、內部重新裝潢、更新電線燈具衛浴設備、油漆等，改善居住環境，提高生活品質。

修繕前評估1



修繕前評估2



修繕前屋況1



修繕前屋況2



電氣修繕施工

電源斷電及配線施工 112.07.16



泥水修繕施工

屋頂屋瓦、天花板、門框拆除清
運施工第一天 112.07.19



泥水修繕施工

屋頂屋瓦、天花板、門框拆除清運
施工第二天 112.07.21





金屬修繕施工

屋頂鐵厝鋼板安裝施工112.07.24

鋁製品修繕施工



架設框架 112.07.26

鋁門窗裝置 112.08.07





電氣修繕施工

電線、水管配置、燈具、衛浴
更換施工112.07.30





電氣修繕施工

浴室及廚房冷熱水管安裝施工
112.08.04



泥水修繕施工

浴室【地板】磁磚安裝施工112.08.05



泥水修繕施工

浴室【牆壁】磁磚安裝施工

112.08.09





木工修繕施工


天花板輕鋼架、浴室天花板塑膠板
安裝施工112.08.13



泥水修繕施工

大門及坡道修補

112.08.013



贈送二手家具

112.08.13





鋁製品修繕施工

客廳大門鋁門安裝施工112.08.14





電氣修繕施工

送電安裝電表、電燈、開關、
插座施工112.08.15





油漆修繕施工

牆壁油漆粉刷美化 112.08.20



電氣修繕施工

安裝浴室衛浴設備、廚房燈具、電燈、開關插座施工112.08.27



修繕完工照



修繕完工照



修繕完工照





修繕完工照



局長與修繕志工合影





局長與修繕志工合影



媒體報導



位於官田區的陳張女士年近80歲，獨自居住在破舊老房，案主為中低收入戶，每月僅領取中低收入老人生活津貼，經濟狀況僅能維持基本生活。陳張女士所住老房年久失修，天花板、牆壁、門窗等多處嚴重破損，不堪居住，經「做工行善團」進行會勘後，規劃為案家安排屋頂鐵板重新安裝、內部重新裝潢、更新衛浴電線燈具設備、油漆美化等工程。電氣工會打頭陣已進行電源斷電及配線施工，泥水工會則用兩天完成屋頂屋瓦、天花板、門框拆除及廢棄物清運，本週則由金屬工會趕在颱風來襲前完成屋頂鐵厝鋼板安裝施工，及鋁製品工會完成客廳、臥室、

台南

志工接力修繕 官田案家歡喜入厝

2023-08-27

