歸仁區路燈維修紀錄

通報					派工	修復	備註
通報人員、單位	說明		原因		時間		
□1999 □巡查() □里長 □民眾()	編號 (台電桿號)	位置	故障不亮(其他)	盞數	年月 日		
武東里長	292178	大武路二段與高鐵九路	傾斜扶正	1	113.05.01	已完成	
許厝里長	294101-294104	信義南路紅瓦厝國小	線路重建	4	113.05.01	已完成	
陳燕青	31	中正南路一段453巷自行車步道景觀高燈	閃爍	1	113.05.01	已完成	
八甲里長		大光街90巷17號旁	故障不亮	1	113.05.01	已完成	
八甲里長	媽廟高幹76右16	中正北路一段395巷(元帥廟)	故障不亮	1	113.05.01	已完成	

歸仁區路燈維修紀錄

通報					派工	修復	備註
通報人員、單位	說明		原因		時間		
□1999 □巡查() □里長 □民眾()	編號 (台電桿號)	位置	故障不亮(其他)	盞數	年月 日		
	大潭#164	長榮路三段400號	故障不亮	1	113.05.03	已完成	定位
武東里長	282818	中正南路三段149號遷至長榮路一段349號對面	遷移	1	113.05.03	已完成	
看東里長	歸六高幹22	成功路一段155巷口精神堡壘	廢線移除	1	113.05.03	已完成	

歸仁區路燈維修紀錄

通報					派工	修復	備註
通報人員、單位	說明		原因		時間		
□1999 □巡查() □里長 □民眾()	編號 (台電桿號)	位置	故障不亮(其他)	盞數	年月 日		
廠商巡查	294237	凱旋路	線路故障	1	113.05.07	已完成	
媽廟里長	295117、295120	保順路二段	線路故障	2	113.05.07	已完成	開關復歸
崙頂里長	282164	崙頂五街51號前	A架未關好	1	113.05.07	已完成	
陳燕青	295568	武東二街42巷68號	線路斷裂	1	113.05.07	已完成	

歸仁區路燈維修紀錄

通報					派工	修復	備註
通報人員、單位	說明		原因		時間		
□1999 □巡查() □里長 □民眾()	編號 (台電桿號)	位置	故障不亮(其他)	盞數	年月 日		
八甲里長		大德路138巷3號(工程車無法進入)	鈉氣燈汰換	1	113.05.16	已完成	
武東里長	280193	大武路三段196巷99弄	故障不亮	1	113.05.16	已完成	
武東里長	280107	武東二街42巷512號附近	故障不亮	1	113.05.16	已完成	定位
六甲里長	295658、295659、295999	中正十八街	全天亮	3	113.05.16	已完成	
六甲里長	294331	六甲路153號	線路故障	1	113.05.16	已完成	

歸仁區路燈維修紀錄

通報					派工	修復	備註
通報人員、單位	說明		原因		時間		
□1999 □巡查() □里長 □民眾()	編號 (台電桿號)	位置	故障不亮(其他)	盞數	年月 日		
廠商巡查		高鐵大道	燈具扶正	9	113.05.21	已完成	
廠商巡查		后站一路	燈具扶正	2	113.05.21	已完成	
公所巡查	291344	后站一路	故障不亮	1	113.05.21	已完成	
公所巡查		歸仁十三路	亮度不夠增設投光燈	1	113.05.21	已完成	
公所巡查	280106	武東二街42巷512號	汰換A架	1	113.05.21	已完成	
公所巡查		大潭二街30巷48號旁	汰換90度鋅管	1	113.05.21	已完成	
七甲里長	282551	南潭三街165巷底芒果園	燈具寄庫水泥柱不拔除	1	113.05.21	已完成	
看西里長		仁愛十六街36號	線路脫落	1	113.05.21	已完成	

歸仁區路燈維修紀錄

通報					派工	修復	備註
通報人員、單位	說明		原因		時間		
□1999 □巡查() □里長 □民眾()	編號 (台電桿號)	位置	故障不亮(其他)	盞數	年月 日		
後市里長	281039	中山五街19號對面	故障不亮	1	113.05.23	已完成	
公所巡查	294744	大仁三街	燈具寄庫水泥桿移除	1	113.05.23	已完成	
崙頂里長	歸六高幹62旁	成功路二段	遷移	1	113.05.23	已完成	

歸仁區路燈維修紀錄

通報					派工	修復	備註
通報人員、單位	說明		原因		時間		
□1999 □巡查() □里長 □民眾()	編號 (台電桿號)	位置	故障不亮(其他)	盞數	年月 日		
六甲里長		六甲路151巷21號前	廢線移除	1	113.05.28	已完成	
廠商巡查	280848旁	凱旋路	汰換開關箱	1	113.05.28	已完成	
七甲里長	媽廟高幹107右6	中正北路二段319巷66號	故障不亮	1	113.05.28	已完成	
公所巡查		中正南路一段183巷(灣厝綠地公園景觀燈)	遷移	1	113.05.28	已完成	

時間
年月 日
113.04.26
113.05.01
113.05.01
113.05.01
113.05.01

時間
年月 日
113.05.04
113.05.08
113.05.04

時間
年月 日
113.05.09
113.05.09
113.05.09
113.05.07

時間
年月 日
113.05.20
113.05.16
113.05.16
113.05.22
113.05.16

時間
年月 日
113.05.14
113.05.14
113.05.16
113.05.14
113.05.16
113.05.22
113.05.22
113.05.22

時間
年月 日
113.05.27
113.05.29
113.05.24

時間
年月 日
113.05.29
113.05.29
113.05.29
113.06.15