


臺南市政府勞工局
「有情有疼心入厝」

案主：王 0 0

修繕日期：113年4月16日~113年4月23日

目錄

- 一、弱勢勞工房屋修繕摘要表
- 二、施工期程及平面圖
- 三、房屋修繕施工照片
- 四、房屋修繕施工完成照片




一、弱勢勞工房屋修繕摘要表

個案狀況

- 1、案主王先生48年次，與前妻育有一子；再婚，妻子53年次，與再婚妻子育有一女，兩個孫子均尚就學中。
- 2、案主從事油漆工作，收入不穩定。房屋老舊，木門框、門檻都被白蟻蛀蝕，但無經費整修。


評估修繕項目內容

安裝鋁門(後門、廚房門、客廳大門、紗門、房門)



二、施工期程及平面圖

修繕日期	修繕內容	修繕單位
113/4/16	安裝鋁門(後門、廚房門)	台南市鋁製品製造裝配 職業工會
113/4/23	安裝鋁門(客廳大門、紗門、房門)	台南市鋁製品製造裝配 職業工會



三、房屋修繕施工照片

安裝鋁門(後門、廚房門) - 鋁製品工會



安裝鋁門(後門、廚房門) - 鋁製品工會



安裝鋁門(客廳大門、紗門、房門)-鋁製品工會




安裝鋁門(客廳大門、紗門、房門)-鋁製品工會



四、房屋修繕施工完成照片





臺南市政府勞工局