

臺南市安平漁港跨港大橋新建工程

生態保育措施自主檢查表

表號：06 檢查日期：2025/1/21

施工進度：nn.nn % 預定完工時間：2028/01

項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行 但不足	未執行	非執行 期間	
生態保全對象	1.	城平路工區旁綠帶維持。	✓				設置施工圍籬，減少外圍擾動
	2.	保全城平路左側之大樹。	✓				大樹已移植至濱海路並定時澆水
	3.	保全海港公園內大樹。	✓				樹木已移植至工務所後遺
生態保育措施	4.	橋梁新建之水質維持並避免濁度提高。	✓				清區水質經檢測結果顯示水體未受影響
	5.	施工便道、料區、土方暫置區等，應優先使用既有設施、區域並標示於施工計畫中。	✓				施工便道及料區規劃既有設施並標示
	6.	明確界定工區，限制機具、人員於區外活動，減少工區外的擾動。	✓				設置圍籬界定工區周界並限制作業範圍
	7.	施工人員或機具產生之污廢水，均應妥善處理，勿在未經處置下排入周遭水體。	✓				污水經沉澱回收並重新利用減少排放
	8.	工地廢棄物妥善分類、處理，並避免餵食流浪動物。	✓				工地廢棄物妥善分類並加強宣導不餵食流浪動物
	9.	完工後補植植栽。				✓	

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商

單位/職稱：開源營造股份有限公司/生態環保負責人 姓名(簽章)：張景文

監造單位

單位/職稱：台灣世曦工程顧問股份有限公司/監造 姓名(簽章)：郭冠緯

生態團隊

單位/職稱：國立臺南大學流域生態環境保育研究中心/專案經理 姓名(簽章)：

流域生態環境
保育研究中心助理 余柏宏

生態檢核施工階段照片及說明

1.城平路工區旁綠帶維持。

[施工前]



日期：2024/4/13生態團隊拍攝

說明：城平路旁之綠地應以警示帶圈圍，確保不擾動。

[施工中]



日期：2025/1/21施工廠商拍攝

說明：已移植至周邊綠帶，防止樹木受到施工影響

2.保全城平路左側之大樹。

[施工前]



日期：2024/4/13生態團隊拍攝

說明：城平路左側人行道之水黃皮等大樹應予以保留或移植。

[施工中]



日期：2025/1/21施工廠商拍攝

說明：已移植至南區濱海路並定期澆水維護

3.保全海港公園內大樹。

[施工前]



日期：2024/4/13生態團隊拍攝

說明：海港公園內之小葉欖仁應予以保留或移植。

[施工中]



日期：2025/1/21施工廠商拍攝

說明：已移植至工務所就近維護及管理。

4.橋梁新建之水質維持並避免濁度提高。

[施工前]  2024/04/19 16:27	[施工中]  2025/01/21
日期：2024/4/19生態團隊拍攝。 說明：施工時應做好排擋水避免港區內水體濁度升高。	日期：2025/1/21施工廠商拍攝 說明：水體正常
5.施工便道、料區、土方暫置區等，應優先使用既有設施、區域並標示於施工計畫中。	
[施工前]	依現地狀況拍攝  2025/01/21
日期：按一下或點選以輸入日期。 說明：明確標示、圈圍工區，限制機具、人員於區外活動，減少工區外的擾動，亦提升用路人安全。	日期：2025/1/21施工廠商拍攝 說明：保留既有道路進行施工，並規劃設置圍籬限制機具活動位置
6.工地廢棄物妥善分類、處理，並避免餵食流浪動物。	
[施工前]	依現地狀況拍攝  2025/01/21
日期：按一下或點選以輸入日期。 說明：建議廢棄物集中堆置或設置垃圾桶並加蓋。	日期：2025/1/21施工廠商拍攝 說明：已於固定休息區地點設置垃圾桶加蓋並定時清理

臺南市安平漁港跨港大橋新建工程

生態保育措施自主檢查表

表號：06 檢查日期：2025/2/25

施工進度：nn.nn % 預定完工時間：2028/01

項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行 但不足	未執行	非執行 期間	
生態保全對象	1.	城平路工區旁綠帶維持。	✓				設置施工圍籬，減少外圍擾動
	2.	保全城平路左側之大樹。	✓				大樹移植至濱海路並定時澆水
	3.	保全海港公園內大樹。	✓				樹木移植至工務所維護
生態保育措施	4.	橋梁新建之水質維持並避免濁度提高。	✓				港區水質經檢測，結果顯示水體未受影響
	5.	施工便道、料區、土方暫置區等，應優先使用既有設施、區域並標示於施工計畫中。	✓				施工便道及料區規劃既有設施並標示
	6.	明確界定工區，限制機具、人員於區外活動，減少工區外的擾動。	✓				設置圍籬界定工區周界並限制作業範圍
	7.	施工人員或機具產生之污廢水，均應妥善處理，勿在未經處置下排入周遭水體。	✓				污水經沉澱回收並重新利用減少排放
	8.	工地廢棄物妥善分類、處理，並避免餵食流浪動物。	✓				工地廢棄物妥善分類並加設宣導不可餵食流浪動物
	9.	完工後補植植栽。				✓	

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商

單位/職稱：開源營造股份有限公司/生態環保負責人 姓名(簽章)：張泉

監造單位

單位/職稱：台灣世曦工程顧問股份有限公司/監造 姓名(簽章)：郭冠緯

生態團隊

單位/職稱：國立臺南大學流域生態環境保育研究中心/專案經理 姓名(簽章)：余柏宏



生態檢核施工階段照片及說明

1.城平路工區旁綠帶維持。

[施工前]



日期：2024/4/13生態團隊拍攝

說明：城平路旁之綠地應以警示帶圍圍，確保不擾動。

[施工中]



日期：2025/2/25施工廠商拍攝

說明：已移植至工區外公園並定期巡視澆水維護

2.保全城平路左側之大樹。

[施工前]



日期：2024/4/13生態團隊拍攝

說明：城平路左側人行道之水黃皮等大樹應予以保留或移植。

[施工中]



日期：2025/2/25施工廠商拍攝

說明：已移植至濱海路並定期巡視澆水維護

3.保全海港公園內大樹。

[施工前]



日期：2024/4/13生態團隊拍攝

說明：海港公園內之小葉欖仁應予以保留或移植。


[施工中]



日期：2025/2/25施工廠商拍攝

說明：已移植至工務所就近維護及管理。

4.橋梁新建之水質維持並避免濁度提高。

[施工前]  2024/04/19 16:27	[施工中]  2025/2/25
日期：2024/4/19生態團隊拍攝。 說明：施工時應做好排擋水避免港區內水體濁度升高。	日期：2025/2/25施工廠商拍攝 說明：經定期海水檢測，結果顯示水體正常
5.施工便道、料區、土方暫置區等，應優先使用既有設施、區域並標示於施工計畫中。	
[施工前]	依現地狀況拍攝  2025/2/25
日期：按一下或點選以輸入日期。 說明：明確標示、圈圍工區，限制機具、人員於區外活動，減少工區外的擾動，亦提升用路人安全。	日期：2025/2/25施工廠商拍攝 說明：已規劃明確動線並設置圍籬，限制工區活動範圍
6.工地廢棄物妥善分類、處理，並避免餵食流浪動物。	
[施工前]	依現地狀況拍攝  2025/2/25
日期：按一下或點選以輸入日期。 說明：建議廢棄物集中堆置或設置垃圾桶並加蓋。	日期：2025/2/25施工廠商拍攝 說明：已設置垃圾並定期集中處理

臺南市安平漁港跨港大橋新建工程

生態保育措施自主檢查表

表號：06 檢查日期：2025/3/28

施工進度：nn.nn% 預定完工時間：2028/01

項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行 但不足	未執行	非執行 期間	
生態保全對象	1.	城平路工區旁綠帶維持。	✓				設置圍籬減少外圍擾動
	2.	保全城平路左側之大樹。	✓				大樹移植至濱海路並定時澆水
	3.	保全海港公園內大樹。	✓				樹林已移植至工務所養護
生態保育措施	4.	橋梁新建之水質維持並避免濁度提高。	✓				港區水曾經檢測結果顯示水體未受影響
	5.	施工便道、料區、土方暫置區等，應優先使用既有設施、區域並標示於施工計畫中。	✓				施工便道及料區規劃既有設施並標示
	6.	明確界定工區，限制機具、人員於區外活動，減少工區外的擾動。	✓				設置圍籬界定工區界並限制作業範圍
	7.	施工人員或機具產生之污廢水，均應妥善處理，勿在未經處置下排入周遭水體。	✓				污水經沉澱回收並重新利用減少排放
	8.	工地廢棄物妥善分類、處理，並避免餵食流浪動物。	✓				工地廢棄物妥善分類並加強宣導勿餵食流浪動物
	9.	完工後補植植栽。				✓	

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商

單位/職稱：開源營造股份有限公司/生態環保負責人 姓名(簽章)：張政

監造單位

單位/職稱：台灣世曦工程顧問股份有限公司/監造 姓名(簽章)：郭冠緯

生態團隊

單位/職稱：國立臺南大學流域生態環境保育研究中心/專案經理 姓名(簽章)：余柏宏



生態檢核施工階段照片及說明

1.城平路工區旁綠帶維持。

[施工前]



日期：2024/4/13生態團隊拍攝

說明：城平路旁之綠地應以警示帶圍圍，確保不擾動。

[施工中]



日期：2025/3/28施工廠商拍攝

說明：已移植至工區外公園並定期巡視澆水維護

2.保全城平路左側之大樹。

[施工前]



日期：2024/4/13生態團隊拍攝

說明：城平路左側人行道之水黃皮等大樹應予以保留或移植。

[施工中]



日期：2025/3/28施工廠商拍攝

說明：已移植至濱海路並定期巡視澆水維護

3.保全海港公園內大樹。

[施工前]



日期：2024/4/13生態團隊拍攝

說明：海港公園內之小葉欖仁應予以保留或移植。

[施工中]



日期：2025/3/28施工廠商拍攝

說明：已移植至工務所就近維護及管理。

4.橋梁新建之水質維持並避免濁度提高。

[施工前]  2024/04/19 16:27	[施工中]  2025/3/28
日期：2024/4/19生態團隊拍攝。 說明：施工時應做好排擋水避免港區內水體濁度升高。	日期：2025/3/28施工廠商拍攝 說明：經定期海水檢測，結果顯示水體正常
5.施工便道、料區、土方暫置區等，應優先使用既有設施、區域並標示於施工計畫中。	
[施工前]	依現地狀況拍攝  2025/3/28
日期：按一下或點選以輸入日期。 說明：明確標示、圈圍工區，限制機具、人員於區外活動，減少工區外的擾動，亦提升用路人安全。	日期：2025/3/28施工廠商拍攝 說明：已規劃明確動線並設置圍籬，限制工區活動範圍
6.工地廢棄物妥善分類、處理，並避免餵食流浪動物。	
[施工前]	依現地狀況拍攝  2025/3/28
日期：按一下或點選以輸入日期。 說明：建議廢棄物集中堆置或設置垃圾桶並加蓋。	日期：2025/3/28施工廠商拍攝 說明：已設置垃圾並定期集中處理

臺南市安平漁港跨港大橋新建工程

生態保育措施自主檢查表

表號：06 檢查日期：2025/4/29

施工進度：nn.nn% 預定完工時間：2028/01

項目	項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行 但不足	未執行	非執行 期間	
生態保全對象	1.	城平路工區旁綠帶維持。	✓				設置施工圍籬 減少外圍擾動
	2.	保全城平路左側之大樹。	✓				大樹移植至濱 海路並定時澆水
	3.	保全海港公園內大樹。	✓				大樹已移植至工 務所維護
生態保育措施	4.	橋梁新建之水質維持並避免濁度提高。	✓				港區水質經檢測 結果顯示水體未 受影響
	5.	施工便道、料區、土方暫置區等，應優先使用既有設施、區域並標示於施工計畫中。	✓				施工便道及料區 規劃既有設施並標示
	6.	明確界定工區，限制機具、人員於區外活動，減少工區外的擾動。	✓				設置圍籬界定工區周界 並限制作業範圍
	7.	施工人員或機具產生之污廢水，均應妥善處理，勿在未經處置下排入周遭水體。	✓				污水經沉澱回收並 重新利用減少排放
	8.	工地廢棄物妥善分類、處理，並避免餵食流浪動物。	✓				工地廢棄物妥善分類 並加強宣導不得餵食 流浪動物
	9.	完工後補植植栽。				✓	

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商

單位/職稱：開源營造股份有限公司/生態環保負責人

姓名(簽章)：

監造單位

單位/職稱：台灣世曦工程顧問股份有限公司/監造

姓名(簽章)：

生態團隊

單位/職稱：國立臺南大學流域生態環境保育研究中心/專案經理

姓名(簽章)：

流域生態環境
保育研究中心 余柏宏

生態檢核施工階段照片及說明

1.城平路工區旁綠帶維持。

[施工前]



日期：2024/4/13生態團隊拍攝

說明：城平路旁之綠地應以警示帶圍圍，確保不擾動。

[施工中]



日期：2025/4/29施工廠商拍攝

說明：已移植至工區外公園並定期巡視澆水維護

2.保全城平路左側之大樹。

[施工前]



日期：2024/4/13生態團隊拍攝

說明：城平路左側人行道之水黃皮等大樹應予以保留或移植。

[施工中]



日期：2025/4/29施工廠商拍攝

說明：已移植至濱海路並定期巡視澆水維護

3.保全海港公園內大樹。

[施工前]



日期：2024/4/13生態團隊拍攝

說明：海港公園內之小葉欖仁應予以保留或移植。

[施工中]



日期：2025/4/29施工廠商拍攝

說明：已移植至工務所就近維護及管理。

4.橋梁新建之水質維持並避免濁度提高。

[施工前] 	[施工中] 
日期：2024/4/19生態團隊拍攝。 說明：施工時應做好排擋水避免港區內水體濁度升高。	日期：2025/4/14施工廠商拍攝 說明：經定期海水檢測，結果顯示水體正常
5.施工便道、料區、土方暫置區等，應優先使用既有設施、區域並標示於施工計畫中。	
[施工前]	依現地狀況拍攝 
日期：按一下或點選以輸入日期。 說明：明確標示、圈圍工區，限制機具、人員於區外活動，減少工區外的擾動，亦提升用路人安全。	日期：2025/4/29施工廠商拍攝 說明：已規劃明確動線並設置圍籬，限制工區活動範圍
6.工地廢棄物妥善分類、處理，並避免餵食流浪動物。	
[施工前]	依現地狀況拍攝 
日期：按一下或點選以輸入日期。 說明：建議廢棄物集中堆置或設置垃圾桶並加蓋。	日期：2025/4/29施工廠商拍攝 說明：已設置垃圾並定期集中處理