



臺南市政府勞工局

弱勢家庭房屋修繕

105.4.10



# 個案簡介

林○○：

- 45歲、男性已婚
- 低收入戶

# 房屋概況



案家房間



案家外觀

# 修繕過程

修繕日期:105.3.15



屋頂鐵管支撐



房間屋頂鐵管支撐

# 修繕過程

修繕日期:104.3.20



泥水施作



泥水砌磚施工

# 修繕過程

修繕日期:105.3.27



泥水屋瓦施作



忙碌修繕中

# 修繕過程

修繕日期:105.4.3



木工輕鋼架施作



木工施作中

# 修繕過程

修繕日期:105.4.10



電線迴路整理



燈具安裝

# 修繕過程

修繕日期:105.4.10



油漆施作



客廳重新粉刷

# 修繕完成



煥然一新的客廳

# 修繕完成



明亮的臥室空間

# 住安心~享溫馨

