歸仁區路燈維修紀錄

通報					派工	修復	備註
通報人員、單位	說明		原因		時間		
□1999 □巡查() □里長 □民眾()	編號 （台電桿號）	位置	故障不亮(其他)	盞數	年月 日		
媽廟里長	295796	保大路一段117巷內遷至歸化6左4	遷移附掛	1	113.03.04	已完成	
沙崙里長		成功三街503號	遷移附掛水泥柱拔除	1	113.03.04	已完成	
公所巡查	295333	成功七街	鐵桿腐蝕需汰換	1	113.03.04	已完成	
公所巡查	295334	成功七街	鐵桿腐蝕需汰換	1	113.03.04	已完成	

歸仁區路燈維修紀錄

通報					派工	修復	備註
通報人員、單位	說明		原因		時間		
□1999 □巡查() □里長 □民眾()	編號 （台電桿號）	位置	故障不亮(其他)	盞數	年月 日		
公所巡查	291284	高鐵特定區台電變電站旁	汰換桶座	1		已完成	
公所巡查	大苓高幹144	沙崙北路	燈具垂落	1		已完成	
公所巡查		大廟五街179巷101號對面	汰換A架	1		已完成	
公所巡查	283643	大廟五街179巷	換低瓦數LED燈具	1		已完成	
公所巡查	283644	大廟五街179巷	換低瓦數LED燈具	1		已完成	
公所巡查	283645	大廟五街179巷	換低瓦數LED燈具	1		已完成	

歸仁區路燈維修紀錄

通報					派工	修復	備註
通報人員、單位	說明		原因		時間		
□1999 □巡查() □里長 □民眾()	編號 （台電桿號）	位置	故障不亮(其他)	盞數	年月 日		
公所巡查	290659	大武路一段	故障不亮	1	113.03.12	已完成	
1999	293538	中正北路三段108號	出火花緊急處理	1	113.03.12	已完成	
公所巡查	295573	武東二街42巷127號	配合工程遷移	1	113.03.12	已完成	
公所巡查	295573	武東二街42巷	配合工程暫拔	1	113.03.12	已完成	
公所巡查	290374	中正北路一段新豐高中轉角	鐵桿遷移	1	113.03.12	已完成	
公所巡查		民生十二街83號旁空地內移至仁愛一街12巷32號	遷移附掛汰換鈉氣燈	1	113.03.12	已完成	
後市里長	280909	民權三街116巷10號	故障不亮	1	113.03.12	已完成	

歸仁區路燈維修紀錄

通報					派工	修復	備註
通報人員、單位	說明		原因		時間		
□1999 □巡查() □里長 □民眾()	編號 （台電桿號）	位置	故障不亮(其他)	盞數	年月 日		
沙崙里長	282374	沙崙里	燈具轉向馬路	1	113.03.15	已完成	
七甲里長	282978	南丁路78巷	故障不亮	1	113.03.15	已完成	
六甲里長	5	民生南街二段698巷鐵馬道景觀高燈	故障不亮	1	113.03.15	已完成	
公所巡查	33	中正南路一段453巷52弄鐵馬道景觀高燈	故障不亮	1	113.03.15	已完成	

歸仁區路燈維修紀錄

通報					派工	修復	備註
通報人員、單位	說明		原因		時間		
□1999 □巡查() □里長 □民眾()	編號 （台電桿號）	位置	故障不亮(其他)	盞數	年月 日		
武東里長	295570	武東二街42巷	附掛電桿水泥柱拔除	1	113.03.20	已完成	
新厝里長	282272	大成二街30號(灣厝北極殿)	燈具調整方向	1	113.03.20	已完成	
七甲里長	283623	七甲三街尾	燈具調整方向	1	113.03.20	已完成	
1999	283190	保大路一段280巷87號	故障不亮	1	113.03.20	已完成	

歸仁區路燈維修紀錄

通報					派工	修復	備註
通報人員、單位	說明		原因		時間		
□1999 □巡查() □里長 □民眾()	編號 (台電桿號)	位置	故障不亮(其他)	盞數	年月 日		
公務局		中山路二段	路燈認養牌	16	113.03.21	已完成	
民眾	中州高幹103右5	中正南路三段250巷(廣播器旁)	調整方向偏向東	1	113.03.21	已完成	
七甲里長	290975、290974	台39南下南丁路73巷	線路故障	1	113.03.21	已完成	
七甲里長	292480、292479	台39南下南丁路271巷	線路故障	1	113.03.21	已完成	

歸仁區路燈維修紀錄

通報					派工	修復	備註
通報人員、單位	說明		原因		時間		
□1999 □巡查() □里長 □民眾()	編號 （台電桿號）	位置	故障不亮(其他)	盞數	年月 日		
民眾	290580	高發二路與歸仁十三路	配合工程路燈遷移	1	113.03.26	已完成	補派工
民眾	295999	中正南路一段738巷16號	全天亮	1	113.03.27	已完成	空趟
武東里長	295074、295563	武東二街42巷	附掛電桿水泥柱拔除	2	113.03.28	已完成	

歸仁區路燈維修紀錄

通報					派工	修復	備註
通報人員、單位	說明		原因		時間		
□1999 □巡查() □里長 □民眾()	編號 (台電桿號)	位置	故障不亮(其他)	盞數	年月 日		
台電公司	102LED燈	大德路102號對面	纜線垂落	1	113.03.29	已完成	
公所巡查	282961~66	丁厝街52巷	配合工程遷移	6	113.03.29	已完成	照片