歸仁區路燈維修紀錄

通報					派工	修復	備註
通報人員、單位	說明		原因		時間		
□1999 □巡查() □里長 □民眾()	編號 （台電桿號）	位置	故障不亮(其他)	盞數	年月 日		
歸仁里長		文化一街13號對面	故障不亮	1	113.02.02	已完成	
公所巡查	280309	六甲八街	A架損壞	1	113.02.02	已完成	
公所巡查	280311	六甲八街	A架損壞	1	113.02.02	已完成	
公所巡查	280313	六甲八街	A架損壞	1	113.02.02	已完成	
廠商巡查		凱旋路三段	獨立開關箱汰換	1	113.02.02	已完成	

歸仁區路燈維修紀錄

通報					派工	修復	備註
通報人員、單位	說明		原因		時間		
□1999 □巡查() □里長 □民眾()	編號 (台電桿號)	位置	故障不亮(其他)	盞數	年月 日		
廠商巡查		歸六16右9右7左12-1右14	鈉氣汰換LED燈	1	113.02.07	已完成	
公所巡查	281034	民權五街2號旁	全天亮	1	113.02.07	已完成	
公所巡查	1	歸仁運動公園停車場	蓋板遺失	1	113.02.07	已完成	
媽廟里長	295798	保大路一段117巷內遷至歸化6左3	遷移附掛電桿水泥柱移除	1	113.02.07	已完成	
公所巡查	102許厝0016	和平南街71巷9號遷至市場高分9右2	遷移附掛電桿水泥柱移除	1	113.02.07	已完成	
新厝里長	282654		故障不亮	1	113.02.07	已完成	

歸仁區路燈維修紀錄

通報					派工	修復	備註
通報人員、單位	說明		原因		時間		
□1999 □巡查() □里長 □民眾()	編號 （台電桿號）	位置	故障不亮(其他)	盞數	年月 日		
媽廟里長		中正北路三段160巷1號	出火花線路重建	1	113.02.15	已完成	
廠商巡查		高鐵站區內	補鐵桿蓋板	19	113.02.15	已完成	
廠商巡查	291359	高發一路	電源重建	1	113.02.15	已完成	
廠商巡查	10	歸仁運動公園停車場	故障不亮	1	113.02.15	已完成	
新厝里長	43-51	新厝里鐵馬道景觀燈	一段故障不亮	1	113.02.15	已完成	

歸仁區路燈維修紀錄

通報					派工	修復	備註
通報人員、單位	說明		原因		時間		
□1999 □巡查() □里長 □民眾()	編號 （台電桿號）	位置	故障不亮(其他)	盞數	年月 日		
公所巡查		歸仁十三路交大停車場	配合災防演練	4	113.02.21	已完成	
公所巡查	295062	高鐵一路	重建電源線	1	113.02.21	已完成	
民眾	280035	長榮路一段75巷底	故障不亮	1	113.02.21	已完成	
1999	283789	和順路二段240巷內	水泥柱裂傾斜	1	113.02.21	已完成	

歸仁區路燈維修紀錄

通報					派工	修復	備註
通報人員、單位	說明		原因		時間		
□1999 □巡查() □里長 □民眾()	編號 （台電桿號）	位置	故障不亮(其他)	盞數	年月 日		
廠商巡查	290686	高鐵特區內	蓋板遺失	1	113.02.27	已完成	
南保里長	281294	中山路三段81巷23弄11號	汰換A架	1	113.02.27		
沙崙里長	282391	沙崙三街 移至杞舍高分6	遷移附掛電桿	1	113.02.27	已完成	
大廟里長	295978	大廟一街38巷25弄23號	遷移附掛電桿	1	113.02.27	已完成	

歸仁區路燈維修紀錄

通報					派工	修復	備註
通報人員、單位	說明		原因		時間		
□1999 □巡查() □里長 □民眾()	編號 （台電桿號）	位置	故障不亮(其他)	盞數	年月 日		
後市里長	281005	民族南街18巷65號	故障不亮	1	113.02.29	已完成	
公所巡查	294491	中正南路一段	燈具需調整	1	113.02.29	已完成	
1999	290575	歸仁十三路	故障不亮	1	113.02.29	已完成	