

生態保育措施自主檢查表

☐ 施工前 ☒ 施工中 ☐ 完工後 (編號: WB-EC-022)

計畫及工程名稱	臺南市仁德區文賢路(臺1線至保安路)拓寬工程(臺86線至保安路)暨三爺溪排水文賢橋改建工程	填表日期	民國 111 年 10 月 3 日			
填表人員 (單位/職稱)	李怡儒	預定完工日 (施工進度)	民國 111 年 11 月 19 日 進度: 96.508 %			
項目	檢 查 內 容	檢查結果				狀況說明
		已執行/ 是	執行, 但不足	未執行/ 否	非執行 期間	
生態保全對象	(1) 無生態保全對象。	是				無對象
生態保育措施	(2) 避免破壞人造林帶。	是				無破壞
	(3) 施工便道優先使用既有道路開設。	是				使用既有道路
	(4) 限制施工擾動在固定施工範圍。	是				固定施工範圍
	(5) 減輕對水域環境的擾動。	是				減少水域扰动
	(6) 關注物種繁殖期(5~8月)調整施工頻度與時間。				✓	
	(7) 外來種植物移除。	是				已移除
其他						
備註:	表格內標示底色的檢查項目請附上照片,以記錄執行狀況及工區生態環境變化。					

施工廠商

單位職稱: 新舜營造有限公司-工地主任 姓名(簽章): 何端達

監造單位

單位職稱: 建業工程顧問有限公司-監造主任 姓名(簽章): 施靖山

生態保育措施自主檢查表

☐ 施工前 ☒ 施工中 ☐ 完工後 (編號: WB-EC-021)

計畫及工程名稱	臺南市仁德區文賢路(臺1線至保安路)拓寬工程(臺86線至保安路)暨三爺溪排水文賢橋改建工程	填表日期	民國 111 年 9 月 5 日			
填表人員 (單位/職稱)	李怡儒	預定完工日 (施工進度)	民國 111 年 11 月 19 日 進度: 94.158 %			
項目	檢 查 內 容	檢 查 結 果				狀 況 說 明
		已執行/ 是	執行, 但不足	未執行/ 否	非執行 期間	
生態保全對象	(1) 無生態保全對象。	是				無對象
生態保育措施	(2) 避免破壞人造林帶。	是				無破壞
	(3) 施工便道優先使用既有道路開設。	是				使用既有道路
	(4) 限制施工擾動在固定施工範圍。	是				固定施工範圍
	(5) 減輕對水域環境的擾動。	是				減少水域附近施作
	(6) 關注物種繁殖期(5~8月)調整施工頻度與時間。				✓	
	(7) 外來種植物移除。	是				已除去
其他						
備註:	表格內標示底色的檢查項目請附上照片,以記錄執行狀況及工區生態環境變化。					

施工廠商

單位職稱: 新舜營造有限公司-工地主任 姓名(簽章): 何端達

監造單位

單位職稱: 建業工程顧問有限公司-監造主任 姓名(簽章): 施清山

生態保育措施自主檢查表

☐ 施工前 ☒ 施工中 ☐ 完工後 (編號: WB-EC-020)

計畫及工程名稱	臺南市仁德區文賢路(臺1線至保安路)拓寬工程(臺86線至保安路)暨三爺溪排水文賢橋改建工程		填表日期	民國111年8月5日		
填表人員 (單位/職稱)	李怡儒		預定完工日 (施工進度)	民國111年11月19日 進度: 91.697 %		
項目	檢查內容	檢查結果				狀況說明
		已執行/是	執行, 但不足	未執行/否	非執行期間	
生態保全對象	(1) 無生態保全對象。	是				無對象
生態保育措施	(2) 避免破壞人造林帶。	是				無破壞
	(3) 施工便道優先使用既有道路開設。	是				使用既有道路
	(4) 限制施工擾動在固定施工範圍。	是				固定施工處
	(5) 減輕對水域環境的擾動。	是				縮短舊橋打除時間
	(6) 關注物種繁殖期(5~8月)調整施工頻度與時間。	是				縮短施工時間
	(7) 外來種植物移除。	是				移除外來種
其他						
備註:	表格內標示底色的檢查項目請附上照片, 以記錄執行狀況及工區生態環境變化。					

施工廠商

單位職稱: 新舜營造有限公司-工地主任 姓名(簽章): 何端達

監造單位

單位職稱: 建業工程顧問有限公司-監造主任 姓名(簽章): 施清山

生態保育措施自主檢查表

☐施工前 ☒施工中 ☐完工後 (編號: WB-EC-019)

計畫及工程名稱	臺南市仁德區文賢路(臺1線至保安路)拓寬工程(臺86線至保安路)暨三爺溪排水文賢橋改建工程		填表日期	民國111年7月8日		
填表人員 (單位/職稱)	李怡儒		預定完工日 (施工進度)	民國111年8月8日 進度: 90.534 %		
項目	檢查內容	檢查結果				狀況說明
		已執行/是	執行, 但不足	未執行/否	非執行期間	
生態保全對象	(1) 無生態保全對象。	是				無對象
生態保育措施	(2) 避免破壞人造林帶。	是				無破壞
	(3) 施工便道優先使用既有道路開設。	是				使用既有道路
	(4) 限制施工擾動在固定施工範圍。	是				施工範圍內施工
	(5) 減輕對水域環境的擾動。	是				減少拔動
	(6) 關注物種繁殖期(5~8月)調整施工頻度與時間。	是				縮短施工時間
	(7) 外來種植物移除。	是				移除銀膠菊
其他						
備註:	表格內標示底色的檢查項目請附上照片, 以記錄執行狀況及工區生態環境變化。					

施工廠商

單位職稱: 新舜營造有限公司-工地主任 姓名(簽章): 何端達

監造單位

單位職稱: 建業工程顧問有限公司-監造主任 姓名(簽章): 施清山

生態保育措施自主檢查表

☐施工前 ☒施工中 ☐完工後 (編號: WB-EC-018)

計畫及工程名稱	臺南市仁德區文賢路(臺1線至保安路)拓寬工程(臺86線至保安路)暨三爺溪排水文賢橋改建工程		填表日期	民國111年6月6日		
填表人員 (單位/職稱)	李怡霽		預定完工日 (施工進度)	民國111年8月8日 進度: 87.481 %		
項目	檢查內容	檢查結果				狀況說明
		已執行/是	執行, 但不足	未執行/否	非執行期間	
生態保全對象	(1) 無生態保全對象。	是				無保全對象
生態保育措施	(2) 避免破壞人造林帶。	是				無破壞
	(3) 施工便道優先使用既有道路開設。	是				使用既有道路
	(4) 限制施工擾動在固定施工範圍。	是				施工範圍施工
	(5) 減輕對水域環境的擾動。	是				減少水域擾動
	(6) 關注物種繁殖期(5~8月)調整施工頻度與時間。	是				縮短施工時間
	(7) 外來種植物移除。	是				移除外來種植物
其他						
備註:	表格內標示底色的檢查項目請附上照片, 以記錄執行狀況及工區生態環境變化。					

施工廠商

單位職稱: 新舜營造有限公司-工地主任 姓名(簽章): 何端達

監造單位

單位職稱: 建業工程顧問有限公司-監造主任 姓名(簽章): 施清山

生態保育措施自主檢查表

☐ 施工前 ☒ 施工中 ☐ 完工後 (編號: WB-EC-017)

計畫及工程名稱	臺南市仁德區文賢路(臺1線至保安路)拓寬工程(臺86線至保安路)暨三爺溪排水文賢橋改建工程		填表日期	民國111年5月6日		
填表人員 (單位/職稱)	李怡儒		預定完工日 (施工進度)	民國111年7月17日 進度: 83.196 %		
項目	檢查內容	檢查結果				狀況說明
		已執行/是	執行, 但不足	未執行/否	非執行期間	
生態保全對象	(1) 無生態保全對象。	是				無保全對象
生態保育措施	(2) 避免破壞人造林帶。	是				無破壞
	(3) 施工便道優先使用既有道路開設。	是				使用既有道路
	(4) 限制施工擾動在固定施工範圍。	是				固定施工範圍
	(5) 減輕對水域環境的擾動。	是				減少擾動
	(6) 關注物種繁殖期(5~8月)調整施工頻度與時間。	是				縮短施工時間
	(7) 外來種植物移除。	是				目前無外來種
其他						
備註:	表格內標示底色的檢查項目請附上照片, 以記錄執行狀況及工區生態環境變化。					

施工廠商

單位職稱: 新舜營造有限公司-工地主任 姓名(簽章): 何端達

監造單位

單位職稱: 建業工程顧問有限公司-監造主任 姓名(簽章): 施清山

生態保育措施自主檢查表

☐ 施工前 ☒ 施工中 ☐ 完工後 (編號: WB-EC-016)

計畫及工程名稱	臺南市仁德區文賢路(臺1線至保安路)拓寬工程(臺86線至保安路)暨三爺溪排水文賢橋改建工程		填表日期	民國111年4月6日		
填表人員 (單位/職稱)	李怡儒		預定完工日 (施工進度)	民國111年7月17日 進度: 79.721 %		
項目	檢查內容	檢查結果				狀況說明
		已執行/是	執行, 但不足	未執行/否	非執行期間	
生態保全對象	(1) 無生態保全對象。	是				無生態保全對象
生態保育措施	(2) 避免破壞人造林帶。	是				無破壞
	(3) 施工便道優先使用既有道路開設。	是				使用既有道路
	(4) 限制施工擾動在固定施工範圍。	是				固定施工範圍
	(5) 減輕對水域環境的擾動。	是				減少扰动
	(6) 關注物種繁殖期(5~8月)調整施工頻度與時間。				✓	
	(7) 外來種植物移除。	是				外來種植物已移除
其他						
備註:	表格內標示底色的檢查項目請附上照片, 以記錄執行狀況及工區生態環境變化。					

施工廠商

單位職稱: 新舜營造有限公司-工地主任 姓名(簽章): 何端達

監造單位

單位職稱: 建業工程顧問有限公司-監造主任 姓名(簽章): 施清山

生態保育措施自主檢查表

☐施工前 ☒施工中 ☐完工後 (編號: WB-EC-015)

計畫及工程名稱	臺南市仁德區文賢路(臺1線至保安路)拓寬工程(臺86線至保安路)暨三爺溪排水文賢橋改建工程		填表日期	民國111年3月4日		
填表人員 (單位/職稱)	李怡儒		預定完工日 (施工進度)	民國111年7月17日 進度: 75.324 %		
項目	檢查內容	檢查結果				狀況說明
		已執行/是	執行, 但不足	未執行/否	非執行期間	
生態保全對象	(1) 無生態保全對象。	是				無保全對象
生態保育措施	(2) 避免破壞人造林帶。	是				無破壞
	(3) 施工便道優先使用既有道路開設。	是				使用既有道路
	(4) 限制施工擾動在固定施工範圍。	是				固定施工範圍
	(5) 減輕對水域環境的擾動。	是				減少扰动
	(6) 關注物種繁殖期(5~8月)調整施工頻度與時間。				✓	
	(7) 外來種植物移除。	是				目前無外生種
其他						
備註:	表格內標示底色的檢查項目請附上照片, 以記錄執行狀況及工區生態環境變化。					

施工廠商

單位職稱: 新舜營造有限公司-工地主任 姓名(簽章): 何端達

監造單位

單位職稱: 建業工程顧問有限公司-監造主任 姓名(簽章): 施清山

生態保育措施自主檢查表

☐ 施工前 ☒ 施工中 ☐ 完工後 (編號: WB-EC-014)

計畫及工程名稱	臺南市仁德區文賢路(臺1線至保安路)拓寬工程(臺86線至保安路)暨三爺溪排水文賢橋改建工程		填表日期	民國 111 年 2 月 9 日		
填表人員 (單位/職稱)	李怡儒		預定完工日 (施工進度)	民國 111 年 7 月 17 日 進度: 66.679 %		
項目	檢 查 內 容	檢查結果				狀況說明
		已執行/是	執行, 但不足	未執行/否	非執行期間	
生態保全對象	(1) 無生態保全對象。	是				無對象
生態保育措施	(2) 避免破壞人造林帶。	是				無破壞
	(3) 施工便道優先使用既有道路開設。	是				使用既有道路
	(4) 限制施工擾動在固定施工範圍。	是				固定施工範圍
	(5) 減輕對水域環境的擾動。	是				減少扰动
	(6) 關注物種繁殖期(5~8月)調整施工頻度與時間。				✓	
	(7) 外來種植物移除。	是				移除銀膠菊
其他						
備註:	表格內標示底色的檢查項目請附上照片, 以記錄執行狀況及工區生態環境變化。					

施工廠商

單位職稱: 新舜營造有限公司-工地主任 姓名(簽章): 何端達

監造單位

單位職稱: 建業工程顧問有限公司-監造主任 姓名(簽章): 施清山

生態保育措施自主檢查表

☐施工前 ☒施工中 ☐完工後 (編號: WB-EC-013)

計畫及工程名稱	臺南市仁德區文賢路(臺1線至保安路)拓寬工程(臺86線至保安路)暨三爺溪排水文賢橋改建工程		填表日期	民國 111 年 1 月 6 日		
填表人員 (單位/職稱)	李怡霽		預定完工日 (施工進度)	民國 111 年 7 月 16 日 進度: 57.725 %		
項目	檢 查 內 容	檢查結果				狀況說明
		已執行/ 是	執行, 但不足	未執行/ 否	非執行 期間	
生態保全對象	(1) 無生態保全對象。	是				無保全對象
生態保育措施	(2) 避免破壞人造林帶。	是				無破壞
	(3) 施工便道優先使用既有道路開設。	是				使用既有道路
	(4) 限制施工擾動在固定施工範圍。	是				固定範圍施工
	(5) 減輕對水域環境的擾動。	是				減少扰动
	(6) 關注物種繁殖期(5~8月)調整施工頻度與時間。				✓	
	(7) 外來種植物移除。	是				已移除
其他						
備註:	表格內標示底色的檢查項目請附上照片,以記錄執行狀況及工區生態環境變化。					

施工廠商

單位職稱: 新舜營造有限公司-工地主任 姓名(簽章): 何端達

監造單位

單位職稱: 建業工程顧問有限公司-監造主任 姓名(簽章): 監造郭金莖

生態保育措施自主檢查表

☐ 施工前 ☒ 施工中 ☐ 完工後 (編號: WB-EC-012)

計畫及工程名稱	臺南市仁德區文賢路(臺1線至保安路)拓寬工程(臺86線至保安路)暨三爺溪排水文賢橋改建工程	填表日期	民國 110 年 12 月 12 日			
填表人員 (單位/職稱)	陳亞希	預定完工日 (施工進度)	民國 111 年 1 月 16 日 進度: 52.522 %			
項目	檢查內容	檢查結果				狀況說明
		已執行/是	執行, 但不足	未執行/否	非執行期間	
生態保全對象	(1) 無生態保全對象。	是				無保全對象
生態保育措施	(2) 避免破壞人造林帶。	已執行				避免破壞土壤
	(3) 施工便道優先使用既有道路開設。	已執行				使用既有道路
	(4) 限制施工擾動在固定施工範圍。	是				固定施工範圍
	(5) 減輕對水域環境的擾動。	是				減輕擾動
	(6) 關注物種繁殖期(5~8月)調整施工頻度與時間。				✓	
	(7) 外來種植物移除。	已執行				已移除
其他						
備註:	表格內標示底色的檢查項目請附上照片, 以記錄執行狀況及工區生態環境變化。					

施工廠商

單位職稱: 新舜營造有限公司-工地主任 姓名(簽章): 何端達

監造單位

單位職稱: 建業工程顧問有限公司-監造主任 姓名(簽章): 監造人員郭金莖

生態保育措施自主檢查表

☐ 施工前 ☒ 施工中 ☐ 完工後 (編號: WB-EC-011)

計畫及工程名稱	臺南市仁德區文賢路(臺1線至保安路)拓寬工程(臺86線至保安路)暨三爺溪排水文賢橋改建工程	填表日期	民國 110 年 11 月 22 日			
填表人員 (單位/職稱)	陳語希	預定完工日 (施工進度)	民國 111 年 7 月 16 日 進度: 47.215 %			
項目	檢 查 內 容	檢 查 結 果				狀況說明
		已執行/是	執行, 但不足	未執行/否	非執行期間	
生態保全對象	(1) 無生態保全對象。	是				無保全對象
生態保育措施	(2) 避免破壞人造林帶。	已執行				無破壞
	(3) 施工便道優先使用既有道路開設。	已執行				使用既有道路
	(4) 限制施工擾動在固定施工範圍。	是				固定施工範圍
	(5) 減輕對水域環境的擾動。	已執行				減輕擾動
	(6) 關注物種繁殖期(5~8月)調整施工頻度與時間。				✓	
	(7) 外來種植物移除。	是				已移除
其他						
備註:	表格內標示底色的檢查項目請附上照片, 以記錄執行狀況及工區生態環境變化。					

施工廠商

單位職稱: 新舜營造有限公司-工地主任 姓名(簽章): 何端達

監造單位

單位職稱: 建業工程顧問有限公司-監造主任 姓名(簽章): 郭金莖

生態保育措施自主檢查表

☐ 施工前 ☒ 施工中 ☐ 完工後 (編號: WB-EC-010)

計畫及工程名稱	臺南市仁德區文賢路(臺1線至保安路)拓寬工程(臺86線至保安路)暨三爺溪排水文賢橋改建工程		填表日期	民國110年10月11日		
填表人員 (單位/職稱)	陳冠希		預定完工日 (施工進度)	民國111年7月16日 進度: 36.508 %		
項目	檢查內容	檢查結果				狀況說明
		已執行/是	執行, 但不足	未執行/否	非執行期間	
生態保全對象	(1) 無生態保全對象。	是				無保全對象
生態保育措施	(2) 避免破壞人造林帶。	已執行				無破壞
	(3) 施工便道優先使用既有道路開設。	是				使用既有道路
	(4) 限制施工擾動在固定施工範圍。	是				限制施工範圍
	(5) 減輕對水域環境的擾動。	已執行				減輕擾動
	(6) 關注物種繁殖期(5~8月)調整施工頻度與時間。				✓	
	(7) 外來種植物移除。	是				已移除
其他						
備註:	表格內標示底色的檢查項目請附上照片, 以記錄執行狀況及工區生態環境變化。					

施工廠商

單位職稱: 新舜營造有限公司-工地主任 姓名(簽章): 何端達

監造單位

單位職稱: 建業工程顧問有限公司-監造主任 姓名(簽章): 郭金莖

生態保育措施自主檢查表

☐ 施工前 ☒ 施工中 ☐ 完工後 (編號: WB-EC-009)

計畫及工程名稱	臺南市仁德區文賢路(臺1線至保安路)拓寬工程(臺86線至保安路)暨三爺溪排水文賢橋改建工程	填表日期	民國110年9月17日			
填表人員 (單位/職稱)	陳語希	預定完工日 (施工進度)	民國111年9月16日 進度: 30.532 %			
項目	檢查內容	檢查結果				狀況說明
		已執行/是	執行, 但不足	未執行/否	非執行期間	
生態保全對象	(1) 無生態保全對象。	是				無保全對象
生態保育措施	(2) 避免破壞人造林帶。	是				避免破壞
	(3) 施工便道優先使用既有道路開設。	已執行				使用既有道路
	(4) 限制施工擾動在固定施工範圍。	是				限制施工擾動範圍
	(5) 減輕對水域環境的擾動。	是				減輕擾動
	(6) 關注物種繁殖期(5~8月)調整施工頻度與時間。				✓	
	(7) 外來種植物移除。	是				移除外來種植物
其他						
備註:	表格內標示底色的檢查項目請附上照片, 以記錄執行狀況及工區生態環境變化。					

施工廠商

單位職稱: 新舜營造有限公司-工地主任 姓名(簽章): 何端達

監造單位

單位職稱: 建業工程顧問有限公司-監造主任 姓名(簽章): 監造人 郭金堃

生態保育措施自主檢查表

☐ 施工前 ☒ 施工中 ☐ 完工後 (編號: WB-EC-008)

計畫及工程名稱	臺南市仁德區文賢路(臺1線至保安路)拓寬工程(臺86線至保安路)暨三爺溪排水文賢橋改建工程		填表日期	民國110年8月17日		
填表人員 (單位/職稱)	陳謹希		預定完工日 (施工進度)	民國111年7月5日 進度: 27.952 %		
項目	檢查內容	檢查結果				狀況說明
		已執行/是	執行, 但不足	未執行/否	非執行期間	
生態保全對象	(1) 無生態保全對象。	是				無保全對象
生態保育措施	(2) 避免破壞人造林帶。	是				無破壞
	(3) 施工便道優先使用既有道路開設。	是				使用既有道路
	(4) 限制施工擾動在固定施工範圍。	已執行				限制施工範圍
	(5) 減輕對水域環境的擾動。	已執行				減輕擾動
	(6) 關注物種繁殖期(5~8月)調整施工頻度與時間。	已執行				調整施工時間
	(7) 外來種植物移除。	是				已移除
其他						
備註:	表格內標示底色的檢查項目請附上照片, 以記錄執行狀況及工區生態環境變化。					

施工廠商

單位職稱: 新舜營造有限公司-工地主任 姓名(簽章): 何端達

監造單位

單位職稱: 建業工程顧問有限公司-監造主任 姓名(簽章): 監造人 郭金莖

生態保育措施自主檢查表

☐施工前 ☒施工中 ☐完工後 (編號: WB-EC-007)

計畫及工程名稱	臺南市仁德區文賢路(臺1線至保安路)拓寬工程(臺86線至保安路)暨三爺溪排水文賢橋改建工程		填表日期	民國110年7月8日		
填表人員 (單位/職稱)	陳謹希		預定完工日 (施工進度)	民國111年5月30日 進度: 24.805 %		
項目	檢查內容	檢查結果				狀況說明
		已執行/是	執行, 但不足	未執行/否	非執行期間	
生態保全對象	(1) 無生態保全對象。	是				無保全對象
生態保育措施	(2) 避免破壞人造林帶。	已執行				無破壞
	(3) 施工便道優先使用既有道路開設。	已執行				使用既有道路
	(4) 限制施工擾動在固定施工範圍。	是				固定施工範圍
	(5) 減輕對水域環境的擾動。	是				減輕擾動
	(6) 關注物種繁殖期(5~8月)調整施工頻度與時間。	已執行				配合調整施工
	(7) 外來種植物移除。	是				已移除
其他						
備註:	表格內標示底色的檢查項目請附上照片, 以記錄執行狀況及工區生態環境變化。					

施工廠商

單位職稱: 新舜營造有限公司-工地主任 姓名(簽章): 何端達

監造單位

單位職稱: 建業工程顧問有限公司-監造主任 姓名(簽章): 監造李孟榮

生態保育措施自主檢查表

☐施工前 ☒施工中 ☐完工後 (編號: WB-EC-006)

計畫及工程名稱	臺南市仁德區文賢路(臺1線至保安路)拓寬工程(臺86線至保安路)暨三爺溪排水文賢橋改建工程	填表日期	民國110年6月23日			
填表人員 (單位/職稱)	陳詠茹	預定完工日 (施工進度)	民國111年5月29日 進度: 22.274 %			
項目	檢查內容	檢查結果				狀況說明
		已執行/是	執行, 但不足	未執行/否	非執行期間	
生態保全對象	(1) 無生態保全對象。	是				無保全對象
生態保育措施	(2) 避免破壞人造林帶。	是				無破壞
	(3) 施工便道優先使用既有道路開設。	已執行				使用既有道路
	(4) 限制施工擾動在固定施工範圍。	已執行				固定擾動施工範圍
	(5) 減輕對水域環境的擾動。	已執行				減輕擾動
	(6) 關注物種繁殖期(5~8月)調整施工頻度與時間。	已執行				配合調整施工時間
	(7) 外來種植物移除。	是				已移除
其他						
備註:	表格內標示底色的檢查項目請附上照片, 以記錄執行狀況及工區生態環境變化。					

施工廠商

單位職稱: 新舜營造有限公司-工地主任 姓名(簽章): 何端達

監造單位

單位職稱: 建業工程顧問有限公司-監造主任 姓名(簽章): 李孟榮

生態保育措施施工階段照片及說明

1. 外來種植物移除。



日期：110 年 05 月 13 日
說明：河道布袋蓮清理移除。



日期：110 年 05 月 25 日
說明：河道布袋蓮清理移除。



日期：110 年 05 月 27 日
說明：河道布袋蓮清理移除。



日期：110 年 05 月 27 日
說明：河道布袋蓮清理移除。



日期：110 年 06 月 04 日
說明：河道布袋蓮清理移除。



日期：110 年 06 月 04 日
說明：河道布袋蓮清理移除。

生態保育措施自主檢查表

☐ 施工前 ☒ 施工中 ☐ 完工後 (編號: WB-EC-005)

計畫及工程名稱	臺南市仁德區文賢路(臺1線至保安路)拓寬工程(臺86線至保安路)暨三爺溪排水文賢橋改建工程	填表日期	民國110年5月12日			
填表人員 (單位/職稱)	陳詠希	預定完工日 (施工進度)	民國111年5月29日 進度: 15.192 %			
項目	檢查內容	檢查結果				狀況說明
		已執行/是	執行, 但不足	未執行/否	非執行期間	
生態保全對象	(1) 無生態保全對象。	已執行				無保全對象
生態保育措施	(2) 避免破壞人造林帶。	已執行				無破壞
	(3) 施工便道優先使用既有道路開設。	已執行				使用既有道路
	(4) 限制施工擾動在固定施工範圍。	已執行				固定擾動施工範圍
	(5) 減輕對水域環境的擾動。	是				減輕擾動
	(6) 關注物種繁殖期(5~8月)調整施工頻度與時間。	是				配合調整施工時間
	(7) 外來種植物移除。	是				已移除
其他						
備註:	表格內標示底色的檢查項目請附上照片, 以記錄執行狀況及工區生態環境變化。					

施工廠商

單位職稱: 新舜營造有限公司-工地主任 姓名(簽章): 何端達

監造單位

單位職稱: 建業工程顧問有限公司-監造主任 姓名(簽章): 監造主任 李孟榮

生態保育措施施工階段照片及說明

1. 外來種植物移除。



日期：110 年 04 月 20 日
說明：河道布袋蓮清理移除。

日期：110 年 04 月 20 日
說明：河道布袋蓮清理移除。



日期：110 年 04 月 21 日
說明：河道布袋蓮清理移除。

日期：110 年 04 月 21 日
說明：河道布袋蓮清理移除。




日期：110 年 04 月 22 日
說明：河道布袋蓮清理移除。

日期：110 年 04 月 22 日
說明：河道布袋蓮清理移除。

生態保育措施施工階段照片及說明

1. 外來種植物移除。



日期：110 年 04 月 29 日
說明：河道布袋蓮清理移除。



日期：110 年 04 月 29 日
說明：河道布袋蓮清理移除。



日期：110 年 05 月 10 日
說明：河道布袋蓮清理移除。



日期：110 年 05 月 12 日
說明：河道布袋蓮清理移除。

生態保育措施自主檢查表

☐施工前 ☒施工中 ☐完工後 (編號: WB-EC-004)

計畫及工程名稱	臺南市仁德區文賢路(臺1線至保安路)拓寬工程(臺86線至保安路)暨三爺溪排水文賢橋改建工程		填表日期	民國110年4月11日		
填表人員 (單位/職稱)	陳詒茹		預定完工日 (施工進度)	民國111年5月27日 進度: 10.725 %		
項目	檢查內容	檢查結果				狀況說明
		已執行/是	執行, 但不足	未執行/否	非執行期間	
生態保全對象	(1) 無生態保全對象。	是				無保全對象
生態保育措施	(2) 避免破壞人造林帶。	是				無破壞
	(3) 施工便道優先使用既有道路開設。	已執行				使用既有道路
	(4) 限制施工擾動在固定施工範圍。	已執行				限制擾動施工範圍
	(5) 減輕對水域環境的擾動。	是				減輕水域擾動
	(6) 關注物種繁殖期(5~8月)調整施工頻度與時間。	是				配合調整施工
	(7) 外來種植物移除。	是				已移除
其他						
備註:	表格內標示底色的檢查項目請附上照片, 以記錄執行狀況及工區生態環境變化。					

施工廠商

單位職稱: 新舜營造有限公司-工地主任 姓名(簽章): 何端達

監造單位

單位職稱: 建業工程顧問有限公司-監造主任 姓名(簽章): 監造李孟榮主任

生態保育措施自主檢查表

☐施工前 ☒施工中 ☐完工後 (編號: WB-EC-003)

計畫及工程名稱	臺南市仁德區文賢路(臺1線至保安路)拓寬工程(臺86線至保安路)暨三爺溪排水文賢橋改建工程		填表日期	民國110年3月17日		
填表人員 (單位/職稱)	陳語希		預定完工日 (施工進度)	民國111年5月27日 進度: 8.448 %		
項目	檢查內容	檢查結果				狀況說明
		已執行/是	執行,但不足	未執行/否	非執行期間	
生態保全對象	(1) 無生態保全對象。	是				無保全對象
生態保育措施	(2) 避免破壞人造林帶。	已執行				無破壞
	(3) 施工便道優先使用既有道路開設。	已執行				使用既有道路
	(4) 限制施工擾動在固定施工範圍。	已執行				固定擾動施工範圍
	(5) 減輕對水域環境的擾動。	是				無擾動
	(6) 關注物種繁殖期(5~8月)調整施工頻度與時間。				✓	
	(7) 外來種植物移除。	是				已移除
其他						
備註:	表格內標示底色的檢查項目請附上照片,以記錄執行狀況及工區生態環境變化。					

施工廠商

單位職稱: 新舜營造有限公司-工地主任 姓名(簽章): 何端達

監造單位

單位職稱: 建業工程顧問有限公司-監造主任 姓名(簽章): 監造主任 李孟榮

生態保育措施自主檢查表

☐施工前 ☒施工中 ☐完工後 (編號: WB-EC-002)

計畫及工程名稱	臺南市仁德區文賢路(臺1線至保安路)拓寬工程(臺86線至保安路)暨三爺溪排水文賢橋改建工程		填表日期	民國110年2月6日		
填表人員 (單位/職稱)	陳語芬		預定完工日 (施工進度)	民國111年5月27日 進度: 2.940 %		
項目	檢查內容	檢查結果				狀況說明
		已執行/是	執行, 但不足	未執行/否	非執行期間	
生態保全對象	(1) 無生態保全對象。	是				無生態保全對象
生態保育措施	(2) 避免破壞人造林帶。	是				無破壞
	(3) 施工便道優先使用既有道路開設。	已執行				使用既有道路
	(4) 限制施工擾動在固定施工範圍。	已執行				局限施工擾動範圍
	(5) 減輕對水域環境的擾動。	是				減輕擾動水域
	(6) 關注物種繁殖期(5~8月)調整施工頻度與時間。				✓	
	(7) 外來種植物移除。	已執行				外來種植物移除
其他						
備註:	表格內標示底色的檢查項目請附上照片, 以記錄執行狀況及工區生態環境變化。					

施工廠商

單位職稱: 新舜營造有限公司-工地主任 姓名(簽章): 何端達

監造單位

單位職稱: 建業工程顧問有限公司-監造主任 姓名(簽章): 監造主任 李孟嶸

生態保育措施自主檢查表

☐ 施工前 ☒ 施工中 ☐ 完工後 (編號: WB-EC-001)

計畫及工程名稱	臺南市仁德區文賢路(臺1線至保安路)拓寬工程(臺86線至保安路)暨三爺溪排水文賢橋改建工程		填表日期	民國 110 年 1 月 22 日		
填表人員 (單位/職稱)	陳語希		預定完工日 (施工進度)	民國 111 年 5 月 29 日 進度: 1.495 %		
項目	檢查內容	檢查結果				狀況說明
		已執行/是	執行, 但不足	未執行/否	非執行期間	
生態保全對象	(1) 無生態保全對象。	已執行				無生態保全對象
生態保育措施	(2) 避免破壞人造林帶。	已執行				無破壞
	(3) 施工便道優先使用既有道路開設。	是				優先使用既有道路
	(4) 限制施工擾動在固定施工範圍。	是				無擾動
	(5) 減輕對水域環境的擾動。	是				無擾動水域
	(6) 關注物種繁殖期(5~8月)調整施工頻度與時間。				✓	
	(7) 外來種植物移除。	已執行				外來種植物移除
其他						
備註:	表格內標示底色的檢查項目請附上照片, 以記錄執行狀況及工區生態環境變化。					

施工廠商

單位職稱: 新舜營造有限公司-工地主任 姓名(簽章): 何端達

監造單位

單位職稱: 建業工程顧問有限公司-監造主任 姓名(簽章): 李孟嶸