

111年度昇降設備檢查結果不合格停止使用清冊

序號	建築物名稱	地址	設備統一編號	使用許可證號
1	台南市楠西納骨塔	台南市楠西區灣丘里灣丘○號	B7○	036B○
2	臺南市體育處(新營體育場)	台南市新營區長榮路○段○號	B7○	034-○
3	台南市安平水資源回收中心	台南市安平區健康路○段○號	B7○	045-○
4	臺南市東區區公所(中西東安社區活動中心)	台南市東區長榮路○段○號	B7○	034-○
5	統一花園社區	台南市東區竹子腳○號	B7○	036B○
6	中正國寶公寓大廈	台南市新營區信義街○巷○號	A7○	52B-○
7	中正國寶公寓大廈	台南市新營區信義街○巷○號	B7○	52B-○
8	大國學苑大樓	台南市東區勝利路○號	B7○	040○
9	大國學苑大樓	台南市東區勝利路○號	B7○	040○
10	臺灣臺南地方檢察署(01號機)	台南市安平區健康路○段○號	B7○	036B○
11	MITSUI OUTLET PARK (三井台南)	台南市歸仁區歸仁大道○號	C7○	040○
12	MITSUI OUTLET PARK (三井台南)	台南市歸仁區歸仁大道○號	C7○	040○
13	MITSUI OUTLET PARK (三井台南)	台南市歸仁區歸仁大道○號	C7○	040○
14	MITSUI OUTLET PARK (三井台南)	台南市歸仁區歸仁大道○號	C7○	040○

