

109 年臺南市白河區避難收容處所定期檢查紀錄表

日期：109 年 10 月

編號	處所名稱	耐震度/ 結構安檢	消防檢核	公共安全 檢核	電器用品	淋浴設備及廁所	飲水設備	門窗	環境清潔 及休閒設備	無障礙及 特殊設施
1	白河區公所/育樂中心/1樓	申報日期 103 年 3 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明： _____	申報日期 109 年 5 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明： _____	申報日期 109 年 6 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明： _____	<input checked="" type="checkbox"/> 電視 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇 15 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 2 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 6 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 8 間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 _____ 2 臺	出入口 4 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室
2	白河商工/學生活動中心/1樓	申報日期 98 年 9 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明： _____	申報日期 109 年 3 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明： _____	申報日期 102 年 2 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明： _____	<input type="checkbox"/> 電視 _____ 臺 <input type="checkbox"/> 電扇 _____ 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 7 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 12 組 (游泳池) <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 6 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 12 間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間 (臨近教室走廊)	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 _____ 2 臺 (教室外走廊、立信大樓)	出入口 4 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室
3	河東國小/操場/1樓	申報日期 ____ 年 ____ 月 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input checked="" type="checkbox"/> 不需評估，說明：操場	申報日期 ____ 年 ____ 月 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input checked="" type="checkbox"/> 不需評估，說明：操場	申報日期 ____ 年 ____ 月 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input checked="" type="checkbox"/> 不需評估，說明：操場	<input type="checkbox"/> 電視 _____ 臺 <input type="checkbox"/> 電扇 _____ 臺 <input type="checkbox"/> 冷氣 _____ 臺 <input type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 1 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 2 間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間 (勤學樓)	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 _____ 1 臺	出入口 1 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input type="checkbox"/> 有窗戶	<input type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input type="checkbox"/> 哺乳室
	河東國小/勤學樓/1樓	申報日期 104 年 1 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明： _____	申報日期 109 年 3 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明： _____	申報日期 105 年 11 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明： _____	<input checked="" type="checkbox"/> 電視 3 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇 9 臺 <input type="checkbox"/> 冷氣 _____ 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 1 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 2 間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 _____ 3 臺	出入口 4 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input checked="" type="checkbox"/> 休閒設備 1. 桌球桌 2. _____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室

編號	處所名稱	耐震度/結構安檢	消防檢核	公共安全檢核	電器用品	淋浴設備及廁所	飲水設備	門窗	環境清潔及休閒設備	無障礙及特殊設施
4	河東國小六溪分校/教室/1樓	申報日期 105年9月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明：_____	申報日期 109年3月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明：_____	申報日期 108年10月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明：_____	<input checked="" type="checkbox"/> 電視 2 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇 12 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input type="checkbox"/> 熱水器__臺 <input type="checkbox"/> 蓮蓬頭__組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 5 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 1 間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 1 臺	出入口 1 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室
5	仙草國小/學生活動中心/1樓	申報日期 98年4月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明：_____	申報日期 109年2月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明：_____	申報日期 107年10月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明：_____	<input type="checkbox"/> 電視__臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇 12 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 2 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 1 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 1 間 <input type="checkbox"/> 無障礙廁所__間	<input type="checkbox"/> 飲水機 ____臺	出入口 2 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input type="checkbox"/> 哺乳室
6	仙草國小關嶺分校/操場/1樓	申報日期 ____年____月 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input checked="" type="checkbox"/> 不需評估，說明：操場	申報日期 ____年____月 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input checked="" type="checkbox"/> 不需評估，說明：操場	申報日期 ____年____月 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input checked="" type="checkbox"/> 不需評估，說明：操場	<input type="checkbox"/> 電視__臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇 6 臺 <input type="checkbox"/> 冷氣__臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 2 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 2 間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間	<input type="checkbox"/> 飲水機 ____臺	出入口 1 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室
	仙草國小關嶺分校/視聽教室/1樓	申報日期 105年10月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明：_____	申報日期 109年3月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明：_____	申報日期 105年11月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明：_____	<input type="checkbox"/> 電視__臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇 6 臺 <input type="checkbox"/> 冷氣__臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 2 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 2 間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間	<input type="checkbox"/> 飲水機 ____臺	出入口 1 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室
7	白河國中/學生活動中心/1樓	申報日期 98年4月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明：_____	申報日期 109年1月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明：_____	申報日期 108年06月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明：_____	<input type="checkbox"/> 電視__臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇 20 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 6 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組 (活動中心旁室內球場內) <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 6 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 6 間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間 (活動中心旁敬業樓1樓)	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 1 臺 (活動中心旁室內球場內)	出入口 5 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input type="checkbox"/> 垃圾清運 <input checked="" type="checkbox"/> 休閒設備 1. 音響 2. _____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室

編號	處所名稱	耐震度/結構安檢	消防檢核	公共安全檢核	電器用品	淋浴設備及廁所	飲水設備	門窗	環境清潔及休閒設備	無障礙及特殊設備
8	白河國小/學生活動中心/1樓	申報日期 102年12月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明： 109/7/15起學生活動中心進行耐震補強工程	申報日期 109年4月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明：	申報日期 108年7月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明：	<input type="checkbox"/> 電視__臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇_8_臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣_6_臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器_1_臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭_1_組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台_1_個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所_1_間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所_1_間 (以上設施位於活動中心外3公尺處，與辦公室共用)	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 _2_臺 (地下室、辦公室各1臺)	出入口_5_個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室
9	竹門國小/學生活動中心/1樓	申報日期 98年1月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明：	申報日期 109年2月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明：	申報日期 106年10月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明：	<input type="checkbox"/> 電視__臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇_16_臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣_2_臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器_1_臺 (幼兒園) <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭_1_組 (幼兒園) <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台_1_個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所_1_間(外面) <input type="checkbox"/> 無障礙廁所__間	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 _1_臺 (幼兒園)	出入口_4_個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input type="checkbox"/> 垃圾清運 <input checked="" type="checkbox"/> 休閒設備 1. 音響_____ 2. 投影機_____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室
10	大竹國小/教學大樓/地下1樓	申報日期 101年9月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明：	申報日期 109年2月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明：	申報日期 108年6月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明：	<input type="checkbox"/> 電視__臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇_2_臺 <input type="checkbox"/> 冷氣__臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器_2_臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭_2_組 (替代役室、幼兒園) <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台_11_個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所_3_間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所_1_間	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 _9_臺 (班級教室)	出入口_1_個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室
11	內角國小/學生活動中心/1樓	申報日期 98年4月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明：	申報日期 109年3月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明：	申報日期 107年10月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明：	<input type="checkbox"/> 電視__臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇_6_臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣_2_臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器_2_臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭_4_組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台_4_個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所_2_間 <input type="checkbox"/> 無障礙廁所__間	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 _6_臺 (班級教室)	出入口_6_個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室

編號	處所名稱	耐震度/結構安檢	消防檢核	公共安全檢核	電器用品	淋浴設備及廁所	飲水設備	門窗	環境清潔及休閒設備	無障礙及特殊設備
12	玉豐國小/視聽教室/2樓	申報日期 99年7月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明： _____	申報日期 109年3月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明： _____	申報日期 106年10月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明： _____	<input type="checkbox"/> 電視____臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇10臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣2臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器2臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭3組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台2個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所1間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所1間	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 1臺	出入口8個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input checked="" type="checkbox"/> 休閒設備 1. 伴唱機 2. E化設備 3. _____	<input type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室
13	大林社區活動中心/1樓	申報日期 106年9月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明： _____	申報日期 109年9月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明： _____	申報日期 108年12月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明： _____	<input checked="" type="checkbox"/> 電視1臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇12臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣2臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器1臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭1組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台1個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所1間 <input type="checkbox"/> 無障礙廁所__間	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 1臺	出入口2個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input checked="" type="checkbox"/> 休閒設備 1. 電動按摩機 2. 跑步機 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室
14	仙草社區活動中心/2樓	申報日期 106年9月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明： _____	申報日期 109年9月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明： _____	申報日期 108年12月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明： _____	<input type="checkbox"/> 電視____臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇9臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣1臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器1臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭1組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台3個(1樓2個) <input checked="" type="checkbox"/> 廁所7間(1樓3間) <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所1間	<input type="checkbox"/> 飲水機 ____臺	出入口1個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室