

112 年臺南市白河區避難收容處所定期檢查紀錄表

日期：112 年 1 月

編號	處所名稱	耐震度/ 結構安檢	消防檢核	公共安全 檢核	電器用品	淋浴設備及廁所	飲水設備	門窗	環境清潔 及休閒設備	無障礙及 特殊設施
1	白河區 公所/ 育樂中 心/1樓 <i>原址重建</i>	申報日期 103 年 3 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： _____	申報日期 111 年 5 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： _____	申報日期 109 年 6 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： _____	☒ 電視 1 臺 ☒ 電扇 15 臺 ☒ 冷氣 2 臺 ☒ 有電燈	☒ 熱水器 1 臺 ☒ 蓮蓬頭 1 組 ☒ 洗手台 6 個 ☒ 廁所 8 間 ☒ 無障礙廁所 1 間	☒ 飲水機 2 臺	出入口 4 個 ☒ 暢通 ☐ 不暢通 ☒ 有窗戶	☒ 垃圾清運 ☐ 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	☒ 無障礙 坡道 ☐ 電梯 ☒ 哺乳室
2	白河商 工/學 生活動 中心/1 樓	申報日期 98 年 9 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： _____	申報日期 111 年 3 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： _____	申報日期 __ 年 __ 月 ☐ 合格 ☐ 不合格 ☒ 未評估：逾期 未申請 ☐ 不需評估 _____	☐ 電視 __ 臺 ☐ 電扇 __ 臺 ☒ 冷氣 7 臺 ☒ 有電燈	☒ 熱水器 1 臺 ☒ 蓮蓬頭 12 組 (游泳池) ☒ 洗手台 6 個 ☒ 廁所 12 間 ☒ 無障礙廁所 1 間 (以開口契約辦理)	☒ 飲水機 2 臺 (教室外走廊、 立信大樓)	出入口 4 個 ☒ 暢通 ☐ 不暢通 ☒ 有窗戶	☒ 垃圾清運 ☐ 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	☒ 無障礙 坡道 ☐ 電梯 ☒ 哺乳室
	白河 商工 /操場	申報日期 __ 年 __ 月 ☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☒ 不需評估，說明： 操場	申報日期 __ 年 __ 月 ☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☒ 不需評估，說明： 操場	申報日期 __ 年 __ 月 ☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☒ 不需評估，說明： 操場	☐ 電視 __ 臺 ☐ 電扇 __ 臺 ☐ 冷氣 __ 臺 ☐ 有電燈	☐ 熱水器 __ 臺 ☐ 蓮蓬頭 __ 組 ☐ 洗手台 __ 個 ☐ 廁所 __ 間 ☐ 無障礙廁所 __ 間	☐ 飲水機 __	出入口 __ 個 ☐ 暢通 ☐ 不暢通 ☐ 有窗戶	☐ 垃圾清運 ☐ 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	☐ 無障礙 坡道 ☐ 電梯 ☐ 哺乳室
3	河東國 小/勤 學樓/1 樓	申報日期 104 年 1 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： _____	申報日期 111 年 2 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： _____	申報日期 110 年 9 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： _____	☒ 電視 3 臺 ☒ 電扇 9 臺 ☐ 冷氣 __ 臺 ☒ 有電燈	☒ 熱水器 1 臺 ☒ 蓮蓬頭 1 組 ☒ 洗手台 1 個 ☒ 廁所 7 間 ☒ 無障礙廁所 1 間	☒ 飲水機 3 臺	出入口 4 個 ☒ 暢通 ☐ 不暢通 ☐ 有窗戶	☒ 垃圾清運 ☒ 休閒設備 1. 桌球桌 2. _____ 3. _____	☒ 無障礙 坡道 ☐ 電梯 ☒ 哺乳室

編號	處所名稱	耐震度/ 結構安檢	消防檢核	公共安全 檢核	電器用品	淋浴設備及廁所	飲水設備	門窗	環境清潔 及休閒設備	無障礙及 特殊設施
4	河東國小六溪分校/教室/1樓	申報日期 105 年 9 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： _____	申報日期 111 年 2 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： _____	申報日期 108 年 11 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： _____	☒ 電視 2 臺 ☒ 電扇 12 臺 ☒ 冷氣 1 臺 ☒ 有電燈	☐ 熱水器____臺 ☐ 蓮蓬頭____組 ☒ 洗手台 5 個 ☒ 廁所 1 間 ☒ 無障礙廁所 1 間	☒ 飲水機 1 臺	出入口 1 個 ☒ 暢通 ☐ 不暢通 ☒ 有窗戶	☒ 垃圾清運 ☐ 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	☒ 無障礙坡道 ☐ 電梯 ☒ 哺乳室
5	仙草實小/學生活動中心/1樓	申報日期 98 年 4 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： _____	申報日期 111 年 2 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： _____	申報日期 111 年 10 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： _____	☐ 電視____臺 ☒ 電扇 12 臺 ☒ 冷氣 2 臺 ☒ 有電燈	☒ 熱水器 1 臺 ☒ 蓮蓬頭 1 組 ☒ 洗手台 1 個 ☒ 廁所 1 間 ☐ 無障礙廁所 1 間 (以開口契約辦理)	☐ 飲水機 ____臺	出入口 2 個 ☒ 暢通 ☐ 不暢通 ☐ 有窗戶	☒ 垃圾清運 ☐ 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	☒ 無障礙坡道 ☐ 電梯 ☒ 哺乳室
6	仙草實小關嶺分校/教學大樓/1樓	申報日期 105 年 10 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： _____	申報日期 111 年 2 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： _____	申報日期 110 年 7 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： _____	☒ 電視 4 臺 ☒ 電扇 10 臺 ☒ 冷氣 10 臺 ☒ 有電燈	☒ 熱水器 1 臺 ☒ 蓮蓬頭 2 組 ☒ 洗手台 6 個 ☒ 廁所 3 間 ☒ 無障礙廁所 1 間	☒ 飲水機 1 臺	出入口 30 個 ☒ 暢通 ☐ 不暢通 ☒ 有窗戶	☒ 垃圾清運 ☐ 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	☐ 無障礙坡道 ☐ 電梯 ☒ 哺乳室
7	白河國中/學生活動中心/1樓	申報日期 98 年 4 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： _____	申報日期 111 年 3 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： _____	申報日期 108 年 06 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： _____	☐ 電視____臺 ☒ 電扇 20 臺 ☒ 冷氣 6 臺 ☒ 有電燈	☒ 熱水器 1 臺 ☒ 蓮蓬頭 1 組 (活動中心旁室內球場內) ☒ 洗手台 6 個 ☒ 廁所 6 間 ☒ 無障礙廁所 1 間 (以開口契約辦理))	☒ 飲水機 1 臺 (活動中心旁室內球場內)	出入口 5 個 ☒ 暢通 ☐ 不暢通 ☒ 有窗戶	☐ 垃圾清運 ☒ 休閒設備 1. 音響 2. _____ 3. _____	☒ 無障礙坡道 ☐ 電梯 ☒ 哺乳室

編號	處所名稱	耐震度/結構安檢	消防檢核	公共安全檢核	電器用品	淋浴設備及廁所	飲水設備	門窗	環境清潔及休閒設備	無障礙及特殊設備
7	白河國中/操場	申報日期____年____月 ☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☒ 不需評估，說明：操場	申報日期____年____月 ☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☒ 不需評估，說明：操場	申報日期____年____月 ☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☒ 不需評估，說明：操場	☐ 電視____臺 ☐ 電扇____臺 ☐ 冷氣____臺 ☐ 有電燈	☐ 熱水器____臺 ☐ 蓮蓬頭____組 ☐ 洗手台____個 ☐ 廁所____間 ☐ 無障礙廁所____間	☐ 飲水機____ -	出入口____個 ☐ 暢通 ☐ 不暢通 ☐ 有窗戶	☐ 垃圾清運 ☐ 休閒設備 1.____ 2.____ 3.____	☐ 無障礙坡道 ☐ 電梯 ☐ 哺乳室
8	白河國小/學生活動中心/1樓	申報日期109年6月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估	申報日期111年2月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	申報日期110年8月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	☐ 電視____臺 ☒ 電扇8臺 ☒ 冷氣9臺 ☒ 有電燈	☒ 熱水器1臺 ☒ 蓮蓬頭1組 ☒ 洗手台1個 ☒ 廁所2間 ☒ 無障礙廁所1間 (以開口契約辦理)	☒ 飲水機2臺 (辦公室各1臺)	出入口5個 ☒ 暢通 ☐ 不暢通 ☒ 有窗戶	☒ 垃圾清運 ☐ 休閒設備 1.____ 2.____ 3.____	☒ 無障礙坡道 ☐ 電梯 ☒ 哺乳室
9	竹門國小/學生活動中心/1樓	申報日期98年1月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	申報日期111年3月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	申報日期110年7月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	☐ 電視____臺 ☒ 電扇16臺 ☒ 冷氣2臺 ☒ 有電燈	☒ 熱水器1臺 (幼兒園) ☒ 蓮蓬頭1組 (幼兒園) ☒ 洗手台1個 ☒ 廁所1間(外面) ☒ 無障礙廁所1間 以開口契約辦理	☒ 飲水機1臺 (幼兒園)	出入口4個 ☒ 暢通 ☐ 不暢通 ☒ 有窗戶	☐ 垃圾清運 ☒ 休閒設備 1.音響 2.投影機 3.____	☒ 無障礙坡道 ☐ 電梯 ☒ 哺乳室
10	大竹國小/教學大樓/1、2樓	申報日期101年9月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	申報日期111年3月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	申報日期108年6月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	☒ 電視2臺 ☒ 電扇28臺 ☒ 冷氣14臺 ☒ 有電燈	☒ 熱水器2臺 ☒ 蓮蓬頭2組 (替代役室、幼兒園) ☒ 洗手台11個 ☒ 廁所3間 ☒ 無障礙廁所1間	☒ 飲水機6臺 (班級教室)	出入口16個 ☒ 暢通 ☐ 不暢通 ☒ 有窗戶	☒ 垃圾清運 ☒ 休閒設備 1.____ 2.____ 3.____	☒ 無障礙坡道 ☐ 電梯 ☒ 哺乳室

編號	處所名稱	耐震度/結構安檢	消防檢核	公共安全檢核	電器用品	淋浴設備及廁所	飲水設備	門窗	環境清潔及休閒設備	無障礙及特殊設備
11	內角國小/學生活動中心/1樓	申報日期 98年4月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估, _____	申報日期 111年2月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估	申報日期 111年10月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估	☐ 電視____臺 ☒ 電扇6臺 ☒ 冷氣2臺 ☒ 有電燈	☒ 熱水器2臺 ☒ 蓮蓬頭4組 ☒ 洗手台4個 ☒ 廁所男2女2 ☒ 無障礙廁所1間	☒ 飲水機 6臺 (班級教室)	出入口6個 ☒ 暢通 ☐ 不暢通 ☒ 有窗戶	☒ 垃圾清運 ☐ 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	☒ 無障礙坡道 ☐ 電梯 ☒ 哺乳室
12	玉豐國小/行政暨教學大樓/1樓	申報日期 99年7月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估, 說明: _____	申報日期 111年2月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估, 說明: _____	申報日期 111年2月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估, 說明: _____	☒ 電視6臺 ☒ 電扇42臺 ☒ 冷氣14臺 ☒ 有電燈	☒ 熱水器1臺 ☒ 蓮蓬頭1組 ☒ 洗手台5個 ☒ 廁所16間 ☒ 無障礙廁所1間	☒ 飲水機 2臺	出入口20個 ☒ 暢通 ☐ 不暢通 ☐ 有窗戶	☒ 垃圾清運 ☐ 休閒設備	☐ 無障礙坡道 ☐ 電梯 ☒ 哺乳室
13	大林社區活動中心/1樓	申報日期 106年9月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估, 說明: _____	申報日期 111年9月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估, 說明: _____	申報日期 108年12月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估, 說明: _____	☒ 電視1臺 ☒ 電扇9臺 ☒ 冷氣2臺 ☒ 有電燈	☒ 熱水器1臺 ☒ 蓮蓬頭1組 ☒ 洗手台1個 ☒ 廁所2間 ☐ 無障礙廁所1間	☒ 飲水機 1臺	出入口2個 ☒ 暢通 ☐ 不暢通 ☒ 有窗戶	☒ 垃圾清運 ☒ 休閒設備 1. 卡拉ok	☒ 無障礙坡道 ☐ 電梯 ☒ 哺乳室
	大林社區活動中心/室外空間	申報日期 年____月 ☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☒ 不需評估, 說明: 操場	申報日期 年____月 ☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☒ 不需評估, 說明: 操場	申報日期 年____月 ☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☒ 不需評估, 說明: 操場	☐ 電視____臺 ☐ 電扇____臺 ☐ 冷氣____臺 ☐ 有電燈	☐ 熱水器____臺 ☐ 蓮蓬頭____組 ☐ 洗手台____個 ☐ 廁所____間 ☐ 無障礙廁所____間	☐ 飲水機	出入口____個 ☐ 暢通 ☐ 不暢通 ☐ 有窗戶	☐ 垃圾清運 ☐ 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	☐ 無障礙坡道 ☐ 電梯 ☐ 哺乳室

106.12.06 修正

註：本表為季報請於每季1月份（第一季）、4月份（第二季）、7月份（第三季）及10月份（第四季）辦理安全檢查及核章後於10號前(掃描檔)傳報社會局。

檢核人：

課員楊雅伊

課長：

社會課長鄭桂瑛