

副本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

臺南市白河區公所 函

地址：73242臺南市白河區三民路381號

承辦人：楊雅伊

電話：06-6855102*264

傳真：06-6832460

電子信箱：po093@mail.tainan.gov.tw

受文者：本所社會課

發文日期：中華民國111年9月23日

發文字號：所社字第1110679570號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：避難收容處所定期檢查紀錄表1份

主旨：檢送111年第4季避難收容處所定期檢查紀錄表1份，請貴單位協助進行避難收容處所檢查並回填紀錄表，並於111年10月4日（星期二）前送本所彙整，請查照惠復。

說明：

- 一、依據災害防救法、臺南市重大災害災民臨時安置執行計畫及臺南市政府災害防救業務考核重點項目辦理。
- 二、為辦理重大災害災民臨時避難收容作業，應於防災整備階段進行各避難處所之安全檢查及設施維護工作，爰請貴單位每季回填旨揭紀錄表。
- 三、所送紀錄表內容為上一季資料，請逕行修改為最新資料，並經檢核人簽章後以郵寄或傳真等方式回傳，俾利本所報送臺南市政府社會局。
- 四、另請檢附111年避難收容處所消防安全檢查、建築物公共安全檢查、耐震度評估或補強等相關資料，及本季水電檢查照片各1張。（請拍攝『橫式』照片，若為電子檔請以電子郵件寄至承辦人信箱）。

正本：國立白河高級商工職業學校、臺南市立白河國民中學、臺南市白河區河東國民小學、臺南市白河區河東國小六溪分校、臺南市白河區仙草實驗小學、臺南市白河區仙草實驗小學關嶺分校、臺南市白河區白河國民小學、臺南市白河區竹門國民小學、臺南市白河區大竹國民小學、臺南市白河區內角國民小學、臺南市白河區玉豐國民小學、大林里辦公處

副本：本所社會課



本案依分層負責規定授權業務主管決行

111年臺南市白河區避難收容處定期檢查紀錄表

日期：111年10月

編號	處所名稱	耐震度/結構安檢	消防檢核	公共安全檢核	電器用品	淋浴設備及廁所	飲水設備	門窗	環境清潔及休閒設備	無障礙及特殊設施
1	白河區公所/育樂中心/1樓	申報日期 103年3月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估 明：_____	申報日期 111年5月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估 明：_____	申報日期 109年6月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估 明：_____	<input checked="" type="checkbox"/> 電視 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇 15 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 2 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 6 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 8 間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 2 臺	出入口 4 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室
2	白河商工生活中心/1樓	申報日期 98年9月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估 明：_____	申報日期 111年3月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估 明：_____	申報日期 102年2月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估 明：_____	<input type="checkbox"/> 電視 _____ 臺 <input type="checkbox"/> 電扇 _____ 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 7 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 12 組 (游泳池) <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 6 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 12 間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間 (以開口契約辦理)	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 2 臺 (教室外走廊、立信大樓)	出入口 4 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室
3	河東國小/勤學樓/1樓	申報日期 104年1月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估 明：_____	申報日期 111年2月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估 明：_____	申報日期 105年11月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估 明：_____	<input checked="" type="checkbox"/> 電視 3 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇 9 臺 <input type="checkbox"/> 冷氣 _____ 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 1 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 2 間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 3 臺	出入口 4 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input checked="" type="checkbox"/> 休閒設備 1. 桌球桌 2. _____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室

編號	處所名稱	耐震度/結構安檢	消防檢核	公共安全檢核	電器用品	淋浴設備及廁所	飲水設備	門窗	環境清潔及休閒設備	無障礙及特殊設施
4	河東國小六分校/1教室/1樓	申報日期 105 年 9 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	申報日期 111 年 2 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	申報日期 108 年 10 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	<input checked="" type="checkbox"/> 電視 2 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇 12 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input type="checkbox"/> 熱水器 1 臺 <input type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 5 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 1 間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 1 臺	出入口 1 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室
5	仙草國小/學動生活中心/1樓	申報日期 98 年 4 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	申報日期 111 年 3 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	申報日期 107 年 10 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	<input type="checkbox"/> 電視 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇 12 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 2 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 1 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 1 間 <input type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間 (以開口契約辦理)	<input type="checkbox"/> 飲水機 1 臺	出入口 2 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室
6	仙草實嶺小關嶺分校/教學大樓/1樓	申報日期 105 年 10 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	申報日期 111 年 3 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	申報日期 105 年 11 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	<input checked="" type="checkbox"/> 電視 3 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇 10 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 10 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 2 組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 6 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 3 間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 1 臺	出入口 30 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室
7	白河國中/學動生活中心/1樓	申報日期 98 年 4 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	申報日期 111 年 2 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	申報日期 108 年 06 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估, 說明: _____	<input type="checkbox"/> 電視 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇 20 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 6 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 6 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 6 間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間 (活動中心旁室內球場內) (以開口契約辦理)	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 1 臺 (活動中心旁室內球場內)	出入口 5 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input type="checkbox"/> 垃圾清運 <input checked="" type="checkbox"/> 休閒設備 1. 音響 2. _____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室

編號	處所名稱	耐震度/結構安檢	消防檢核	公共安全檢核	電器用品	淋浴設備及廁所	飲水設備	門窗	環境清潔及休閒設備	無障礙及特殊設備
7	白河國中/操場	申報日期 年 月 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 明：操場	申報日期 年 月 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 明：操場	申報日期 年 月 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 明：操場	<input type="checkbox"/> 電視 臺 <input type="checkbox"/> 電扇 臺 <input type="checkbox"/> 冷氣 臺 <input type="checkbox"/> 有電燈	<input type="checkbox"/> 熱水器 臺 <input type="checkbox"/> 蓮蓬頭 組 <input type="checkbox"/> 洗手台 個 <input type="checkbox"/> 廁所 間 <input type="checkbox"/> 無障礙廁所 間	<input type="checkbox"/> 飲水機	出入口 個 <input type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input type="checkbox"/> 有窗戶	<input type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input type="checkbox"/> 哺乳室
8	白河國小/學生活動中心/1樓	申報日期 109年 6月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 明：不需評估	申報日期 111年 3月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 明：不需評估	申報日期 108年 7月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 明：不需評估	<input type="checkbox"/> 電視 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇 8 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 6 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 1 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 1 間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間 (以開口契約辦理)	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 2 臺 (辦公室各 1 臺)	出入口 5 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室
9	竹門國小/學生活動中心/1樓	申報日期 98年 1月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 明：不需評估	申報日期 111年 3月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 明：不需評估	申報日期 106年 10月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 明：不需評估	<input type="checkbox"/> 電視 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇 16 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 2 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺 (幼兒園) <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組 (幼兒園) <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 1 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 1 間 (外面) <input type="checkbox"/> 無障礙廁所 間	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 1 臺 (幼兒園)	出入口 4 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input type="checkbox"/> 垃圾清運 <input checked="" type="checkbox"/> 休閒設備 1. 音響 2. 投影機 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室
10	大竹國小/教學大樓/1、2樓	申報日期 101年 9月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 明：不需評估	申報日期 111年 3月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 明：不需評估	申報日期 108年 6月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 明：不需評估	<input checked="" type="checkbox"/> 電視 2 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇 28 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 14 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 2 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 2 組 (替代教室、幼兒園) <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 11 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 3 間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 6 臺 (班級教室)	出入口 16 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input checked="" type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室

編號	處所名稱	耐震度/結構安檢	消防檢核	公共安全檢核	電器用品	淋浴設備及廁所	飲水設備	門窗	環境清潔及休閒設備	無障礙及特殊設備
11	國角學 小/學 生活動 中心/1 樓	申報日期 98年4月 合格 不合格 未評估 不需評估	申報日期 111年2月 合格 不合格 未評估 不需評估	申報日期 107年10月 合格 不合格 未評估 不需評估	電視 1 臺 電扇 6 臺 冷氣 2 臺 有電燈	熱水器 2 臺 蓮蓬頭 4 組 洗手台 4 個 廁所 2 間 無障礙廁所 1 間	飲水機 6 臺 (班級教室)	出入口 6 個 暢通 不暢通 有窗戶	垃圾清運 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	無障礙 坡道 電梯 哺乳室
12	玉豐國 小/行 政暨教 學大樓 /1樓	申報日期 99年7月 合格 不合格 未評估 不需評估	申報日期 111年3月 合格 不合格 未評估 不需評估	申報日期 106年10月 合格 不合格 未評估 不需評估	電視 6 臺 電扇 42 臺 冷氣 14 臺 有電燈	熱水器 1 臺 蓮蓬頭 1 組 洗手台 5 個 廁所 2 間 無障礙廁所 1 間	飲水機 2 臺	出入口 20 個 暢通 不暢通 有窗戶	垃圾清運 休閒設備	無障礙 坡道 電梯 哺乳室
13	大林社 區活動 中心/1 樓	申報日期 106年9月 合格 不合格 未評估 不需評估	申報日期 111年9月 合格 不合格 未評估 不需評估	申報日期 108年12月 合格 不合格 未評估 不需評估	電視 1 臺 電扇 9 臺 冷氣 2 臺 有電燈	熱水器 1 臺 蓮蓬頭 1 組 洗手台 1 個 廁所 2 間 無障礙廁所 1 間	飲水機 1 臺	出入口 2 個 暢通 不暢通 有窗戶	垃圾清運 休閒設備 1. 卡拉OK	無障礙 坡道 電梯 哺乳室
	大林社 區活動 中心/ 室外空 間	申報日期 年 月 合格 不合格 未評估 不需評估	申報日期 年 月 合格 不合格 未評估 不需評估	申報日期 年 月 合格 不合格 未評估 不需評估	電視 臺 電扇 臺 冷氣 臺 有電燈	熱水器 臺 蓮蓬頭 組 洗手台 個 廁所 間 無障礙廁所 間	飲水機	出入口 個 暢通 不暢通 有窗戶	垃圾清運 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	無障礙 坡道 電梯 哺乳室

106.12.06 修正

註：本表為季報請於每季 1 月份 (第一季)、4 月份 (第二季)、7 月份 (第三季) 及 10 月份 (第四季) 辦理安全檢查及核章後於 10 號前(掃描檔)傳報社會局。

檢核人：

課長：