

# 106 年臺南市白河區避難收容處所定期檢查紀錄表(第 3 季)

日期：106 年 7 月

編號	處所名稱	耐震度/ 結構安檢	消防檢核	公共安全 檢核	電器用品	淋浴設備及廁所	飲水設備	門窗	環境清潔及 休閒設備	無障礙及 特殊設施
1	白河區公所 /育樂中心 /1樓	103 年 3 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估	106 年 5 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估	104 年 12 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估	<input checked="" type="checkbox"/> 電視 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇 12 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 2 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 3 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 8 間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 1 臺	出入口 4 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室
2	白河商工 /學生活動中 心/1樓	98 年 9 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估	106 年 6 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <small>(活動中心因屋頂換新工程致消防設備予以重新檢討，已於 106 年 6 月通過消防安全檢核)</small>	102 年 2 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估	<input type="checkbox"/> 電視__臺 <input type="checkbox"/> 電扇__臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 8 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 12 組 <small>(游泳池)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 6 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 12 間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間 <small>(臨近教室走廊)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 1 臺 <small>(教室外走廊)</small>	出入口 5 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input type="checkbox"/> 哺乳室
3	河東國小 /操場/1樓	__年__月 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 未評估 <small>(操場無需評估)</small>	106 年 3 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估	105 年 11 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估	<input type="checkbox"/> 電視__臺 <input type="checkbox"/> 電扇__臺 <input type="checkbox"/> 冷氣__臺 <input type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 1 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 2 間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間 <small>(勤學樓)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 1 臺	出入口 1 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input type="checkbox"/> 有窗戶	<input type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input type="checkbox"/> 哺乳室
	河東國小 /勤學樓/1樓	104 年 1 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估	106 年 3 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估	105 年 11 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估	<input checked="" type="checkbox"/> 電視 3 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇 9 臺 <input type="checkbox"/> 冷氣__臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 1 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 2 間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 3 臺	出入口 4 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input checked="" type="checkbox"/> 休閒設備 1. 桌球桌 2. _____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input type="checkbox"/> 哺乳室

編號	處所名稱	耐震度/ 結構安檢	消防檢核	公共安全 檢核	電器用品	淋浴設備及廁所	飲水設備	門窗	環境清潔及 休閒設備	無障礙及 特殊設施
4	河東國小六溪 分校 /教室/1樓 (校舍於105/9月 補強工程完成)	105年9月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估	106年3月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估	104年11月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估	<input checked="" type="checkbox"/> 電視2臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇12臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣1臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input type="checkbox"/> 熱水器__臺 <input type="checkbox"/> 蓮蓬頭__組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台5個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所1間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所1間	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 1臺	出入口1個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input type="checkbox"/> 哺乳室
5	仙草國小 /學生活動中 心/1樓	103年4月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估	106年3月 <input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 (檢查有缺 失,已申請改 善經費) <input type="checkbox"/> 未評估	104年12月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估	<input type="checkbox"/> 電視__臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇12臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣2臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器1臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭1組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台1個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所1間 <input type="checkbox"/> 無障礙廁所__間	<input type="checkbox"/> 飲水機 __臺	出入口2個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input type="checkbox"/> 哺乳室
6	仙草國小關嶺 分校 /操場/1樓	__年__月 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 未評估 (操場無需 評估)	105年12月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估	105年11月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估	<input type="checkbox"/> 電視__臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇6臺 <input type="checkbox"/> 冷氣__臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器1臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭1組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台2個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所2間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所1間	<input type="checkbox"/> 飲水機 __臺	出入口1個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input type="checkbox"/> 哺乳室
	仙草國小關嶺 分校 /視聽教室/1 樓	105年12 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估	106年3月 <input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 (檢查有缺 失,已申請改 善經費) <input type="checkbox"/> 未評估	105年11月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估	<input type="checkbox"/> 電視__臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇6臺 <input type="checkbox"/> 冷氣__臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器1臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭1組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台2個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所2間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所1間	<input type="checkbox"/> 飲水機 __臺	出入口6個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input type="checkbox"/> 哺乳室

編號	處所名稱	耐震度/ 結構安檢	消防檢核	公共安全 檢核	電器用品	淋浴設備及廁所	飲水設備	門窗	環境清潔及 休閒設備	無障礙及 特殊設施
7	白河國中 /學生活動中 心/1樓	98年6月 ■合格 □不合格 □未評估	106年3月 ■合格 □不合格 □未評估	104年11月 ■合格 □不合格 □未評估	□電視__臺 ■電扇20臺 ■冷氣6臺 ■有電燈	■熱水器1臺 ■蓮蓬頭1組 ■洗手台4個 ■廁所4間 ■無障礙廁所1間	■飲水機 1臺	出入口5個 ■暢通 □不暢通 ■有窗戶	□垃圾清運 ■休閒設備 1.音響 2._____ 3._____	■無障礙坡道 □電梯 □哺乳室
8	白河國小 /學生活動中 心/1樓	103年5月 ■合格 □不合格 □未評估	106年3月 □合格 ■不合格 (檢查有缺失, 已申請改善經 費) □未評估	103年10月 ■合格 □不合格 □未評估 <small>本校避難收容處所 公共安全檢核,原 應於105年10月 檢核,因故未及申 報。預訂於106年 10月補行申報安 檢。</small>	□電視__臺 ■電扇8臺 ■冷氣6臺 ■有電燈	■熱水器1臺 ■蓮蓬頭1組 ■洗手台1個 ■廁所1間 ■無障礙廁所1間 <small>(以上設備位於本校活動中 心外3公尺處,與辦公室共 用)</small>	■飲水機 2臺 <small>(地下室、 辦公室各1 臺)</small>	出入口5個 ■暢通 □不暢通 ■有窗戶	■垃圾清運 □休閒設備 1._____ 2._____ 3._____	■無障礙坡道 □電梯 □哺乳室
9	竹門國小 /學生活動中 心/1樓	98年1月 ■合格 □不合格 □未評估	106年3月 ■合格 □不合格 □未評估	102年8月 ■合格 □不合格 □未評估	□電視__臺 ■電扇16臺 ■冷氣2臺 ■有電燈	■熱水器1臺 ■蓮蓬頭1組 <small>(幼兒園)</small> ■洗手台1個 ■廁所1間 <small>(在外面)</small> □無障礙廁所__間	■飲水機 1臺 <small>(廚房)</small>	出入口4個 ■暢通 □不暢通 ■有窗戶	□垃圾清運 ■休閒設備 1.音響 2.投影機 3._____	■無障礙坡道 □電梯 □哺乳室
10	大竹國小 /教學大樓 /地下1樓	98年1月 ■合格 □不合格 □未評估	106年3月 ■合格 □不合格 □未評估	104年8月 ■合格 □不合格 □未評估	□電視__臺 ■電扇2臺 □冷氣__臺 ■有電燈	■熱水器2臺 ■蓮蓬頭2組 <small>(替代役室、幼兒園)</small> ■洗手台11個 ■廁所3間 ■無障礙廁所1間	■飲水機 10臺 <small>(班級教室)</small>	出入口1個 ■暢通 □不暢通 □有窗戶	■垃圾清運 □休閒設備 1._____ 2._____ 3._____	□無障礙坡道 □電梯 □哺乳室

編號	處所名稱	耐震度/ 結構安檢	消防檢核	公共安全 檢核	電器用品	淋浴設備及廁所	飲水設備	門窗	環境清潔及 休閒設備	無障礙及 特殊設施
11	內角國小 /學生活動中 心/1樓	98年1月 ■合格 □不合格 □未評估	106年3月 ■合格 □不合格 □未評估	105年12月 ■合格 □不合格 □未評估	□電視__臺 ■電扇6臺 ■冷氣2臺 ■有電燈	■熱水器2臺 ■蓮蓬頭4組 ■洗手台4個 ■廁所2間 □無障礙廁所__間	■飲水機 6臺 (班級教室)	出入口6個 ■暢通 □不暢通 ■有窗戶	■垃圾清運 □休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	□無障礙坡道 □電梯 □哺乳室
12	玉豐國小 /視聽教室 /2樓	102年9月 ■合格 □不合格 □未評估	105年3月 ■合格 □不合格 □未評估	102年11月 ■合格 □不合格 □未評估	□電視__臺 ■電扇10臺 ■冷氣2臺 ■有電燈	■熱水器2臺 ■蓮蓬頭3組 ■洗手台2個 ■廁所1間 ■無障礙廁所1間	■飲水機 1臺	出入口8個 ■暢通 □不暢通 □有窗戶	■垃圾清運 ■休閒設備 1. 伴唱機 2. E化設 備 3. _____	□無障礙坡道 □電梯 □哺乳室
13	大林社區活動 中心/1樓	__年__月 □合格 □不合格 ■未評估	105年9月 ■合格 □不合格 □未評估	104年11月 ■合格 □不合格 □未評估	■電視1臺 ■電扇12臺 □冷氣__臺 ■有電燈	□熱水器__臺 □蓮蓬頭__組 ■洗手台1個 ■廁所1間 □無障礙廁所__間	■飲水機 1臺	出入口2個 ■暢通 □不暢通 ■有窗戶	■垃圾清運 ■休閒設備 1. 電動按摩 機 2. 跑步機	■無障礙坡道 □電梯 □哺乳室
14	仙草社區活動 中心/2樓	__年__月 □合格 □不合格 ■未評估	105年9月 ■合格 □不合格 □未評估	104年11月 ■合格 □不合格 □未評估	□電視__臺 ■電扇9臺 ■冷氣1臺 ■有電燈	□熱水器__臺 □蓮蓬頭__組 ■洗手台1個 ■廁所8間 ■無障礙廁所1間	□飲水機 __臺	出入口1個 ■暢通 □不暢通 □有窗戶	■垃圾清運 □休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	□無障礙坡道 □電梯 □哺乳室

編號	處所名稱	耐震度/ 結構安檢	消防檢核	公共安全 檢核	電器用品	淋浴設備及廁所	飲水設備	門窗	環境清潔及 休閒設備	無障礙及 特殊設施
15	河東農村社區 活動中心/1樓	____年__月 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 未評估	105年9月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估	104年11月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估	<input checked="" type="checkbox"/> 電視 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇 12 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input type="checkbox"/> 熱水器__臺 <input type="checkbox"/> 蓮蓬頭__組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 3 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 2 間 <input type="checkbox"/> 無障礙廁所__間	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 1 臺	出入口 3 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input type="checkbox"/> 哺乳室