

# 107 年臺南市白河區避難收容處所定期檢查紀錄表

日期：107 年 1 月

| 編號 | 處所名稱                | 耐震度/<br>結構安檢                                                                                                                                                              | 消防檢核                                                                                                                                                                      | 公共安全<br>檢核                                                                                                                                                                 | 電器用品                                                                                                                                                                              | 淋浴設備及廁所                                                                                                                                                                                                                                                         | 飲水設備                                                      | 門窗                                                                                                                           | 環境清潔<br>及休閒設備                                                                                                          | 無障礙及<br>特殊設施                                                                                                        |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 白河區公所/<br>育樂中心/1 樓  | 申報日期<br>103 年 3 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明：<br>_____ | 申報日期<br>106 年 5 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明：<br>_____ | 申報日期<br>104 年 12 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明：<br>_____ | <input checked="" type="checkbox"/> 電視 1 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 電扇 0 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 2 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 有電燈 | <input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組<br><input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 3 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 廁所 8 間<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間                        | <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機<br>1 臺            | 出入口 4 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶 | <input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. _____<br>2. _____<br>3. _____          | <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室 |
| 2  | 白河商工/學<br>生活動中心/1 樓 | 申報日期<br>98 年 9 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明：<br>_____  | 申報日期<br>106 年 6 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明：<br>_____ | 申報日期<br>102 年 2 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明：<br>_____  | <input type="checkbox"/> 電視____臺<br><input type="checkbox"/> 電扇____臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 8 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 有電燈                     | <input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 12 組<br>(游泳池)<br><input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 6 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 廁所 12 間<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間<br>(臨近教室走廊) | <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機<br>1 臺<br>(教室外走廊) | 出入口 4 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶 | <input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. _____<br>2. _____<br>3. _____          | <input type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input type="checkbox"/> 哺乳室                       |
| 3  | 河東國小/操<br>場/1 樓     | 申報日期<br>年____月<br><input type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input checked="" type="checkbox"/> 不需評估，說明：操場<br>_____  | 申報日期<br>年____月<br><input type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input checked="" type="checkbox"/> 不需評估，說明：操場<br>_____  | 申報日期<br>年____月<br><input type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input checked="" type="checkbox"/> 不需評估，說明：操場<br>_____   | <input type="checkbox"/> 電視____臺<br><input type="checkbox"/> 電扇____臺<br><input type="checkbox"/> 冷氣____臺<br><input type="checkbox"/> 有電燈                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組<br><input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 1 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 廁所 2 間<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間<br>(勤學樓)               | <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機<br>1 臺            | 出入口 1 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input type="checkbox"/> 有窗戶            | <input type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. _____<br>2. _____<br>3. _____                     | <input type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input type="checkbox"/> 哺乳室                       |
|    | 河東國小/勤<br>學樓/1 樓    | 申報日期<br>104 年 1 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明：<br>_____ | 申報日期<br>106 年 3 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明：<br>_____ | 申報日期<br>105 年 11 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明：<br>_____ | <input checked="" type="checkbox"/> 電視 3 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 電扇 9 臺<br><input type="checkbox"/> 冷氣____臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 有電燈           | <input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組<br><input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 1 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 廁所 2 間<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間                        | <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機<br>3 臺            | 出入口 4 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input type="checkbox"/> 有窗戶            | <input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input checked="" type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. 桌球桌<br>2. _____<br>3. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input type="checkbox"/> 哺乳室            |

| 編號 | 處所名稱             | 耐震度/<br>結構安檢                                                                                                                                                      | 消防檢核                                                                                                                                                             | 公共安全<br>檢核                                                                                                                                                        | 電器用品                                                                                                                                                                               | 淋浴設備及廁所                                                                                                                                                                                                                                                                    | 飲水設備                                                           | 門窗                                                                                                                           | 環境清潔<br>及休閒設備                                                                                                 | 無障礙及<br>特殊設施                                                                                             |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 河東國小六溪分校/教室/1樓   | 申報日期<br>105 年 9 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明：  | 申報日期<br>106 年 3 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明： | 申報日期<br>104 年 11 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明： | <input checked="" type="checkbox"/> 電視 2 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 電扇 12 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 1 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 有電燈 | <input type="checkbox"/> 熱水器__臺<br><input type="checkbox"/> 蓮蓬頭__組<br><input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 5 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 廁所 1 間<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機<br>1 臺                 | 出入口 1 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶 | <input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. _____<br>2. _____<br>3. _____ | <input type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input type="checkbox"/> 哺乳室            |
| 5  | 仙草國小/學生活動中心/1樓   | 申報日期<br>103 年 4 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明：  | 申報日期<br>106 年 8 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明： | 申報日期<br>106 年 12 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明： | <input type="checkbox"/> 電視__臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 電扇 12 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 2 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 有電燈             | <input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組<br><input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 1 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 廁所 1 間<br><input type="checkbox"/> 無障礙廁所__間                                               | <input type="checkbox"/> 飲水機<br>__臺                            | 出入口 2 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input type="checkbox"/> 有窗戶            | <input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. _____<br>2. _____<br>3. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input type="checkbox"/> 哺乳室 |
| 6  | 仙草國小關嶺分校/操場/1樓   | 申報日期<br>__年__月<br><input type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input checked="" type="checkbox"/> 不需評估，說明：操場   | 申報日期<br>__年__月<br><input type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input checked="" type="checkbox"/> 不需評估，說明：操場  | 申報日期<br>__年__月<br><input type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input checked="" type="checkbox"/> 不需評估，說明：操場   | <input type="checkbox"/> 電視__臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 電扇 6 臺<br><input type="checkbox"/> 冷氣__臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 有電燈                          | <input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組<br><input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 2 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 廁所 2 間<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間                                   | <input type="checkbox"/> 飲水機<br>__臺                            | 出入口 1 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input type="checkbox"/> 有窗戶            | <input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. _____<br>2. _____<br>3. _____ | <input type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input type="checkbox"/> 哺乳室            |
|    | 仙草國小關嶺分校/視聽教室/1樓 | 申報日期<br>105 年 12 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明： | 申報日期<br>106 年 8 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明： | 申報日期<br>105 年 11 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明： | <input type="checkbox"/> 電視__臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 電扇 6 臺<br><input type="checkbox"/> 冷氣__臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 有電燈                          | <input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組<br><input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 2 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 廁所 2 間<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間                                   | <input type="checkbox"/> 飲水機<br>__臺                            | 出入口 1 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input type="checkbox"/> 有窗戶            | <input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. _____<br>2. _____<br>3. _____ | <input type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input type="checkbox"/> 哺乳室            |
| 7  | 白河國中/學生活動中心/1樓   | 申報日期<br>98 年 6 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明：   | 申報日期<br>106 年 3 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明： | 申報日期<br>104 年 11 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明： | <input type="checkbox"/> 電視__臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 電扇 20 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 6 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 有電燈             | <input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組<br>(活動中心旁室內球場內)<br><input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 6 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 廁所 6 間<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間<br>(活動中心旁敬業樓 1 樓) | <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機<br>1 臺<br>(活動中心旁室內球場內) | 出入口 5 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶 | <input type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input checked="" type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. 音響<br>2. _____<br>3. _____    | <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input type="checkbox"/> 哺乳室 |

| 編號 | 處所名稱           | 耐震度/<br>結構安檢                                                                                                                                                     | 消防檢核                                                                                                                                                             | 公共安全檢核                                                                                                                                                            | 電器用品                                                                                                                                                                   | 淋浴設備及廁所                                                                                                                                                                                                                                                                | 飲水設備                                                             | 門窗                                                                                                                           | 環境清潔<br>及休閒設備                                                                                                          | 無障礙及<br>特殊設備                                                                                             |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 白河國小/學生活動中心/1樓 | 申報日期<br>103 年 5 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明： | 申報日期<br>106 年 3 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明： | 申報日期<br>106 年 12 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明： | <input type="checkbox"/> 電視__臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 電扇 8 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 6 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 有電燈  | <input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組<br><input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 1 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 廁所 1 間<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間<br>(以上設施位於活動中心外 3 公尺處，與辦公室共用) | <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機<br>2 臺<br>(地下室、辦公室各 1 臺) | 出入口 5 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶 | <input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. _____<br>2. _____<br>3. _____          | <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input type="checkbox"/> 哺乳室 |
| 9  | 竹門國小/學生活動中心/1樓 | 申報日期<br>98 年 1 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明：  | 申報日期<br>106 年 3 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明： | 申報日期<br>106 年 10 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明： | <input type="checkbox"/> 電視__臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 電扇 16 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 2 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 有電燈 | <input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 1 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 1 組<br>(幼兒園)<br><input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 1 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 廁所 1 間<br><input type="checkbox"/> 無障礙廁所__間                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機<br>1 臺<br>(幼兒園)          | 出入口 4 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶 | <input type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input checked="" type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. 音響<br>2. 投影機<br>3. _____               | <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input type="checkbox"/> 哺乳室 |
| 10 | 大竹國小/教學大樓/地下1樓 | 申報日期<br>98 年 1 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明：  | 申報日期<br>106 年 3 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明： | 申報日期<br>104 年 8 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明：  | <input type="checkbox"/> 電視__臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 電扇 2 臺<br><input type="checkbox"/> 冷氣__臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 有電燈              | <input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 2 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 2 組<br>(替代役室、幼兒園)<br><input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 11 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 廁所 3 間<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間                | <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機<br>10 臺<br>(班級教室)        | 出入口 1 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input type="checkbox"/> 有窗戶            | <input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. _____<br>2. _____<br>3. _____          | <input type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input type="checkbox"/> 哺乳室            |
| 11 | 內角國小/學生活動中心/1樓 | 申報日期<br>98 年 1 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明：  | 申報日期<br>106 年 3 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明： | 申報日期<br>105 年 12 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明： | <input type="checkbox"/> 電視__臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 電扇 6 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 2 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 有電燈  | <input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 2 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 4 組<br><input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 4 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 廁所 2 間<br><input type="checkbox"/> 無障礙廁所__間                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機<br>6 臺<br>(班級教室)         | 出入口 6 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶 | <input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. _____<br>2. _____<br>3. _____          | <input type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input type="checkbox"/> 哺乳室            |
| 12 | 玉豐國小/視聽教室/2樓   | 申報日期<br>102 年 9 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明： | 申報日期<br>106 年 3 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明： | 申報日期<br>106 年 10 月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明： | <input type="checkbox"/> 電視__臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 電扇 10 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 2 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 有電燈 | <input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 2 臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 3 組<br><input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 2 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 廁所 1 間<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間                               | <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機<br>1 臺                   | 出入口 8 個<br><input checked="" type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input type="checkbox"/> 有窗戶            | <input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input checked="" type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. 伴唱機<br>2. E 化設備<br>3. _____ | <input type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input type="checkbox"/> 哺乳室            |

| 編號 | 處所名稱          | 耐震度/<br>結構安檢                                                                                                                                                              | 消防檢核                                                                                                                                                          | 公共安全檢核                                                                                                                                                         | 電器用品                                                                                                                                                                         | 淋浴設備及廁所                                                                                                                                                                                                    | 飲水設備                                          | 門窗                                                                                                                         | 環境清潔<br>及休閒設備                                                                                                          | 無障礙及<br>特殊設備                                                                                             |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 大林社區活動中心/1樓   | 申報日期<br>106年9月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明：             | 申報日期<br>106年9月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明： | 申報日期<br>104年11月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明： | <input checked="" type="checkbox"/> 電視1臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 電扇12臺<br><input type="checkbox"/> 冷氣__臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 有電燈           | <input type="checkbox"/> 熱水器__臺<br><input type="checkbox"/> 蓮蓬頭__組<br><input checked="" type="checkbox"/> 洗手台1個<br><input checked="" type="checkbox"/> 廁所1間<br><input type="checkbox"/> 無障礙廁所__間           | <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機<br>1臺 | 出入口2個<br><input checked="" type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶 | <input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input checked="" type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. 電動按摩機<br>2. 跑步機<br>3. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input type="checkbox"/> 哺乳室 |
| 14 | 仙草社區活動中心/2樓   | 申報日期<br>106年9月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明：             | 申報日期<br>106年9月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明： | 申報日期<br>104年11月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明： | <input type="checkbox"/> 電視__臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 電扇9臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 冷氣1臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 有電燈            | <input type="checkbox"/> 熱水器__臺<br><input type="checkbox"/> 蓮蓬頭__組<br><input checked="" type="checkbox"/> 洗手台1個<br><input checked="" type="checkbox"/> 廁所8間<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所1間 | <input type="checkbox"/> 飲水機<br>__臺           | 出入口1個<br><input checked="" type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶 | <input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. _____<br>2. _____<br>3. _____          | <input type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input type="checkbox"/> 哺乳室            |
| 15 | 河東農村社區活動中心/1樓 | 申報日期<br>106年9月<br><input type="checkbox"/> 合格<br><input checked="" type="checkbox"/> 不合格(稍有疑慮，宜進行詳評)<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明： | 申報日期<br>106年9月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明： | 申報日期<br>104年11月<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格<br><input type="checkbox"/> 未評估<br><input type="checkbox"/> 不需評估，說明： | <input checked="" type="checkbox"/> 電視1臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 電扇12臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 冷氣1臺<br><input checked="" type="checkbox"/> 有電燈 | <input type="checkbox"/> 熱水器__臺<br><input type="checkbox"/> 蓮蓬頭__組<br><input checked="" type="checkbox"/> 洗手台3個<br><input checked="" type="checkbox"/> 廁所2間<br><input type="checkbox"/> 無障礙廁所__間           | <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機<br>1臺 | 出入口1個<br><input checked="" type="checkbox"/> 暢通<br><input type="checkbox"/> 不暢通<br><input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶 | <input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運<br><input type="checkbox"/> 休閒設備<br>1. _____<br>2. _____<br>3. _____          | <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙坡道<br><input type="checkbox"/> 電梯<br><input type="checkbox"/> 哺乳室 |