

107 年臺南市白河區避難收容處所定期檢查紀錄表

日期：107 年 10 月

編號	處所名稱	耐震度/ 結構安檢	消防檢核	公共安全 檢核	電器用品	淋浴設備及廁所	飲水設備	門窗	環境清潔 及休閒設備	無障礙及 特殊設施
1	白河區公所/ 育樂中心/1 樓	申報日期 103 年 3 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： 	申報日期 106 年 5 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： 	申報日期 104 年 12 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： 	☒ 電視 1 臺 ☒ 電扇 4 臺 ☒ 冷氣 2 臺 ☒ 有電燈	☒ 熱水器 1 臺 ☒ 蓮蓬頭 1 組 ☒ 洗手台 3 個 ☒ 廁所 8 間 ☒ 無障礙廁所 1 間	☒ 飲水機 1 臺	出入口 4 個 ☒ 暢通 ☐ 不暢通 ☒ 有窗戶	☒ 垃圾清運 ☐ 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	☒ 無障礙坡道 ☐ 電梯 ☒ 哺乳室
2	白河商工/學 生活動中心/1 樓	申報日期 98 年 9 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： 	申報日期 107 年 3 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： 	申報日期 102 年 2 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： 	☐ 電視 _____ 臺 ☐ 電扇 _____ 臺 ☒ 冷氣 8 臺 ☒ 有電燈	☒ 熱水器 1 臺 ☒ 蓮蓬頭 12 組 (游泳池) ☒ 洗手台 6 個 ☒ 廁所 12 間 ☒ 無障礙廁所 1 間 (臨近教室走廊)	☒ 飲水機 1 臺 (教室外走廊)	出入口 4 個 ☒ 暢通 ☐ 不暢通 ☒ 有窗戶	☒ 垃圾清運 ☐ 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	☐ 無障礙坡道 ☐ 電梯 ☐ 哺乳室
3	河東國小/操 場/1 樓	申報日期 年 月 ☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☒ 不需評估，說明：操場	申報日期 年 月 ☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☒ 不需評估，說明：操場	申報日期 年 月 ☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☒ 不需評估，說明：操場	☐ 電視 _____ 臺 ☐ 電扇 _____ 臺 ☐ 冷氣 _____ 臺 ☐ 有電燈	☒ 熱水器 1 臺 ☒ 蓮蓬頭 1 組 ☒ 洗手台 1 個 ☒ 廁所 2 間 ☒ 無障礙廁所 1 間 (勤學樓)	☒ 飲水機 1 臺	出入口 1 個 ☒ 暢通 ☐ 不暢通 ☐ 有窗戶	☐ 垃圾清運 ☐ 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	☐ 無障礙坡道 ☐ 電梯 ☐ 哺乳室
	河東國小/勤 學樓/1 樓	申報日期 104 年 1 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： 	申報日期 107 年 3 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： 	申報日期 105 年 11 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： 	☒ 電視 3 臺 ☒ 電扇 9 臺 ☐ 冷氣 _____ 臺 ☒ 有電燈	☒ 熱水器 1 臺 ☒ 蓮蓬頭 1 組 ☒ 洗手台 1 個 ☒ 廁所 2 間 ☒ 無障礙廁所 1 間	☒ 飲水機 3 臺	出入口 4 個 ☒ 暢通 ☐ 不暢通 ☐ 有窗戶	☒ 垃圾清運 ☒ 休閒設備 1. 桌球桌 2. _____ 3. _____	☒ 無障礙坡道 ☐ 電梯 ☐ 哺乳室

編號	處所名稱	耐震度/結構安檢	消防檢核	公共安全檢核	電器用品	淋浴設備及廁所	飲水設備	門窗	環境清潔及休閒設備	無障礙及特殊設施
4	河東國小六溪分校/教室/1樓	申報日期 105 年 9 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	申報日期 106 年 3 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	申報日期 104 年 11 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	☒ 電視 2 臺 ☒ 電扇 12 臺 ☒ 冷氣 1 臺 ☒ 有電燈	☐ 熱水器__臺 ☐ 蓮蓬頭__組 ☒ 洗手台 5 個 ☒ 廁所 1 間 ☒ 無障礙廁所 1 間	☒ 飲水機 1 臺	出入口 1 個 ☒ 暢通 ☐ 不暢通 ☒ 有窗戶	☒ 垃圾清運 ☐ 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	☐ 無障礙坡道 ☐ 電梯 ☐ 哺乳室
5	仙草國小/學生活動中心/1樓	申報日期 98 年 6 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	申報日期 107 年 3 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	申報日期 106 年 12 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	☐ 電視__臺 ☒ 電扇 12 臺 ☒ 冷氣 2 臺 ☒ 有電燈	☒ 熱水器 1 臺 ☒ 蓮蓬頭 1 組 ☒ 洗手台 1 個 ☒ 廁所 1 間 ☐ 無障礙廁所__間	☐ 飲水機 __臺	出入口 2 個 ☒ 暢通 ☐ 不暢通 ☐ 有窗戶	☒ 垃圾清運 ☐ 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	☒ 無障礙坡道 ☐ 電梯 ☐ 哺乳室
6	仙草國小關嶺分校/操場/1樓	申報日期 __年__月 ☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☒ 不需評估，說明：操場	申報日期 __年__月 ☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☒ 不需評估，說明：操場	申報日期 __年__月 ☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☒ 不需評估，說明：操場	☐ 電視__臺 ☒ 電扇 6 臺 ☐ 冷氣__臺 ☒ 有電燈	☒ 熱水器 1 臺 ☒ 蓮蓬頭 1 組 ☒ 洗手台 2 個 ☒ 廁所 2 間 ☒ 無障礙廁所 1 間	☐ 飲水機 __臺	出入口 1 個 ☒ 暢通 ☐ 不暢通 ☐ 有窗戶	☒ 垃圾清運 ☐ 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	☐ 無障礙坡道 ☐ 電梯 ☐ 哺乳室
	仙草國小關嶺分校/視聽教室/1樓	申報日期 105 年 12 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	申報日期 106 年 8 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	申報日期 105 年 11 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	☐ 電視__臺 ☒ 電扇 6 臺 ☐ 冷氣__臺 ☒ 有電燈	☒ 熱水器 1 臺 ☒ 蓮蓬頭 1 組 ☒ 洗手台 2 個 ☒ 廁所 2 間 ☒ 無障礙廁所 1 間	☐ 飲水機 __臺	出入口 1 個 ☒ 暢通 ☐ 不暢通 ☐ 有窗戶	☒ 垃圾清運 ☐ 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	☐ 無障礙坡道 ☐ 電梯 ☐ 哺乳室
7	白河國中/學生活動中心/1樓	申報日期 98 年 6 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	申報日期 107 年 3 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	申報日期 104 年 11 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	☐ 電視__臺 ☒ 電扇 20 臺 ☒ 冷氣 6 臺 ☒ 有電燈	☒ 熱水器 1 臺 ☒ 蓮蓬頭 1 組 (活動中心旁室內球場內) ☒ 洗手台 6 個 ☒ 廁所 6 間 ☒ 無障礙廁所 1 間 (活動中心旁敬業樓 1 樓)	☒ 飲水機 1 臺 (活動中心旁室內球場內)	出入口 5 個 ☒ 暢通 ☐ 不暢通 ☒ 有窗戶	☐ 垃圾清運 ☒ 休閒設備 1. 音響 2. _____ 3. _____	☒ 無障礙坡道 ☐ 電梯 ☐ 哺乳室

編號	處所名稱	耐震度/ 結構安檢	消防檢核	公共安全檢核	電器用品	淋浴設備及廁所	飲水設備	門窗	環境清潔 及休閒設備	無障礙及 特殊設備
8	白河國小/學生活動中心/1樓	申報日期 103 年 5 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	申報日期 107 年 3 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	申報日期 106 年 12 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	☐ 電視__臺 ☒ 電扇 8 臺 ☒ 冷氣 6 臺 ☒ 有電燈	☒ 熱水器 1 臺 ☒ 蓮蓬頭 1 組 ☒ 洗手台 1 個 ☒ 廁所 1 間 ☒ 無障礙廁所 1 間 (以上設施位於活動中心外 3 公尺處，與辦公室共用)	☒ 飲水機 1 臺 (幼兒園)	出入口 5 個 ☒ 暢通 ☐ 不暢通 ☒ 有窗戶	☒ 垃圾清運 ☐ 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	☒ 無障礙坡道 ☐ 電梯 ☐ 哺乳室
9	竹門國小/學生活動中心/1樓	申報日期 98 年 1 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	申報日期 107 年 3 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	申報日期 106 年 10 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	☐ 電視__臺 ☒ 電扇 16 臺 ☒ 冷氣 2 臺 ☒ 有電燈	☒ 熱水器 1 臺 ☒ 蓮蓬頭 1 組 (幼兒園) ☒ 洗手台 1 個 ☒ 廁所 1 間 ☐ 無障礙廁所__間	☒ 飲水機 1 臺 (幼兒園)	出入口 4 個 ☒ 暢通 ☐ 不暢通 ☒ 有窗戶	☐ 垃圾清運 ☒ 休閒設備 1. 音響 2. 投影機 3. _____	☒ 無障礙坡道 ☐ 電梯 ☐ 哺乳室
10	大竹國小/教學大樓/地下1樓	申報日期 101 年 9 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	申報日期 107 年 3 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	申報日期 106 年 8 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	☐ 電視__臺 ☒ 電扇 2 臺 ☐ 冷氣__臺 ☒ 有電燈	☒ 熱水器 2 臺 ☒ 蓮蓬頭 2 組 (替代役室、幼兒園) ☒ 洗手台 11 個 ☒ 廁所 3 間 ☒ 無障礙廁所 1 間	☒ 飲水機 10 臺 (班級教室)	出入口 1 個 ☒ 暢通 ☐ 不暢通 ☐ 有窗戶	☒ 垃圾清運 ☐ 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	☐ 無障礙坡道 ☐ 電梯 ☐ 哺乳室
11	內角國小/學生活動中心/1樓	申報日期 98 年 1 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	申報日期 107 年 3 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	申報日期 105 年 12 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	☐ 電視__臺 ☒ 電扇 6 臺 ☒ 冷氣 2 臺 ☒ 有電燈	☒ 熱水器 2 臺 ☒ 蓮蓬頭 4 組 ☒ 洗手台 4 個 ☒ 廁所 2 間 ☐ 無障礙廁所__間	☒ 飲水機 6 臺 (班級教室)	出入口 6 個 ☒ 暢通 ☐ 不暢通 ☒ 有窗戶	☒ 垃圾清運 ☐ 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	☐ 無障礙坡道 ☐ 電梯 ☐ 哺乳室
12	玉豐國小/視聽教室/2樓	申報日期 99 年 6 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	申報日期 107 年 3 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	申報日期 106 年 10 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明：	☐ 電視__臺 ☒ 電扇 10 臺 ☒ 冷氣 2 臺 ☒ 有電燈	☒ 熱水器 2 臺 ☒ 蓮蓬頭 3 組 ☒ 洗手台 2 個 ☒ 廁所 1 間 ☒ 無障礙廁所 1 間	☒ 飲水機 1 臺	出入口 8 個 ☒ 暢通 ☐ 不暢通 ☐ 有窗戶	☒ 垃圾清運 ☒ 休閒設備 1. 伴唱機 2. E 化設備 3. _____	☐ 無障礙坡道 ☐ 電梯 ☐ 哺乳室

編號	處所名稱	耐震度/ 結構安檢	消防檢核	公共安全檢核	電器用品	淋浴設備及廁所	飲水設備	門窗	環境清潔 及休閒設備	無障礙及 特殊設備
13	大林社區活動中心/1樓	申報日期 106 年 9 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： _____	申報日期 106 年 9 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： _____	申報日期 104 年 11 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： _____	☒ 電視 1 臺 ☒ 電扇 12 臺 ☐ 冷氣____臺 ☒ 有電燈	☒ 熱水器 1 臺 ☒ 蓮蓬頭 1 組 ☒ 洗手台 1 個 ☒ 廁所 1 間 ☐ 無障礙廁所____間	☒ 飲水機 1 臺	出入口 2 個 ☒ 暢通 ☐ 不暢通 ☒ 有窗戶	☒ 垃圾清運 ☒ 休閒設備 1. 電動按摩機 2. 跑步機 3. _____	☒ 無障礙坡道 ☐ 電梯 ☐ 哺乳室
14	仙草社區活動中心/2樓	申報日期 106 年 9 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： _____	申報日期 106 年 9 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： _____	申報日期 104 年 11 月 ☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 未評估 ☐ 不需評估，說明： _____	☐ 電視____臺 ☒ 電扇 9 臺 ☒ 冷氣 1 臺 ☒ 有電燈	☒ 熱水器 1 臺 ☒ 蓮蓬頭 1 組 ☒ 洗手台 1 個 ☒ 廁所 8 間 ☒ 無障礙廁所 1 間	☐ 飲水機 ____臺	出入口 1 個 ☒ 暢通 ☐ 不暢通 ☒ 有窗戶	☒ 垃圾清運 ☐ 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	☒ 無障礙坡道 ☐ 電梯 ☐ 哺乳室

106.12.06 修正