

臺南市液化石油氣消防安全檢查及違規取締

中華民國108年 5月

單位：家、件次

區 域 別	期 底 列 管 家 數						檢 查 情 形																	
	合 計	分銷商	分裝場	容 器 檢 驗 場	容 器 儲 存 場 所	串 接 使 用 場 所	檢 查 件 次						合 格 件 次						不 合 格 件 次					
							合 計	分銷商	分裝場	容 器 檢 驗 場	容 器 儲 存 場 所	串 接 使 用 場 所	合 計	分銷商	分裝場	容 器 檢 驗 場	容 器 儲 存 場 所	串 接 使 用 場 所	合 計	分銷商	分裝場	容 器 檢 驗 場	容 器 儲 存 場 所	串 接 使 用 場 所
總 計	445	246	5	3	14	177	277	247	5	3	14	8	276	247	5	2	14	8	1	—	—	1	—	—
新 營 計	13	7	—	—	1	5	9	7	—	—	1	1	9	7	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
鹽 水 區	8	7	—	—	—	1	7	7	—	—	—	—	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
白 河 區	28	8	—	—	—	20	13	8	—	—	—	5	13	8	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—
柳 營 區	12	5	—	—	—	7	5	5	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
後 壁 區	10	6	—	—	—	4	6	6	—	—	—	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東 山 區	12	5	1	1	1	4	8	5	1	1	1	—	8	5	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
麻 豆 區	15	10	—	—	—	5	10	10	—	—	—	—	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
下 營 區	7	5	—	—	—	2	5	5	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六 甲 區	3	3	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
官 田 區	11	6	—	2	—	3	8	6	—	2	—	—	7	6	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—
大 內 區	5	3	—	—	—	2	3	3	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
佳 里 區	15	10	—	—	—	5	10	10	—	—	—	—	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
學 甲 區	9	4	1	—	1	3	6	4	1	—	1	—	6	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
西 港 區	5	3	—	—	—	2	3	3	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
七 股 區	6	3	—	—	—	3	3	3	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
將 門 區	6	4	—	—	—	2	5	4	—	—	—	1	5	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
北 新 區	4	2	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
善 化 區	14	8	—	—	1	5	9	8	—	—	1	—	9	8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
新 安 區	11	4	—	—	—	7	4	4	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
市 定 區	9	4	1	—	1	3	6	4	1	—	1	—	6	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
山 井 區	9	6	—	—	—	3	6	6	—	—	—	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
安 上 區	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
山 西 區	4	4	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
楠 化 區	8	4	—	—	—	4	4	4	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
南 左 區	2	2	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
仁 德 區	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
龍 崎 區	25	10	2	—	1	12	13	10	2	—	1	—	13	10	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
永 仁 區	16	4	—	—	—	12	4	4	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東 廟 區	5	3	—	—	—	2	3	3	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
南 崎 區	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
龍 崎 區	35	22	—	—	2	11	24	22	—	—	2	—	24	22	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
永 東 區	16	12	—	—	—	4	12	12	—	—	—	—	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東 南 區	37	21	—	—	4	12	25	21	—	—	4	—	25	21	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
北 中 區	19	16	—	—	—	3	16	16	—	—	—	—	16	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
安 平 區	17	11	—	—	—	6	12	12	—	—	—	—	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
安 南 區	30	18	—	—	2	10	20	18	—	—	2	—	20	18	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
安 南 區	16	3	—	—	—	13	4	3	—	—	—	1	4	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—

臺南市液化石油氣消防安全檢查及違規取締(續)

中華民國108年 5月

單位：家、件次

區 域 別	違規取締件次													裁處件次				已收罰鍰件次	強制執行件次	
	合計	分銷商					分裝場		檢驗場		儲存場所	串接使用場所	消防安全設備檢查不合格	其他違規取締	合計	罰鍰	限期改善			停業或停止使用
		違規儲存液化石油氣	違規使用逾期容器	違規使用偽造合格標示	非法分裝液化石油氣	其他分銷商位置構或安全管理不合格	違規灌裝逾期容器	其他分裝場位置構或安全管理不合格	容器檢驗不實	其他檢驗場位置構或安全管理不合格	儲存場所構造或安全管理合格	串接使用場所構造或安全管理合格								
總計 營水河營壁山豆營甲田內里甲港股軍門化化市定上井西化鎮德仁廟崎康 新鹽白柳後東麻下六官大佳學西七將北新善新安山玉楠南左仁歸關龍永東南北中安安	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—																			

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

中華民國108年 6月10日 13:42:30 印製

資料來源：

填表說明： 本表編製一式4份，先送會計室會核，經機關首長核章後，分送內政部消防署主計室、市府主計處、本局會計室及自存各1份，並由網際網路上傳內政部消防署統計資料庫。