

臺南市110年度02月份違反職業安全衛生法事業單位/事業主一覽表

03/08公告 (110/01/26 ~ 110/02/25裁處)

項次	公司名稱/負責人	違反法規條款	違反法規內容	裁罰金額	處分字號	處分日期
1	宥陞工程有限公司	職業安全衛生法第27條	未有巡視工作場所。	30,000	南市勞安字 第1091572943號	110.02.03
2	三民營造股份有限公司	職業安全衛生法第6條第1項	工作場所暴露之鋼筋，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施。	60,000	南市勞安字 第1100178189號	110.02.20
3	益順興工程有限公司	職業安全衛生法第6條第1項	雇主於勞工從事裝設、拆除或接近電路等之絕緣用防護裝備時，未使勞工戴用絕緣用防護具、或使用活線用器具、或其他類似器具。	30,000	南市勞安字 第1100140400號	110.02.18
4	承芯工程股份有限公司	職業安全衛生法第27條	事業單位與承攬人益順興工程分別僱用勞工共同作業時，原事業單位未採取下列必要措施，工作場所之巡視，導致承攬人勞工蕭○欽遭22.8KV電燒傷。	30,000	南市勞安字 第1100140601號	110.02.18
5	金澤工業股份有限公司	職業安全衛生法第37條第2項第3款	108年4月1日發生之職業災害未通報勞動檢查機構	30,000	南市勞安字 第1100189755號	110.02.17
6	三民營造股份有限公司	職業安全衛生法第6條第1項	進入營繕工地之作業人員未確實配戴安全帽。	30,000	南市勞安字 第1100181332號	110.02.17
7	國貫機電有限公司	職業安全衛生法第6條第1項	對於不能藉梯子、高空工作車或其他方法安全完成之二公尺以上高處營造作業，未設置適當之施工架。	30,000	南市勞安字 第1100181649號	110.02.17
8	健合營造股份有限公司	職業安全衛生法第27條	工作場所未有巡視。	60,000	南市勞安字 第1100182041號	110.02.17
9	上臻工程有限公司	職業安全衛生法第6條第1項	人員進入營繕工程工作場所作業未戴安全帽。	30,000	南市勞安字 第1100152382號	110.02.17
10	玄洲營造股份有限公司	職業安全衛生法第6條第1項	對於高度二公尺以上之開口部分未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。	30,000	南市勞安字 第1100240443號	110.02.23