


水土保持工程勘查紀錄表

建議事項	台南市議員林阳乙服務處「左鎮區山豹段 502-6 地號野溪整治工程」提報案。		建議人	台南市議員林阳乙服務處	
			文號	乙字第 10600000005	
陳情人					
勘查單位	臺南市政府水利局			勘查日期	106 年 3 月 28 日
工程名稱	左鎮區山豹段 502-6 地號野溪整治工程	工 作 項 目	☐ 1.土石流防治 ☐ 2.崩塌地處理 ☐ 3.坡面沖蝕控制 ☒ 4.野溪治理 ☐ 5.坡地保育 ☐ 6.規劃 ☐ 7.其他	工 程 地 點	臺南市 左鎮區 TWD97 座標 X: 186118 Y: 2547737 EL: 子集水區名稱 鹽水溪-谷溪 編號
集水區屬性	☐ 跨縣市集水區 ☐ 水庫集水區(_____水庫) ☐ 土石流潛勢溪流(編號_____) ☐ 特定水土保持區 ☐ 重要集水區 ☒ 中央(或縣)管河川：鹽水溪 ☐ 區域排水： ☐ 其他：				
現況概述	1. 地形：丘陵 2. 災害類別： ☐ 土砂淤積、河床淘刷，影響保全對象者 ☐ 邊坡崩塌、土砂災害有擴大導致二次災害者 ☐ 位於土石流潛勢溪流、危險聚落，且有災害潛勢者 ☐ 水患瓶頸段急需處理且無用地問題者 ☐ 主要泥砂來源影響水庫壽命及安全者 ☒ 其他 野溪工程治理 3. 災情： 4. 以往處理情形：_____單位已施設 5. 有無災害調查報告(報告名稱：_____) 6. 其他：因野溪缺乏相關保護設施，建議施作護岸，避免土地繼續沖刷流失。		預期效益	1. 保全對象 人口：_____人 房舍：_____棟 學校：_____所 道路：_____公尺 農地：_____2 公頃 橋樑：_____座 2. 攔阻土砂：_____1000 立方公尺 3. 其它：_____	
座落	☒ 一般山坡地 ☐ 林班地 ☐ 實驗用林地 ☐ 保安林地 ☐ 區外保安林 ☐ 公告之生態保護區 ☐ 都市計畫區(農業區) ☐ 農地重劃區 ☐ 其他		擬辦工程概估內容	☐ 鉛絲網籠 1m×1m×1m _____個 ☐ 排水溝 高_____寬_____長_____公尺 ☐ 擋土牆 高_____長_____公尺 _____側 ☒ 護岸 高 3.5 長 75 公尺 2 側 ☒ 固床工 3 座 高 1.5 長 10 公尺 ☐ 防砂設施 _____座 高_____長_____公尺 ☐ 箱涵 _____座 高_____寬_____長_____公尺 ☒ 其他： 基樁 75 支 灑草籽(鋪蓋稻草席)：400 平方公尺	
致災力	☐ 山坡崩塌 ☐ 溪床沖蝕 ☐ 溪岸溢流 ☐ 土石流 ☐ 溪床淤積 ☒ 其他(溪岸崩塌)		生態保育評估	現況描述： 1. 陸域植被覆蓋：_____ % ☐ 其他 2. 植被相： ☒ 雜木林 ☐ 人工林 ☐ 天然林 ☐ 草地 ☐ 農地 ☐ 崩塌地 3. 河床底質： ☐ 岩盤 ☐ 巨礫 ☐ 細礫 ☐ 細砂 ☐ 泥質 4. 河床型態： ☐ 瀑布 ☐ 深潭 ☐ 淺灘 保育對策： ☐ 植生復育 ☐ 表土保存 ☐ 棲地保護 ☒ 維持自然景觀 ☐ 增設魚道 ☐ 施工便道復原 ☐ 動植物種保育 ☐ 生態監測計畫 ☐ 生態評估工作 ☐ 劃定保護區 ☐ 以柔性工法處理 ☐ 其他生態影響減輕對策_____	
勘查意見	☐ 優先處理 ☒ 需要處理 ☐ 暫緩處理 ☐ 無需處理 ☐ 非本局權責，移請(單位：_____)研處 ☐ 用地取得問題需再協調		概估費	3,000 仟元	
預定辦理原因	☐ 規劃報告優先治理工程(規劃報告名稱：_____) ☐ 災害嚴重，急需治理工程 ☒ 未來可能有災害發生之預防性工程 ☐ 已調查之土石流潛勢溪流內工程 ☐ 需延續處理以完成預期效益之工程 ☐ 以往治理工程(_____年度_____工程)維護改善 ☐ 配合其他計畫(_____)		會勘人員	民意代表及里長：_____林阳乙議員服務處 水保局臺南分局：_____ 南市水利局水保科：_____林曉萱 區公所：_____李珏青 陳情人：_____王瑞豐 其他：_____	

※工程位置圖、現況照片如後附頁

附頁

概略圖：請附五千分之一像片基本圖或二萬五千分之一地形圖影本，以色筆加註工程位置，並請繪製工程位置略圖。



災害照片：



工程預定位置環境照片：

填表說明：

- 一、現況概述欄請就工地附近地形、土地利用、災情及以往處理情形簡單描述。
- 二、擬辦工程內容欄未明列之工法，請在其他項內填工法、計價單位、數量等。
- 三、相關圖片欄位不足時，請自行加附頁。

水土保持工程勘查紀錄表

建議事項	台南市楠西區公所檢送「楠西區照興里土石流潛勢溪流DF032治理工程」提報案。			建議人	台南市楠西區公所		
文號				文號	所農建字第 1060418576 號		
陳情人							
勘查單位	臺南市政府水利局			勘查日期	106年7月20日		
工程名稱	楠西區照興里土石流潛勢溪流DF032治理工程	工 作 項 目	☒ 1.土石流防治 ☐ 2.崩塌地處理 ☐ 3.坡面沖蝕控制 ☐ 4.野溪治理 ☐ 5.坡地保育 ☐ 6.規劃 ☐ 7.其他	工 程 地 點	臺南市 楠西區		
				TWD97座標	X: 195793	Y: 2566701	EL:
				子集水區名稱	曾文溪-灣潭		編號
集水區屬性	☐ 跨縣市集水區 ☐ 水庫集水區() 水庫 ☐ 土石流潛勢溪流(編號) ☐ 特定水土保持區 ☐ 重要集水區 ☒ 中央(或縣)管河川: 曾文溪 ☐ 區域排水: ☐ 其他:						
現況概述	1. 地形: 丘陵 2. 災害類別: ☐ 土砂淤積、河床淘刷, 影響保全對象者 ☐ 邊坡崩塌、土砂災害有擴大導致二次災害者 ☒ 位於土石流潛勢溪流、危險聚落, 且有災害潛勢者 ☐ 水患瓶頸段急需處理且無用地問題者 ☐ 主要泥砂來源影響水庫壽命及安全者 ☐ 其他 野溪工程治理 3. 災情: 105年9月6日發生土石流災害 4. 以往處理情形: 單位已施設 5. 有無災害調查報告(報告名稱:) 6. 其他: 野溪銜接菜寮溪段需整治, 菜寮溪已施設作石籠護岸。			預期效益	1. 保全對象 人口: 人 房舍: 1 棟 學校: 所 道路: 公尺 農地: 10 公頃 橋樑: 座 2. 攔阻土砂: 20000 立方公尺 3. 其它:		
座落	☒ 一般山坡地 ☐ 林班地 ☐ 實驗用林地 ☐ 保安林地 ☐ 區外保安林 ☐ 公告之生態保護區 ☐ 都市計畫區(農業區) ☐ 農地重劃區 ☐ 其他			擬辦工程概估內容	☐ 鉛絲網籠 1m×1m×1m 2000 個 ☐ 排水溝 高 寬 長 公尺 ☐ 擋土牆 高 長 公尺 側 ☒ 護岸 高 4.0 長 200 公尺 2 側 ☒ 固床工 8 座 高 1.5 長 8 公尺 ☐ 防砂設施 座 高 長 公尺 ☐ 箱涵 座 高 寬 長 公尺 ☒ 其他: 灑草籽(鋪蓋稻草席): 1000 平方公尺		
致災力	☐ 山坡崩塌 ☐ 溪床沖蝕 ☐ 溪岸溢流 ☒ 土石流 ☐ 溪床淤積 ☐ 其他(溪岸崩塌)			生態保育評估	現況描述: 1. 陸域植被覆蓋: % ☐ 其他 2. 植被相: ☒ 雜木林 ☐ 人工林 ☐ 天然林 ☐ 草地 ☐ 農地 ☐ 崩塌地 3. 河床底質: ☐ 岩盤 ☐ 巨礫 ☒ 細礫 ☐ 細砂 ☐ 泥質 4. 河床型態: ☐ 瀑布 ☐ 深潭 ☐ 淺灘 保育對策: ☐ 植生復育 ☐ 表土保存 ☐ 棲地保護 ☒ 維持自然景觀 ☐ 增設魚道 ☐ 施工便道復原 ☐ 動植物種保育 ☐ 生態監測計畫 ☐ 生態評估工作 ☐ 劃定保護區 ☐ 以柔性工法處理 ☐ 其他生態影響減輕對策		
勘查意見	☒ 優先處理 ☐ 需要處理 ☐ 暫緩處理 ☐ 無需處理 ☐ 非本局權責, 移請(單位:)研處 ☐ 用地取得問題需再協調			概估費	9,150 仟元		
預定辦理原因	☐ 規劃報告優先治理工程(規劃報告名稱:) ☒ 災害嚴重, 急需治理工程 ☐ 未來可能有災害發生之預防性工程 ☐ 已調查之土石流潛勢溪流內工程 ☐ 需延續處理以完成預期效益之工程 ☐ 以往治理工程(年度 工程)維護改善 ☐ 配合其他計畫()			會勘人員	民意代表及里長: 徐孟裕里長 水保局臺南分局: 南市水利局水保科: 林建廷 區公所: 林志尚 陳情人: 其他:		

※工程位置圖、現況照片如後附頁

附頁

概略圖：請附五千分之一像片基本圖或二萬五千分之一地形圖影本，以色筆加註工程位置，並請繪製工程位置略圖。



災害照片：



工程預定位置環境照片：

填表說明：

- 一、現況概述欄請就工地附近地形、土地利用、災情及以往處理情形簡單描述。
- 二、擬辦工程內容欄未明列之工法，請在其他項內填工法、計價單位、數量等。
- 三、相關圖片欄位不足時，請自行加附頁。

水土保持工程勘查紀錄表

建議事項	台南市白河區公所檢送「白河區雲泉橋下游土砂防治工程」提報案。		建議人	台南市白河區公所	
			文號	所農建字第 1050448777 號	
陳情人					
勘查單位	臺南市政府水利局			勘查日期	105 年 10 月 14 日
工程名稱	雲泉橋下游土砂防治工程	工 作 目 的	臺南市 白河區		
		☐ 1.土石流防治 ☐ 2.崩塌地處理 ☐ 3.坡面沖蝕控制 ☒ 4.野溪治理 ☐ 5.坡地保育 ☐ 6.規劃 ☐ 7.其他	工 程 地 點	TWD97 座標	X : 198796 Y : 2582086 EL :
				子集水區 名 稱	急水溪-三重溪 編號
集水區 屬 性	☐ 跨縣市集水區 ☒ 水庫集水區(白河水庫) ☐ 土石流潛勢溪流(編號) ☒ 特定水土保持區 ☐ 重要集水區 ☐ 中央(或縣)管河川： ☐ 區域排水： ☐ 其他：				
現 況 概 述	1. 地形:丘陵 2. 災害類別: ☐ 土砂淤積、河床淘刷,影響保全對象者 ☐ 邊坡崩塌、土砂災害有擴大導致二次災害者 ☐ 位於土石流潛勢溪流、危險聚落,且有災害潛勢者 ☐ 水患瓶頸段急需處理且無用地問題者 ☐ 主要泥砂來源影響水庫壽命及安全者 ☒ 其他 粗坑溪治理工程 3. 災情: 4. 以往處理情形: 單位已施設 5. 有無災害調查報告(報告名稱:) 6. 其他:因雲泉橋下游未施設護岸,為保護雲泉橋人車通行。		預 期 效 益	1. 保全對象 人口: 人 房舍: 2 棟 學校: 所 道路: 公尺 農地: 3 公頃 橋樑: 1 座 2. 攔阻土砂: 立方公尺 3. 其它:	
座 落	☒ 一般山坡地 ☐ 林班地 ☐ 實驗用林地 ☐ 保安林地 ☐ 區外保安林 ☐ 公告之生態保護區 ☐ 都市計畫區(農業區) ☐ 農地重劃區 ☒ 其他(特定水土保持區)		擬 辦 工 程 概 估 內 容	☐ 鉛絲網籠 1m×1m×1m 個 ☐ 排水溝 高 寬 長 公尺 ☐ 擋土牆 高 長 公尺 * 側 ☒ 護岸 高 5 長 80 公尺 * 2 側 ☒ 固床工 4 座 高 2 長 60 公尺 ☐ 防砂設施 座 高 長 公尺 ☐ 箱涵 座 高 寬 長 公尺 ☒ 其他: 潛壩 3 座(H=7M L=31M) 掛網植生(A=1200 平方公尺) 既設尾檻基礎補強及加長 L=18 公尺	
致 災 營 力	☐ 山坡崩塌 ☐ 溪床沖蝕 ☐ 溪岸溢流 ☐ 土石流 ☐ 溪床淤積 ☒ 其他(溪岸崩塌)		生 態 保 育 評 估	現況描述: 1. 陸域植被覆蓋: % ☐ 其他 2. 植被相: ☒ 雜木林 ☐ 人工林 ☐ 天然林 ☐ 草地 ☐ 農地 ☐ 崩塌地 3. 河床底質: ☐ 岩盤 ☐ 巨礫 ☐ 細礫 ☐ 細砂 ☐ 泥質 4. 河床型態: ☐ 瀑布 ☐ 深潭 ☐ 淺灘 保育對策: ☐ 植生復育 ☐ 表土保存 ☐ 棲地保護 ☒ 維持自然景觀 ☐ 增設魚道 ☐ 施工便道復原 ☐ 動植物種保育 ☐ 生態監測計畫 ☐ 生態評估工作 ☐ 劃定保護區 ☐ 以柔性工法處理 ☐ 其他生態影響減輕對策	
勘 查 意 見	☒ 優先處理 ☐ 需要處理 ☐ 暫緩處理 ☐ 無需處理 ☐ 非本局權責, 移請(單位:)研處 ☐ 用地取得問題需再協調		概 估 費	16,000 仟元	
預 定 辦 理 原 因	☐ 規劃報告優先治理工程(規劃報告名稱:) ☐ 災害嚴重, 急需治理工程 ☒ 未來可能有災害發生之預防性工程 ☐ 已調查之土石流潛勢溪流內工程 ☒ 需延續處理以完成預期效益之工程 ☐ 以往治理工程(年度 工程)維護改善 ☐ 配合其他計畫()		會 勘 人 員	民意代表及里長: 楊和男 水保局臺南分局: 南市水利局水保科: 林昱璋 區公所: 陳冠翰 陳情人: 其他:	

※工程位置圖、現況照片如後附頁

附頁

概略圖：請附五千分之一像片基本圖或二萬五千分之一地形圖影本，以色筆加註工程位置，並請繪製工程位置略圖。



災害照片：



工程預定位置環境照片：

填表說明：

- 一、現況概述欄請就工地附近地形、土地利用、災情及以往處理情形簡單描述。
- 二、擬辦工程內容欄未明列之工法，請在其他項內填工法、計價單位、數量等。
- 三、相關圖片欄位不足時，請自行加附頁。

水土保持工程勘查紀錄表

建議事項	台南市大內區公所檢送「大內區頭社里三崁溝野溪改善延續工程」提報案。			建議人	台南市大內區公所		
陳情人				文號	所農建字第 1060212789 號		
勘查單位	臺南市政府水利局			勘查日期	106 年 3 月 23 日		
工程名稱	大內區頭社里三崁溝野溪改善延續工程	工 程 目 的	☐ 1.土石流防治 ☐ 2.崩塌地處理 ☐ 3.坡面沖蝕控制 ☒ 4.野溪治理 ☐ 5.坡地保育 ☐ 6.規劃 ☐ 7.其他	工 程 地 點	臺南市 大內區		
				TWD97 座標	X : 187493	Y : 2560715	EL :
				子集水區名稱	曾文溪-濁水坑		編 號 2
集水區屬性	☐ 跨縣市集水區 ☐ 水庫集水區()水庫 ☐ 土石流潛勢溪流(編號) ☐ 特定水土保持區 ☐ 重要集水區 ☒ 中央(或縣)管河川：曾文溪 ☐ 區域排水： ☐ 其他：						
現況概述	1. 地形：丘陵 2. 災害類別： ☐ 土砂淤積、河床淘刷，影響保全對象者 ☐ 邊坡崩塌、土砂災害有擴大導致二次災害者 ☐ 位於土石流潛勢溪流、危險聚落，且有災害潛勢者 ☐ 水患瓶頸段急需處理且無用地問題者 ☐ 主要泥砂來源影響水庫壽命及安全者 ☒ 其他 野溪工程治理 3. 災情： 4. 以往處理情形： 單位已施設 5. 有無災害調查報告(報告名稱：) 6. 其他：為保護上邊坡之既有道路，下方野溪建議先施作護岸，避免道路繼續崩塌。			預期效益	1. 保全對象 人口： 人 房舍： 2 棟 學校： 所 道路： 100 公尺 農地： 20 公頃 橋樑： 座 2. 攔阻土砂： 2000 立方公尺 3. 其它：		
座落	☒ 一般山坡地 ☐ 林班地 ☐ 實驗用林地 ☐ 保安林地 ☐ 區外保安林 ☐ 公告之生態保護區 ☐ 都市計畫區(農業區) ☐ 農地重劃區 ☐ 其他			擬辦工程概估內容	☐ 鉛絲網籠 1m×1m×1m 個 ☐ 排水溝 高 寬 長 公尺 ☐ 擋土牆 高 長 公尺 * 側 ☒ 護岸 高 4.0 長 200 公尺 * 2 側 ☒ 固床工 6 座 高 1.5 長 10 公尺 ☐ 防砂設施 座 高 長 公尺 ☐ 箱涵 座 高 寬 長 公尺 ☒ 其他：灑草籽(鋪蓋稻草席)：1320 平方公尺		
致災力	☐ 山坡崩塌 ☐ 溪床沖蝕 ☐ 溪岸溢流 ☐ 土石流 ☐ 溪床淤積 ☒ 其他(溪岸崩塌)			生態保育評估	現況描述： 1. 陸域植被覆蓋： % ☐ 其他 2. 植被相： ☒ 雜木林 ☐ 人工林 ☐ 天然林 ☐ 草地 ☒ 農地 ☐ 崩塌地 3. 河床底質： ☐ 岩盤 ☐ 巨礫 ☒ 細礫 ☐ 細砂 ☐ 泥質 4. 河床型態： ☐ 瀑布 ☐ 深潭 ☐ 淺灘 保育對策： ☐ 植生復育 ☐ 表土保存 ☐ 棲地保護 ☒ 維持自然景觀 ☐ 增設魚道 ☐ 施工便道復原 ☐ 動植物種保育 ☐ 生態監測計畫 ☐ 生態評估工作 ☐ 劃定保護區 ☐ 以柔性工法處理 ☐ 其他生態影響減輕對策		
勘查意見	☐ 優先處理 ☒ 需要處理 ☐ 暫緩處理 ☐ 無需處理 ☐ 非本局權責，移請(單位：)研處 ☐ 用地取得問題需再協調			概估經費	8100 仟元		
預定辦理原因	☐ 規劃報告優先治理工程(規劃報告名稱：) ☐ 災害嚴重，急需治理工程 ☒ 未來可能有災害發生之預防性工程 ☐ 已調查之土石流潛勢溪流內工程 ☐ 需延續處理以完成預期效益之工程 ☐ 以往治理工程(年度 工程)維護改善 ☐ 配合其他計畫()			會勘人員	民意代表及里長： 羅文宗里長 水保局臺南分局： 南市水利局水保科： 林建廷 區公所： 劉建華 陳情人： 其他：		

※工程位置圖、現況照片如後附頁

附頁

概略圖：請附五千分之一像片基本圖或二萬五千分之一地形圖影本，以色筆加註工程位置，並請繪製工程位置略圖。



災害照片：



工程預定位置環境照片：

填表說明：

- 一、現況概述欄請就工地附近地形、土地利用、災情及以往處理情形簡單描述。
- 二、擬辦工程內容欄未明列之工法，請在其他項內填工法、計價單位、數量等。
- 三、相關圖片欄位不足時，請自行加附頁。


水土保持工程勘查紀錄表

建議事項	台南市山上區公所檢送「山上區玉峰里坑仔尾野溪整治延續工程」提報案。			建議人	台南市山上區公所		
陳情人				文號	所農建字第 1060215610 號		
勘查單位	臺南市政府水利局			勘查日期	106 年 3 月 21 日		
工程名稱	大內區頭社里三崁溝野溪改善延續工程	工 作 項 目	☐ 1.土石流防治 ☐ 2.崩塌地處理 ☐ 3.坡面沖蝕控制 ☒ 4.野溪治理 ☐ 5.坡地保育 ☐ 6.規劃 ☐ 7.其他	工 程 地 點	臺南市 山上區		
				TWD97 座標	X: 186765	Y: 2555106	EL:
				子集水區名稱	曾文溪-濁水坑		編號 2
集水區屬性	☐ 跨縣市集水區 ☐ 水庫集水區(_____水庫) ☐ 土石流潛勢溪流(編號_____) ☐ 特定水土保持區 ☐ 重要集水區 ☒ 中央(或縣)管河川: 曾文溪 ☐ 區域排水: _____ ☐ 其他: _____						
現況概述	1. 地形: 丘陵 2. 災害類別: ☐ 土砂淤積、河床淘刷, 影響保全對象者 ☐ 邊坡崩塌、土砂災害有擴大導致二次災害者 ☐ 位於土石流潛勢溪流、危險聚落, 且有災害潛勢者 ☐ 水患瓶頸段急需處理且無用地問題者 ☐ 主要泥砂來源影響水庫壽命及安全者 ☒ 其他 野溪工程治理 3. 災情: 4. 以往處理情形: _____ 單位已施設 5. 有無災害調查報告(報告名稱: _____) 6. 其他: 為保護上邊坡之既有道路, 下方野溪建議先施作護岸, 避免道路繼續崩壞。			預期效益	1. 保全對象 人口: _____ 人 房舍: _____ 棟 學校: _____ 所 道路: _____ 公尺 農地: _____ 公頃 橋樑: _____ 座 2. 攔阻土砂: _____ 立方公尺 3. 其它: _____		
座落	☒ 一般山坡地 ☐ 林班地 ☐ 實驗用林地 ☐ 保安林地 ☐ 區外保安林 ☐ 公告之生態保護區 ☐ 都市計畫區(農業區) ☐ 農地重劃區 ☐ 其他			擬辦工程概估內容	☐ 鉛絲網籠 1m×1m×1m _____ 個 ☐ 排水溝 高 _____ 寬 _____ 長 _____ 公尺 ☐ 擋土牆 高 _____ 長 _____ 公尺 * _____ 側 ☒ 護岸 高 4.0 長 200 公尺 * 2 側 ☒ 固床工 6 座 高 1.5 長 10 公尺 ☐ 防砂設施 _____ 座 高 _____ 長 _____ 公尺 ☐ 箱涵 _____ 座 高 _____ 寬 _____ 長 _____ 公尺 ☒ 其他: 灑草籽(鋪蓋稻草席): 1320 平方公尺		
致災力	☐ 山坡崩塌 ☐ 溪床沖蝕 ☐ 溪岸溢流 ☐ 土石流 ☐ 溪床淤積 ☒ 其他(溪岸崩塌)			生態保育評估	現況描述: 1. 陸域植被覆蓋: _____ % ☐ 其他 2. 植被相: ☒ 雜木林 ☐ 人工林 ☐ 天然林 ☐ 草地 ☒ 農地 ☐ 崩塌地 3. 河床底質: ☐ 岩盤 ☐ 巨礫 ☒ 細礫 ☐ 細砂 ☐ 泥質 4. 河床型態: ☐ 瀑布 ☐ 深潭 ☐ 淺灘 保育對策: ☐ 植生復育 ☐ 表土保存 ☐ 棲地保護 ☒ 維持自然景觀 ☐ 增設魚道 ☐ 施工便道復原 ☐ 動植物種保育 ☐ 生態監測計畫 ☐ 生態評估工作 ☐ 劃定保護區 ☐ 以柔性工法處理 ☐ 其他生態影響減輕對策 _____		
勘查意見	☐ 優先處理 ☒ 需要處理 ☐ 暫緩處理 ☐ 無需處理 ☐ 非本局權責, 移請(單位: _____) 研處 ☐ 用地取得問題需再協調			概估經費	8100 仟元		
預定辦理原因	☐ 規劃報告優先治理工程(規劃報告名稱: _____) ☐ 災害嚴重, 急需治理工程 ☒ 未來可能有災害發生之預防性工程 ☐ 已調查之土石流潛勢溪流內工程 ☐ 需延續處理以完成預期效益之工程 ☐ 以往治理工程(_____年度 _____工程) 維護改善 ☐ 配合其他計畫(_____)			會勘人員	民意代表及里長: 陳啟瑞里長 水保局臺南分局: _____ 南市水利局水保科: 林建廷 區公所: 王明吉 陳情人: _____ 其他: _____		

※工程位置圖、現況照片如後附頁

附頁

概略圖：請附五千分之一像片基本圖或二萬五千分之一地形圖影本，以色筆加註工程位置，並請繪製工程位置略圖。



野溪待治理段位置圖

災害照片：



工程預定位置環境照片：

填表說明：

- 一、現況概述欄請就工地附近地形、土地利用、災情及以往處理情形簡單描述。
- 二、擬辦工程內容欄未明列之工法，請在其他項內填工法、計價單位、數量等。
- 三、相關圖片欄位不足時，請自行加附頁。

水土保持工程勘查紀錄表

建議事項		台南市山上區公所檢送「山上區平陽里中平野溪改善延續工程」提報案。		建議人		台南市山上區公所	
				文號		所農建字第 1060215610 號	
陳情人							
勘查單位				臺南市政府水利局		勘查日期	
						106 年 3 月 21 日	
工程名稱		山上區平陽里中平野溪改善延續工程		工 作 項 目		臺南市 山上區	
				☐ 1. 土石流防治 ☐ 2. 崩塌地處理 ☐ 3. 坡面沖蝕控制 ☒ 4. 野溪治理 ☐ 5. 坡地保育 ☐ 6. 規劃 ☐ 7. 其他		TWD97 座標	
				工 程 地 點		X : 187052 Y : 2554408 EL :	
				子集水區名稱		曾文溪-濁水坑	
				編 號		2	
集水區屬性		☐ 跨縣市集水區 ☐ 水庫集水區(_____水庫) ☐ 土石流潛勢溪流(編號_____) ☐ 特定水土保持區 ☐ 重要集水區 ☒ 中央(或縣)管河川：曾文溪 ☐ 區域排水：_____ ☐ 其他：_____					
現況概述		1. 地形：丘陵 2. 災害類別： ☐ 土砂淤積、河床淘刷，影響保全對象者 ☐ 邊坡崩塌、土砂災害有擴大導致二次災害者 ☐ 位於土石流潛勢溪流、危險聚落，且有災害潛勢者 ☐ 水患瓶頸段急需處理且無用地問題者 ☐ 主要泥砂來源影響水庫壽命及安全者 ☒ 其他 野溪工程治理 3. 災情： 4. 以往處理情形：_____單位已施設 5. 有無災害調查報告(報告名稱：_____) 6. 其他：為保護上邊坡之既有道路，下方野溪建議先施作護岸，避免道路繼續崩壞。		預期效益		1. 保全對象 人口：_____人 房舍：_____棟 學校：_____所 道路：_____公尺 農地：_____100_____公頃 橋樑：_____1_____座 2. 攔阻土砂：_____1000_____立方公尺 3. 其它：_____	
座 落		☒ 一般山坡地 ☐ 林班地 ☐ 實驗用林地 ☐ 保安林地 ☐ 區外保安林 ☐ 公告之生態保護區 ☐ 都市計畫區(農業區) ☐ 農地重劃區 ☐ 其他		擬辦工程概估內容		☐ 鉛絲網籠 1m×1m×1m _____個 ☐ 排水溝 高_____寬_____長_____公尺 ☐ 擋土牆 高_____長_____公尺 * _____側 ☒ 護岸 高 4.0 長 110 公尺 * 2 側 ☒ 固床工 5 座 高 1.5 長 10 公尺 ☐ 防砂設施 _____座 高_____長_____公尺 ☐ 箱涵 _____座 高_____寬_____長_____公尺 ☒ 其他：灑草籽(鋪蓋稻草席)：1000 平方公尺	
致 災 營 力		☐ 山坡崩塌 ☐ 溪床沖蝕 ☐ 溪岸溢流 ☐ 土石流 ☐ 溪床淤積 ☒ 其他(溪岸崩塌)		生態保育評估		現況描述： 1. 陸域植被覆蓋：_____ % ☐ 其他 2. 植被相： ☒ 雜木林 ☐ 人工林 ☐ 天然林 ☐ 草地 ☒ 農地 ☐ 崩塌地 3. 河床底質： ☐ 岩盤 ☐ 巨礫 ☒ 細礫 ☐ 細砂 ☐ 泥質 4. 河床型態： ☐ 瀑布 ☐ 深潭 ☐ 淺灘 保育對策： ☐ 植生復育 ☐ 表土保存 ☐ 棲地保護 ☒ 維持自然景觀 ☐ 增設魚道 ☐ 施工便道復原 ☐ 動植物種保育 ☐ 生態監測計畫 ☐ 生態評估工作 ☐ 劃定保護區 ☐ 以柔性工法處理 ☐ 其他生態影響減輕對策_____	
勘 查 意 見		☐ 優先處理 ☒ 需要處理 ☐ 暫緩處理 ☐ 無需處理 ☐ 非本局權責，移請(單位：_____)研處 ☐ 用地取得問題需再協調		概 估 費		4500 仟元	
預 定 辦 理 原 因		☐ 規劃報告優先治理工程(規劃報告名稱：_____) ☐ 災害嚴重，急需治理工程 ☒ 未來可能有災害發生之預防性工程 ☐ 已調查之土石流潛勢溪流內工程 ☐ 需延續處理以完成預期效益之工程 ☐ 以往治理工程(_____年度_____工程)維護改善 ☐ 配合其他計畫(_____)		會 勘 人 員		民意代表及里長： 平陽里長 _____ 水保局臺南分局： _____ 南市水利局水保科： 林建廷 _____ 區公所： 李元宏 _____ 陳情人： _____ 其他： _____	

※工程位置圖、現況照片如後附頁

附頁

概略圖：請附五千分之一像片基本圖或二萬五千分之一地形圖影本，以色筆加註工程位置，並請繪製工程位置略圖。



災害照片：



工程預定位置環境照片：

填表說明：

- 一、現況概述欄請就工地附近地形、土地利用、災情及以往處理情形簡單描述。
- 二、擬辦工程內容欄未明列之工法，請在其他項內填工法、計價單位、數量等。
- 三、相關圖片欄位不足時，請自行加附頁。

水土保持工程勘查紀錄表


建議事項	台南市山上區公所檢送「山上區平陽里仙控麻野溪治理工程」提報案。			建議人	台南市山上區公所			
				文號	所農建字第 1050793855 號			
陳情人								
勘查單位	臺南市政府水利局				勘查日期	106 年 1 月 12 日		
工程名稱	山上區平陽里中平野溪改善延續工程	工 作 項 目	☐ 1. 土石流防治 ☐ 2. 崩塌地處理 ☐ 3. 坡面沖蝕控制 ☒ 4. 野溪治理 ☐ 5. 坡地保育 ☐ 6. 規劃 ☐ 7. 其他	工 程 地 點	臺南市 山上區			
				TWD97 座標	X : 186025	Y : 2554037	EL :	
				子集水區名稱	曾文溪-菜寮溪下游	編號	2	
集水區屬性	☐ 跨縣市集水區 ☐ 水庫集水區(_____水庫) ☐ 土石流潛勢溪流(編號_____) ☐ 特定水土保持區 ☐ 重要集水區 ☒ 中央(或縣)管河川：曾文溪 ☐ 區域排水： ☐ 其他：							
現況概述	1. 地形：丘陵 2. 災害類別： ☐ 土砂淤積、河床淘刷，影響保全對象者 ☐ 邊坡崩塌、土砂災害有擴大導致二次災害者 ☐ 位於土石流潛勢溪流、危險聚落，且有災害潛勢者 ☐ 水患瓶頸段急需處理且無用地問題者 ☐ 主要泥砂來源影響水庫壽命及安全者 ☒ 其他：野溪工程治理 3. 災情： 4. 以往處理情形：_____單位已施設 5. 有無災害調查報告(報告名稱：_____) 6. 其他：為保護上邊坡之既有道路，下方野溪建議先施作護岸，避免道路繼續崩壞。			預期效益	1. 保全對象 人口：_____人 房舍：_____棟 學校：_____所 道路：_____公尺 農地：_____100 公頃 橋樑：_____1 座 2. 攔阻土砂：_____2000 立方公尺 3. 其它：_____			
座 落	☒ 一般山坡地 ☐ 林班地 ☐ 實驗用林地 ☐ 保安林地 ☐ 區外保安林 ☐ 公告之生態保護區 ☐ 都市計畫區(農業區) ☐ 農地重劃區 ☐ 其他			擬辦工程概估內容	☐ 鉛絲網籠 1m×1m×1m _____個 ☐ 排水溝 高_____寬_____長_____公尺 ☐ 擋土牆 高_____長_____公尺 * _____側 ☒ 護岸 高 4.0 長 110 公尺 * 2 側 ☒ 固床工 5 座 高 1.5 長 10 公尺 ☐ 防砂設施 _____座 高_____長_____公尺 ☐ 箱涵 _____座 高_____寬_____長_____公尺 ☒ 其他：灑草籽(鋪蓋稻草席)：1000 平方公尺			
致 災 營 力	☐ 山坡崩塌 ☐ 溪床沖蝕 ☐ 溪岸溢流 ☐ 土石流 ☐ 溪床淤積 ☒ 其他(溪岸崩塌)			生態保育評估	現況描述： 1. 陸域植被覆蓋：_____ % ☐ 其他 2. 植被相： ☒ 雜木林 ☐ 人工林 ☐ 天然林 ☐ 草地 ☒ 農地 ☐ 崩塌地 3. 河床底質： ☐ 岩盤 ☐ 巨礫 ☒ 細礫 ☐ 細砂 ☐ 泥質 4. 河床型態： ☐ 瀑布 ☐ 深潭 ☐ 淺灘 保育對策： ☐ 植生復育 ☐ 表土保存 ☐ 棲地保護 ☒ 維持自然景觀 ☐ 增設魚道 ☐ 施工便道復原 ☐ 動植物種保育 ☐ 生態監測計畫 ☐ 生態評估工作 ☐ 劃定保護區 ☐ 以柔性工法處理 ☐ 其他生態影響減輕對策_____			
勘查意見	☐ 優先處理 ☒ 需要處理 ☐ 暫緩處理 ☐ 無需處理 ☐ 非本局權責，移請(單位：_____)研處 ☐ 用地取得問題需再協調			概 估 費	4500 仟元			
預定辦理原因	☐ 規劃報告優先治理工程(規劃報告名稱：_____) ☐ 災害嚴重，急需治理工程 ☒ 未來可能有災害發生之預防性工程 ☐ 已調查之土石流潛勢溪流內工程 ☐ 需延續處理以完成預期效益之工程 ☐ 以往治理工程(_____年度_____工程)維護改善 ☐ 配合其他計畫(_____)			會勘人員	民意代表及里長：_____ 水保局臺南分局：_____ 南市水利局水保科：林建廷 區公所：王明吉 陳情人：_____ 其他：_____			

※工程位置圖、現況照片如後附頁

附頁

概略圖：請附五千分之一像片基本圖或二萬五千分之一地形圖影本，以色筆加註工程位置，並請繪製工程位置略圖。

TWD97 X:186025 Y:2554037



災害照片：



工程預定位置環境照片：

填表說明：

- 一、現況概述欄請就工地附近地形、土地利用、災情及以往處理情形簡單描述。
- 二、擬辦工程內容欄未明列之工法，請在其他項內填工法、計價單位、數量等。
- 三、相關圖片欄位不足時，請自行加附頁。

水土保持工程勘查紀錄表

建議事項	台南市山上區公所檢送「山上區玉峰里蚵壳潭部落野溪改善工程」提報案。			建議人	台南市山上區公所			
文號				文號	所農建字第 1060194963 號			
陳情人								
勘查單位	臺南市政府水利局				勘查日期	106 年 7 月 13 日		
工程名稱	山上區玉峰里蚵壳潭部落野溪改善工程	工 作 項 目	☐ 1.土石流防治 ☐ 2.崩塌地處理 ☐ 3.坡面沖蝕控制 ☒ 4.野溪治理 ☐ 5.坡地保育 ☐ 6.規劃 ☐ 7.其他	工 程 地 點	臺南市 山上區			
				TWD97 座標	X : 187925	Y : 2555839	EL :	
				子集水區名稱	曾文溪-濁水坑		編 號 2	
集水區屬性	☐ 跨縣市集水區 ☐ 水庫集水區(_____水庫) ☐ 土石流潛勢溪流(編號_____) ☐ 特定水土保持區 ☐ 重要集水區 ☒ 中央(或縣)管河川：曾文溪 ☐ 區域排水： ☐ 其他：							
現況概述	1. 地形：丘陵 2. 災害類別： ☐ 土砂淤積、河床淘刷，影響保全對象者 ☐ 邊坡崩塌、土砂災害有擴大導致二次災害者 ☐ 位於土石流潛勢溪流、危險聚落，且有災害潛勢者 ☐ 水患瓶頸段急需處理且無用地問題者 ☐ 主要泥砂來源影響水庫壽命及安全者 ☒ 其他 野溪工程治理 3. 災情： 4. 以往處理情形：_____單位已施設 5. 有無災害調查報告(報告名稱：_____) 6. 其他：為保護上邊坡之既有道路，下方野溪建議先施作護岸，避免道路繼續崩壞。			預期效益	1. 保全對象 人口：_____人 房舍：_____ 棟 學校：_____ 所 道路：_____ 公尺 農地：_____ 公頃 橋樑：_____ 座 2. 攔阻土砂：_____ 立方公尺 3. 其它：_____			
座 落	☒ 一般山坡地 ☐ 林班地 ☐ 實驗用林地 ☐ 保安林地 ☐ 區外保安林 ☐ 公告之生態保護區 ☐ 都市計畫區(農業區) ☐ 農地重劃區 ☐ 其他			擬辦工程概估內容	☐ 鉛絲網籠 1m×1m×1m _____ 個 ☐ 排水溝 高_____寬_____長_____公尺 ☐ 擋土牆 高_____長_____公尺 * 側 ☒ 護岸 高 4.0 長 100 公尺 * 2 側 ☒ 固床工 5 座 高 1.5 長 10 公尺 ☐ 防砂設施 _____ 座 高_____長_____公尺 ☐ 箱涵 _____ 座 高_____寬_____長_____公尺 ☒ 其他：灑草籽(鋪蓋稻草席)：1000 平方公尺			
致 災 營 力	☐ 山坡崩塌 ☐ 溪床沖蝕 ☐ 溪岸溢流 ☐ 土石流 ☐ 溪床淤積 ☒ 其他(溪岸崩塌)			生態保育評估	現況描述： 1. 陸域植被覆蓋：_____ % ☐ 其他 2. 植被相： ☒ 雜木林 ☐ 人工林 ☐ 天然林 ☐ 草地 ☒ 農地 ☐ 崩塌地 3. 河床底質： ☐ 岩盤 ☐ 巨礫 ☒ 細礫 ☐ 細砂 ☐ 泥質 4. 河床型態： ☐ 瀑布 ☐ 深潭 ☐ 淺灘 保育對策： ☐ 植生復育 ☐ 表土保存 ☐ 棲地保護 ☒ 維持自然景觀 ☐ 增設魚道 ☐ 施工便道復原 ☐ 動植物種保育 ☐ 生態監測計畫 ☐ 生態評估工作 ☐ 劃定保護區 ☐ 以柔性工法處理 ☐ 其他生態影響減輕對策_____			
勘查意見	☐ 優先處理 ☒ 需要處理 ☐ 暫緩處理 ☐ 無需處理 ☐ 非本局權責，移請(單位：_____)研處 ☐ 用地取得問題需再協調			概 估 費	4180 仟元			
預定辦理原因	☐ 規劃報告優先治理工程(規劃報告名稱：_____) ☐ 災害嚴重，急需治理工程 ☒ 未來可能有災害發生之預防性工程 ☐ 已調查之土石流潛勢溪流內工程 ☐ 需延續處理以完成預期效益之工程 ☐ 以往治理工程(_____年度_____工程)維護改善 ☐ 配合其他計畫(_____)			會勘人員	民意代表及里長：陳啟瑞里長_____ 水保局臺南分局：_____ 南市水利局水保科：林建廷_____ 區公所：李元宏_____ 陳情人：_____ 其他：_____			

※工程位置圖、現況照片如後附頁

附頁

概略圖：請附五千分之一像片基本圖或二萬五千分之一地形圖影本，以色筆加註工程位置，並請繪製工程位置略圖。



災害照片：



工程預定位置環境照片：

填表說明：

- 一、現況概述欄請就工地附近地形、土地利用、災情及以往處理情形簡單描述。
- 二、擬辦工程內容欄未明列之工法，請在其他項內填工法、計價單位、數量等。
- 三、相關圖片欄位不足時，請自行加附頁。

水土保持工程勘查紀錄表

建議事項	台南市楠西區公所檢送「楠西區密枝里雙溪旁野溪整治工程」提報案。		建議人	台南市楠西區公所	
陳情人			文號	所農建字第 1060215610 號	
勘查單位	臺南市政府水利局			勘查日期	106 年 3 月 21 日
工程名稱	楠西區密枝里雙溪旁野溪整治工程	工 作 目 的	☐ 1.土石流防治 ☐ 2.崩塌地處理 ☐ 3.坡面沖蝕控制 ☒ 4.野溪治理 ☐ 5.坡地保育 ☐ 6.規劃 ☐ 7.其他		
集水區	臺南市 山上區		TWD97 座標	X : 201005	Y : 2567381
屬 性	☐ 跨縣市集水區 ☐ 水庫集水區 () ☐ 土石流潛勢溪流(編號) ☐ 特定水土保持區 ☐ 重要集水區 ☒ 中央(或縣)管河川：曾文溪 ☐ 區域排水： ☐ 其他：		子集水區名稱	曾文溪-頂湖	編 號
現 況 概 述	1. 地形：丘陵 2. 災害類別： ☐ 土砂淤積、河床淘刷，影響保全對象者 ☐ 邊坡崩塌、土砂災害有擴大導致二次災害者 ☐ 位於土石流潛勢溪流、危險聚落，且有災害潛勢者 ☐ 水患瓶頸段急需處理且無用地問題者 ☐ 主要泥砂來源影響水庫壽命及安全者 ☒ 其他 野溪工程治理 3. 災情： 4. 以往處理情形： 單位已施設 5. 有無災害調查報告(報告名稱：) 6. 其他：為保護上邊坡之既有道路，下方野溪建議先施作護岸，避免道路繼續崩壞。		預期效益	1. 保全對象 人口： 人 房舍： 2 棟 學校： 所 道路： 100 公尺 農地： 20 公頃 橋樑： 1 座 2. 攔阻土砂： 2000 立方公尺 3. 其它：	
座 落	☒ 一般山坡地 ☐ 林班地 ☐ 實驗用林地 ☐ 保安林地 ☐ 區外保安林 ☐ 公告之生態保護區 ☐ 都市計畫區(農業區) ☐ 農地重劃區 ☐ 其他		擬辦工程概估內容	☐ 鉛絲網籠 1m×1m×1m 個 ☐ 排水溝 高 寬 長 公尺 ☐ 擋土牆 高 長 公尺 * 側 ☒ 護岸 高 3.5 長 75 公尺 * 2 側 ☒ 固床工 4 座 高 1.5 長 6 公尺 ☐ 防砂設施 座 高 長 公尺 ☐ 箱涵 座 高 寬 長 公尺 ☒ 其他：灑草籽(鋪蓋稻草席)：500 平方公尺	
致 災 營 力	☐ 山坡崩塌 ☐ 溪床沖蝕 ☐ 溪岸溢流 ☐ 土石流 ☐ 溪床淤積 ☒ 其他(溪岸崩塌)		生態保育評估	現況描述： 1. 陸域植被覆蓋： % ☐ 其他 2. 植被相： ☒ 雜木林 ☐ 人工林 ☐ 天然林 ☐ 草地 ☒ 農地 ☐ 崩塌地 3. 河床底質： ☐ 岩盤 ☐ 巨礫 ☒ 細礫 ☐ 細砂 ☐ 泥質 4. 河床型態： ☐ 瀑布 ☐ 深潭 ☐ 淺灘 保育對策： ☐ 植生復育 ☐ 表土保存 ☐ 棲地保護 ☒ 維持自然景觀 ☐ 增設魚道 ☐ 施工便道復原 ☐ 動植物種保育 ☐ 生態監測計畫 ☐ 生態評估工作 ☐ 劃定保護區 ☐ 以柔性工法處理 ☐ 其他生態影響減輕對策	
勘 查 意 見	☐ 優先處理 ☒ 需要處理 ☐ 暫緩處理 ☐ 無需處理 ☐ 非本局權責，移請(單位：)研處 ☐ 用地取得問題需再協調		概 估 費	2550 仟元	
預 定 辦 理 原 因	☐ 規劃報告優先治理工程(規劃報告名稱：) ☐ 災害嚴重，急需治理工程 ☒ 未來可能有災害發生之預防性工程 ☐ 已調查之土石流潛勢溪流內工程 ☐ 需延續處理以完成預期效益之工程 ☐ 以往治理工程(年度 工程)維護改善 ☐ 配合其他計畫()		會 勘 人 員	民意代表及里長： 李坤煌議員 水保局臺南分局： 南市水利局水保科： 林建廷 區公所： 林志尚 陳情人： 其他：	

※工程位置圖、現況照片如後附頁

附頁

概略圖：請附五千分之一像片基本圖或二萬五千分之一地形圖影本，以色筆加註工程位置，並請繪製工程位置略圖。



災害照片：



工程預定位置環境照片：

填表說明：

- 一、現況概述欄請就工地附近地形、土地利用、災情及以往處理情形簡單描述。
- 二、擬辦工程內容欄未明列之工法，請在其他項內填工法、計價單位、數量等。
- 三、相關圖片欄位不足時，請自行加附頁。

水土保持工程勘查紀錄表

建議事項	台南市楠西區公所檢送「楠西區灣丘里鳳興野溪護岸整治工程」提報案。			建議人	台南市楠西區公所		
陳情人				文號	所農建字第 1060247696 號		
勘查單位	臺南市政府水利局			勘查日期	106 年 7 月 6 日		
工程名稱	楠西區灣丘里鳳興野溪護岸整治工程	工 作 項 目	☐ 1.土石流防治 ☐ 2.崩塌地處理 ☐ 3.坡面沖蝕控制 ☒ 4.野溪治理 ☐ 5.坡地保育 ☐ 6.規劃 ☐ 7.其他	工 程 地 點	臺南市 楠西區		
				TWD97座標	X : 199519	Y : 2561892	EL :
				子集水區名稱	曾文溪-新寮		編號 2
集水區屬性	☐ 跨縣市集水區 ☐ 水庫集水區(_____水庫) ☐ 土石流潛勢溪流(編號_____) ☐ 特定水土保持區 ☐ 重要集水區 ☒ 中央(或縣)管河川：曾文溪 ☐ 區域排水： ☐ 其他：						
現況概述	1. 地形：丘陵 2. 災害類別： ☐ 土砂淤積、河床淘刷，影響保全對象者 ☐ 邊坡崩塌、土砂災害有擴大導致二次災害者 ☐ 位於土石流潛勢溪流、危險聚落，且有災害潛勢者 ☐ 水患瓶頸段急需處理且無用地問題者 ☐ 主要泥砂來源影響水庫壽命及安全者 ☒ 其他 野溪工程治理 3. 災情： 4. 以往處理情形：_____單位已施設 5. 有無災害調查報告(報告名稱：_____) 6. 其他：為保護上邊坡之既有道路，下方野溪建議先施作護岸，避免道路繼續崩壞。			預期效益	1. 保全對象 人口：_____人 房舍：_____棟 學校：_____所 道路：_____50 公尺 農地：_____10 公頃 橋樑：_____1 座 2. 攔阻土砂：_____1000 立方公尺 3. 其它：_____		
座落	☒ 一般山坡地 ☐ 林班地 ☐ 實驗用林地 ☐ 保安林地 ☐ 區外保安林 ☐ 公告之生態保護區 ☐ 都市計畫區(農業區) ☐ 農地重劃區 ☐ 其他			擬辦工程概估內容	☐ 鉛絲網籠 1m×1m×1m _____個 ☐ 排水溝 高_____寬_____長_____公尺 ☐ 擋土牆 高_____長_____公尺 * _____側 ☒ 護岸 高 3.0 長 100 公尺 * 2 側 ☒ 固床工 _____3 座 高 1.5 長 6 公尺 ☐ 防砂設施 _____座 高_____長_____公尺 ☐ 箱涵 _____座 高_____寬_____長_____公尺 ☒ 其他：灑草籽(鋪蓋稻草席)：800 平方公尺		
致災力	☐ 山坡崩塌 ☐ 溪床沖蝕 ☐ 溪岸溢流 ☐ 土石流 ☐ 溪床淤積 ☒ 其他(溪岸崩塌)			生態保育評估	現況描述： 1. 陸域植被覆蓋：_____ % ☐ 其他 2. 植被相： ☒ 雜木林 ☐ 人工林 ☐ 天然林 ☐ 草地 ☒ 農地 ☐ 崩塌地 3. 河床底質： ☐ 岩盤 ☐ 巨礫 ☒ 細礫 ☐ 細砂 ☐ 泥質 4. 河床型態： ☐ 瀑布 ☐ 深潭 ☐ 淺灘 保育對策： ☐ 植生復育 ☐ 表土保存 ☐ 棲地保護 ☒ 維持自然景觀 ☐ 增設魚道 ☐ 施工便道復原 ☐ 動植物種保育 ☐ 生態監測計畫 ☐ 生態評估工作 ☐ 劃定保護區 ☐ 以柔性工法處理 ☐ 其他生態影響減輕對策_____		
勘查意見	☐ 優先處理 ☒ 需要處理 ☐ 暫緩處理 ☐ 無需處理 ☐ 非本局權責，移請(單位：_____)研處 ☐ 用地取得問題需再協調			概估費	2550 仟元		
預定辦理原因	☐ 規劃報告優先治理工程(規劃報告名稱：_____) ☐ 災害嚴重，急需治理工程 ☒ 未來可能有災害發生之預防性工程 ☐ 已調查之土石流潛勢溪流內工程 ☐ 需延續處理以完成預期效益之工程 ☐ 以往治理工程(_____年度_____工程)維護改善 ☐ 配合其他計畫(_____)			會勘人員	民意代表及里長：王峻潭議員服務處 郭文宏 水保局臺南分局：_____ 南市水利局水保科：林建廷 區公所：林志尚 陳情人：張裕昌 其他：		

※工程位置圖、現況照片如後附頁

附頁

概略圖：請附五千分之一像片基本圖或二萬五千分之一地形圖影本，以色筆加註工程位置，並請繪製工程位置略圖。



災害照片：



工程預定位置環境照片：

填表說明：

- 一、現況概述欄請就工地附近地形、土地利用、災情及以往處理情形簡單描述。
- 二、擬辦工程內容欄未明列之工法，請在其他項內填工法、計價單位、數量等。
- 三、相關圖片欄位不足時，請自行加附頁。

水土保持工程勘查紀錄表

建議事項	台南市六甲區公所檢送「六甲區大丘里南勢坑野溪瓶頸段整治工程」提報案。			建議人	台南市六甲區公所		
陳情人				文號	所農建字第 1030730520 號		
勘查單位	臺南市政府水利局			勘查日期	103 年 12 月 2 日		
工程名稱	大丘里南勢坑野溪瓶頸段整治工程	工 作 項 目	☐ 1.土石流防治 ☐ 2.崩塌地處理 ☐ 3.坡面沖蝕控制 ☒ 4.野溪治理 ☐ 5.坡地保育 ☐ 6.規劃 ☐ 7.其他	工 程 地 點	臺南市 六甲區		
				TWD97 座標	X : 192524	Y : 2567659	EL :
				子集水區名稱	曾文溪-烏山頭水庫		編 號 2
集水區屬性	☐ 跨縣市集水區 ☐ 水庫集水區(_____水庫) ☐ 土石流潛勢溪流(編號_____) ☐ 特定水土保持區 ☐ 重要集水區 ☒ 中央(或縣)管河川：曾文溪 ☐ 區域排水： ☐ 其他：						
現況概述	1. 地形：丘陵 2. 災害類別： ☐ 土砂淤積、河床淘刷，影響保全對象者 ☐ 邊坡崩塌、土砂災害有擴大導致二次災害者 ☐ 位於土石流潛勢溪流、危險聚落，且有災害潛勢者 ☐ 水患瓶頸段急需處理且無用地問題者 ☐ 主要泥砂來源影響水庫壽命及安全者 ☒ 其他：野溪工程治理 3. 災情： 4. 以往處理情形：_____單位已施設 5. 有無災害調查報告(報告名稱：_____) 6. 其他：為保護上邊坡之既有道路，下方野溪建議先施作護岸，避免道路繼續崩壞。			預期效益	1. 保全對象 人口：_____人 房舍：_____棟 學校：_____所 道路：300 公尺 農地：100 公頃 橋樑：_____座 2. 攔阻土砂：1000 立方公尺 3. 其它：_____		
座落	☒ 一般山坡地 ☐ 林班地 ☐ 實驗用林地 ☐ 保安林地 ☐ 區外保安林 ☐ 公告之生態保護區 ☐ 都市計畫區(農業區) ☐ 農地重劃區 ☐ 其他			擬辦工程概估內容	☐ 鉛絲網籠 1m×1m×1m _____個 ☐ 排水溝 高_____寬_____長_____公尺 ☒ 擋土牆 高 1.5 長 300 公尺 *1 側 ☐ 護岸 高_____長_____公尺 * _____側 ☐ 固床工 _____座 高_____長_____公尺 ☐ 防砂設施 _____座 高_____長_____公尺 ☒ 箱涵 1 座 高 7.5 寬 7.5 長 8 公尺 ☒ 其他：1. 灑草籽(鋪蓋稻草席)：1000 平方公尺 2. 道路修復 300 公尺		
致災力	☐ 山坡崩塌 ☐ 溪床沖蝕 ☐ 溪岸溢流 ☐ 土石流 ☐ 溪床淤積 ☒ 其他(溪岸崩塌)			生態保育評估	現況描述： 1. 陸域植被覆蓋：_____ % ☐ 其他 2. 植被相： ☒ 雜木林 ☐ 人工林 ☐ 天然林 ☐ 草地 ☒ 農地 ☐ 崩塌地 3. 河床底質： ☐ 岩盤 ☐ 巨礫 ☒ 細礫 ☐ 細砂 ☐ 泥質 4. 河床型態： ☐ 瀑布 ☐ 深潭 ☐ 淺灘 保育對策： ☐ 植生復育 ☐ 表土保存 ☐ 棲地保護 ☒ 維持自然景觀 ☐ 增設魚道 ☐ 施工便道復原 ☐ 動植物種保育 ☐ 生態監測計畫 ☐ 生態評估工作 ☐ 劃定保護區 ☐ 以柔性工法處理 ☐ 其他生態影響減輕對策_____		
勘查意見	☐ 優先處理 ☒ 需要處理 ☐ 暫緩處理 ☐ 無需處理 ☐ 非本局權責，移請(單位：_____)研處 ☐ 用地取得問題需再協調			概估經費	4330 仟元		
預定辦理原因	☐ 規劃報告優先治理工程(規劃報告名稱：_____) ☐ 災害嚴重，急需治理工程 ☒ 未來可能有災害發生之預防性工程 ☐ 已調查之土石流潛勢溪流內工程 ☐ 需延續處理以完成預期效益之工程 ☐ 以往治理工程(_____)年度(_____)工程)維護改善 ☐ 配合其他計畫(_____)			會勘人員	民意代表及里長：_____ 李金村 水保局臺南分局：_____ 南市水利局水保科：_____ 林昱璋 區公所：_____ 許真福 陳情人：_____ 其他：_____		

※工程位置圖、現況照片如後附頁

附頁

概略圖：請附五千分之一像片基本圖或二萬五千分之一地形圖影本，以色筆加註工程位置，並請繪製工程位置略圖。



災害照片：



工程預定位置環境照片：

填表說明：

- 一、現況概述欄請就工地附近地形、土地利用、災情及以往處理情形簡單描述。
- 二、擬辦工程內容欄未明列之工法，請在其他項內填工法、計價單位、數量等。
- 三、相關圖片欄位不足時，請自行加附頁。

水土保持工程勘查紀錄表

建議事項	台南市六甲區公所檢送「六甲區王爺里紅泉坑低窪地排水改善工程」提報案。			建議人	台南市六甲區公所		
				文號	所農建字第 1030730520 號		
陳情人							
勘查單位	臺南市政府水利局				勘查日期	103 年 12 月 2 日	
工程名稱	王爺里紅泉坑低窪地排水改善工程	工 作 項 目	☐ 1. 土石流防治 ☐ 2. 崩塌地處理 ☐ 3. 坡面沖蝕控制 ☒ 4. 野溪治理 ☐ 5. 坡地保育 ☐ 6. 規劃 ☐ 7. 其他	工 程 地 點	臺南市 六甲區		
				TWD97 座標	X : 190496	Y : 2569357	EL :
				子集水區名稱	曾文溪-烏山頭水庫		編 號 2
集水區屬性	☐ 跨縣市集水區 ☐ 水庫集水區(_____水庫) ☐ 土石流潛勢溪流(編號_____) ☐ 特定水土保持區 ☐ 重要集水區 ☒ 中央(或縣)管河川：曾文溪 ☐ 區域排水： ☐ 其他：						
現況概述	1. 地形：丘陵 2. 災害類別： ☐ 土砂淤積、河床淘刷，影響保全對象者 ☐ 邊坡崩塌、土砂災害有擴大導致二次災害者 ☐ 位於土石流潛勢溪流、危險聚落，且有災害潛勢者 ☐ 水患瓶頸段急需處理且無用地問題者 ☐ 主要泥砂來源影響水庫壽命及安全者 ☒ 其他 野溪工程治理 3. 災情： 4. 以往處理情形：_____單位已施設 5. 有無災害調查報告(報告名稱：_____) 6. 其他：為保護上邊坡之既有道路，下方野溪建議先施作護岸，避免道路繼續崩壞。			預期效益	1. 保全對象 人口：_____人 房舍：_____棟 學校：_____所 道路：300 公尺 農地：100 公頃 橋樑：_____座 2. 攔阻土砂：1000 立方公尺 3. 其它：_____		
座落	☒ 一般山坡地 ☐ 林班地 ☐ 實驗用林地 ☐ 保安林地 ☐ 區外保安林 ☐ 公告之生態保護區 ☐ 都市計畫區(農業區) ☐ 農地重劃區 ☐ 其他			擬辦工程概估內容	☐ 鉛絲網籠 1m×1m×1m _____個 ☒ 排水溝 高 2 寬 2.5 長 310 公尺 ☐ 擋土牆 高 _____ 長 _____ 公尺 * 側 ☐ 護岸 高 _____ 長 _____ 公尺 * 側 ☐ 固床工 _____ 座 高 _____ 長 _____ 公尺 ☐ 防砂設施 _____ 座 高 _____ 長 _____ 公尺 ☐ 箱涵 _____ 座 高 _____ 寬 _____ 長 _____ 公尺 ☒ 其他：1. 灑草籽(鋪蓋稻草席)：500 平方公尺		
致災力	☐ 山坡崩塌 ☐ 溪床沖蝕 ☐ 溪岸溢流 ☐ 土石流 ☐ 溪床淤積 ☒ 其他(溪岸崩塌)			生態保育評估	現況描述： 1. 陸域植被覆蓋：_____ % ☐ 其他 2. 植被相： ☒ 雜木林 ☐ 人工林 ☐ 天然林 ☐ 草地 ☒ 農地 ☐ 崩塌地 3. 河床底質： ☐ 岩盤 ☐ 巨礫 ☒ 細礫 ☐ 細砂 ☐ 泥質 4. 河床型態： ☐ 瀑布 ☐ 深潭 ☐ 淺灘 保育對策： ☐ 植生復育 ☐ 表土保存 ☐ 棲地保護 ☒ 維持自然景觀 ☐ 增設魚道 ☐ 施工便道復原 ☐ 動植物種保育 ☐ 生態監測計畫 ☐ 生態評估工作 ☐ 劃定保護區 ☐ 以柔性工法處理 ☐ 其他生態影響減輕對策_____		
勘查意見	☐ 優先處理 ☒ 需要處理 ☐ 暫緩處理 ☐ 無需處理 ☐ 非本局權責，移請(單位：_____)研處 ☐ 用地取得問題需再協調			概估經費	4270 仟元		
預定辦理原因	☐ 規劃報告優先治理工程(規劃報告名稱：_____) ☐ 災害嚴重，急需治理工程 ☒ 未來可能有災害發生之預防性工程 ☐ 已調查之土石流潛勢溪流內工程 ☐ 需延續處理以完成預期效益之工程 ☐ 以往治理工程(_____年度_____工程)維護改善 ☐ 配合其他計畫(_____)			會勘人員	民意代表及里長：_____ 蔡吉祥 水保局臺南分局：_____ 南市水利局水保科：林昱瑋 區公所：許真福 陳情人：_____ 其他：_____		

※工程位置圖、現況照片如後附頁

附頁

概略圖：請附五千分之一像片基本圖或二萬五千分之一地形圖影本，以色筆加註工程位置，並請繪製工程位置略圖。



災害照片：



工程預定位置環境照片：

填表說明：

- 一、現況概述欄請就工地附近地形、土地利用、災情及以往處理情形簡單描述。
- 二、擬辦工程內容欄未明列之工法，請在其他項內填工法、計價單位、數量等。
- 三、相關圖片欄位不足時，請自行加附頁。

水土保持工程勘查紀錄表

建議事項	台南市左鎮區公所檢送「左鎮區光和段 401-1 地號邊坡崩塌改善工程」提報案。			建議人	台南市左鎮區公所		
陳情人				文號	左所建字第 1060063238 號		
勘查單位	臺南市政府水利局			勘查日期	106 年 2 月 14 日		
工程名稱	左鎮區光和段 401-1 地號邊坡崩塌改善工程	工 作 項 目	☐ 1.土石流防治 ☐ 2.崩塌地處理 ☐ 3.坡面沖蝕控制 ☒ 4.野溪治理 ☐ 5.坡地保育 ☐ 6.規劃 ☐ 7.其他	工 程 地 點	臺南市 左鎮區		
				TWD97 座標	X : 186331	Y : 2552420	EL :
				子集水區名稱	菜寮溪-松仔腳		編號
集水區屬性	☐ 跨縣市集水區 ☐ 水庫集水區(_____水庫) ☐ 土石流潛勢溪流(編號_____) ☐ 特定水土保持區 ☐ 重要集水區 ☒ 中央(或縣)管河川：曾文溪 ☐ 區域排水： ☐ 其他：						
現況概述	1. 地形：丘陵 2. 災害類別： ☐ 土砂淤積、河床淘刷，影響保全對象者 ☐ 邊坡崩塌、土砂災害有擴大導致二次災害者 ☐ 位於土石流潛勢溪流、危險聚落，且有災害潛勢者 ☐ 水患瓶頸段急需處理且無用地問題者 ☐ 主要泥砂來源影響水庫壽命及安全者 ☒ 其他 野溪工程治理 3. 災情： 4. 以往處理情形：_____單位已施設 5. 有無災害調查報告(報告名稱：_____) 6. 其他：野溪銜接菜寮溪段需整治，菜寮溪已施設作石籠護岸。			預期效益	1. 保全對象 人口：_____人 房舍：_____棟 學校：_____所 道路：_____公尺 農地：_____公頃 橋樑：_____座 2. 攔阻土砂：_____1000 立方公尺 3. 其它：_____		
座落	☒ 一般山坡地 ☐ 林班地 ☐ 實驗用林地 ☐ 保安林地 ☐ 區外保安林 ☐ 公告之生態保護區 ☐ 都市計畫區(農業區) ☐ 農地重劃區 ☐ 其他			擬辦工程概估內容	☒ 鉛絲網籠 1m×1m×1m _____2000 個 ☐ 排水溝 高_____寬_____長_____公尺 ☐ 擋土牆 高_____長_____公尺 側 ☐ 護岸 高_____長_____公尺 側 ☐ 固床工 _____座 高_____長_____公尺 ☐ 防砂設施 _____座 高_____長_____公尺 ☐ 箱涵 _____座 高_____寬_____長_____公尺 ☒ 其他：灑草籽(鋪蓋稻草席)：500 平方公尺		
致災力	☐ 山坡崩塌 ☐ 溪床沖蝕 ☐ 溪岸溢流 ☐ 土石流 ☐ 溪床淤積 ☒ 其他(溪岸崩塌)			生態保育評估	現況描述： 1. 陸域植被覆蓋：_____ % ☐ 其他 2. 植被相： ☒ 雜木林 ☐ 人工林 ☐ 天然林 ☐ 草地 ☐ 農地 ☐ 崩塌地 3. 河床底質： ☐ 岩盤 ☐ 巨礫 ☐ 細礫 ☐ 細砂 ☐ 泥質 4. 河床型態： ☐ 瀑布 ☐ 深潭 ☐ 淺灘 保育對策： ☐ 植生復育 ☐ 表土保存 ☐ 棲地保護 ☒ 維持自然景觀 ☐ 增設魚道 ☐ 施工便道復原 ☐ 動植物種保育 ☐ 生態監測計畫 ☐ 生態評估工作 ☐ 劃定保護區 ☐ 以柔性工法處理 ☐ 其他生態影響減輕對策_____		
勘查意見	☐ 優先處理 ☒ 需要處理 ☐ 暫緩處理 ☐ 無需處理 ☐ 非本局權責，移請(單位：_____)研處 ☐ 用地取得問題需再協調			概估費	4,200 仟元		
預定辦理原因	☐ 規劃報告優先治理工程(規劃報告名稱：_____) ☐ 災害嚴重，急需治理工程 ☒ 未來可能有災害發生之預防性工程 ☐ 已調查之土石流潛勢溪流內工程 ☐ 需延續處理以完成預期效益之工程 ☐ 以往治理工程(_____)年度(_____)工程)維護改善 ☐ 配合其他計畫(_____)			會勘人員	民意代表及里長：_____ 水保局臺南分局：_____ 南市水利局水保科：林曉萱 區公所：蔡明哲 陳情人：林奕銘 其他：_____		

※工程位置圖、現況照片如後附頁

附頁

概略圖：請附五千分之一像片基本圖或二萬五千分之一地形圖影本，以色筆加註工程位置，並請繪製工程位置略圖。



災害照片：



工程預定位置環境照片：

填表說明：

- 一、現況概述欄請就工地附近地形、土地利用、災情及以往處理情形簡單描述。
- 二、擬辦工程內容欄未明列之工法，請在其他項內填工法、計價單位、數量等。
- 三、相關圖片欄位不足時，請自行加附頁。


水土保持工程勘查紀錄表

建議事項	台南市左鎮區公所檢送「左鎮區中正里左鎮橋旁邊坡護岸工程」提報案。			建議人	台南市左鎮區公所		
陳情人				文號	所農建字第 1060395186 號		
勘查單位	臺南市政府水利局			勘查日期	106 年 6 月 21 日		
工程名稱	左鎮區中正里左鎮橋旁邊坡護岸工程	工 作 項 目	☐ 1.土石流防治 ☐ 2.崩塌地處理 ☐ 3.坡面沖蝕控制 ☒ 4.野溪治理 ☐ 5.坡地保育 ☐ 6.規劃 ☐ 7.其他	工 程 地 點	臺南市 左鎮區		
				TWD97 座標	X : 189200	Y : 2550864	EL :
				子集水區名稱	曾文溪-萊寮溪下游		編 號 2
集水區屬性	☐ 跨縣市集水區 ☐ 水庫集水區(_____水庫) ☐ 土石流潛勢溪流(編號_____) ☐ 特定水土保持區 ☐ 重要集水區 ☒ 中央(或縣)管河川：曾文溪 ☐ 區域排水：_____ ☐ 其他：_____						
現 況 概 述	1. 地形：丘陵 2. 災害類別： ☐ 土砂淤積、河床淘刷，影響保全對象者 ☐ 邊坡崩塌、土砂災害有擴大導致二次災害者 ☐ 位於土石流潛勢溪流、危險聚落，且有災害潛勢者 ☐ 水患瓶頸段急需處理且無用地問題者 ☐ 主要泥砂來源影響水庫壽命及安全者 ☒ 其他 野溪工程治理 3. 災情： 4. 以往處理情形：_____單位已施設 5. 有無災害調查報告(報告名稱：_____) 6. 其他：為保護上邊坡之既有道路，下方野溪建議先施作護岸，避免道路繼續崩壞。			預 期 效 益	1. 保全對象 人口：_____人 房舍：_____ 棟 學校：_____ 所 道路：_____ 公尺 農地：_____ 公頃 橋樑：_____ 座 2. 攔阻土砂：_____ 立方公尺 3. 其它：_____		
座 落	☒ 一般山坡地 ☐ 林班地 ☐ 實驗用林地 ☐ 保安林地 ☐ 區外保安林 ☐ 公告之生態保護區 ☐ 都市計畫區(農業區) ☐ 農地重劃區 ☐ 其他			擬 辦 工 程 概 估 內 容	☐ 鉛絲網籠 1m×1m×1m 個 ☐ 排水溝 高 2.0 寬 1.5 長 300 公尺 ☐ 擋土牆 高_____長_____公尺 * 側 ☒ 護岸 高 6 長 120 公尺 * 2 側 ☒ 固床工 5 座 高 1.5 長 10 公尺 ☐ 防砂設施 _____座 高_____長_____公尺 ☐ 箱涵 _____座 高_____寬_____長_____公尺 ☒ 其他：灑草籽(鋪蓋稻草席)：500 平方公尺		
致 災 營 力	☐ 山坡崩塌 ☐ 溪床沖蝕 ☐ 溪岸溢流 ☐ 土石流 ☐ 溪床淤積 ☒ 其他(溪岸崩塌)			生 態 保 育 評 估	現況描述： 1. 陸域植被覆蓋：_____ % ☐ 其他 2. 植被相： ☒ 雜木林 ☐ 人工林 ☐ 天然林 ☐ 草地 ☒ 農地 ☐ 崩塌地 3. 河床底質： ☐ 岩盤 ☐ 巨礫 ☐ 細礫 ☒ 細砂 ☐ 泥質 4. 河床型態： ☐ 瀑布 ☐ 深潭 ☐ 淺灘 保育對策： ☐ 植生復育 ☐ 表土保存 ☐ 棲地保護 ☒ 維持自然景觀 ☐ 增設魚道 ☐ 施工便道復原 ☐ 動植物種保育 ☐ 生態監測計畫 ☐ 生態評估工作 ☐ 劃定保護區 ☐ 以柔性工法處理 ☐ 其他生態影響減輕對策_____		
勘 查 意 見	☐ 優先處理 ☒ 需要處理 ☐ 暫緩處理 ☐ 無需處理 ☐ 非本局權責，移請(單位：_____)研處 ☐ 用地取得問題需再協調			概 估 費	4000 仟元		
預 定 辦 理 原 因	☐ 規劃報告優先治理工程(規劃報告名稱：_____) ☐ 災害嚴重，急需治理工程 ☒ 未來可能有災害發生之預防性工程 ☐ 已調查之土石流潛勢溪流內工程 ☐ 需延續處理以完成預期效益之工程 ☐ 以往治理工程(_____年度_____工程)維護改善 ☐ 配合其他計畫(_____)			會 勘 人 員	民意代表及里長：_____ 水保局臺南分局：_____ 南市水利局水保科：林曉萱 區公所：馬嘉宏 陳情人：_____ 其他：_____		

※工程位置圖、現況照片如後附頁

附頁

概略圖：請附五千分之一像片基本圖或二萬五千分之一地形圖影本，以色筆加註工程位置，並請繪製工程位置略圖。



災害照片：



工程預定位置環境照片：

填表說明：

- 一、現況概述欄請就工地附近地形、土地利用、災情及以往處理情形簡單描述。
- 二、擬辦工程內容欄未明列之工法，請在其他項內填工法、計價單位、數量等。
- 三、相關圖片欄位不足時，請自行加附頁。

水土保持工程勘查紀錄表

建議事項	台南市左鎮區公所檢送「左鎮區澄山里水流東野溪護岸新建工程」提報案。			建議人	台南市左鎮區公所			
				文號	左所建字第 1060204146 號			
陳情人								
勘查單位	臺南市政府水利局				勘查日期	106 年 4 月 27 日		
工程名稱	左鎮區澄山里水流東野溪護岸新建工程	工 作 項 目	☐ 1.土石流防治 ☐ 2.崩塌地處理 ☐ 3.坡面沖蝕控制 ☒ 4.野溪治理 ☐ 5.坡地保育 ☐ 6.規劃 ☐ 7.其他	工 程 地 點	臺南市 左鎮區			
				TWD97 座標	X : 188275	Y : 2547314	EL :	
				子集水區名稱	曾文溪-萊寮溪下游		編號	
集水區屬性	☐ 跨縣市集水區 ☐ 水庫集水區(_____水庫) ☐ 土石流潛勢溪流(編號_____) ☐ 特定水土保持區 ☐ 重要集水區 ☒ 中央(或縣)管河川：曾文溪 ☐ 區域排水： ☐ 其他：							
現況概述	1. 地形：丘陵 2. 災害類別： ☐ 土砂淤積、河床淘刷，影響保全對象者 ☐ 邊坡崩塌、土砂災害有擴大導致二次災害者 ☐ 位於土石流潛勢溪流、危險聚落，且有災害潛勢者 ☐ 水患瓶頸段急需處理且無用地問題者 ☐ 主要泥砂來源影響水庫壽命及安全者 ☒ 其他 野溪工程治理 3. 災情： 4. 以往處理情形：_____單位已施設 5. 有無災害調查報告(報告名稱：_____) 6. 其他：為保護上邊坡之既有道路，下方野溪建議先施作護岸，避免道路繼續崩壞。			預期效益	1. 保全對象 人口：_____人 房舍：_____棟 學校：_____所 道路：_____100 公尺 農地：_____2 公頃 橋樑：_____座 2. 攔阻土砂：_____1000 立方公尺 3. 其它：_____			
座落	☒ 一般山坡地 ☐ 林班地 ☐ 實驗用林地 ☐ 保安林地 ☐ 區外保安林 ☐ 公告之生態保護區 ☐ 都市計畫區(農業區) ☐ 農地重劃區 ☐ 其他			擬辦工程概估內容	☐ 鉛絲網籠 1m×1m×1m _____個 ☐ 排水溝 高_____寬_____長_____公尺 ☐ 擋土牆 高_____長_____公尺 * 側 ☒ 護岸 高 4 長 110 公尺 * 2 側 ☒ 固床工 5 座 高 1.5 長 10 公尺 ☐ 防砂設施 _____座 高_____長_____公尺 ☐ 箱涵 _____座 高_____寬_____長_____公尺 ☒ 其他：灑草籽(鋪蓋稻草席)：1000 平方公尺			
致災力	☐ 山坡崩塌 ☐ 溪床沖蝕 ☐ 溪岸溢流 ☐ 土石流 ☐ 溪床淤積 ☒ 其他(溪岸崩塌)			生態保育評估	現況描述： 1. 陸域植被覆蓋：_____ % ☐ 其他 2. 植被相： ☒ 雜木林 ☐ 人工林 ☐ 天然林 ☐ 草地 ☐ 農地 ☐ 崩塌地 3. 河床底質： ☐ 岩盤 ☐ 巨礫 ☐ 細礫 ☐ 細砂 ☐ 泥質 4. 河床型態： ☐ 瀑布 ☐ 深潭 ☐ 淺灘 保育對策： ☐ 植生復育 ☐ 表土保存 ☐ 棲地保護 ☒ 維持自然景觀 ☐ 增設魚道 ☐ 施工便道復原 ☐ 動植物種保育 ☐ 生態監測計畫 ☐ 生態評估工作 ☐ 劃定保護區 ☐ 以柔性工法處理 ☐ 其他生態影響減輕對策_____			
勘查意見	☐ 優先處理 ☒ 需要處理 ☐ 暫緩處理 ☐ 無需處理 ☐ 非本局權責，移請(單位：_____)研處 ☐ 用地取得問題需再協調			概估費	4,500 仟元			
預定辦理原因	☐ 規劃報告優先治理工程(規劃報告名稱：_____) ☐ 災害嚴重，急需治理工程 ☒ 未來可能有災害發生之預防性工程 ☐ 已調查之土石流潛勢溪流內工程 ☐ 需延續處理以完成預期效益之工程 ☐ 以往治理工程(_____年度_____工程)維護改善 ☐ 配合其他計畫(_____)			會勘人員	民意代表及里長：_____ 水保局臺南分局：_____ 南市水利局水保科：林曉萱 區公所：李珏青 陳情人：_____ 其他：_____			

※工程位置圖、現況照片如後附頁

附頁

概略圖：請附五千分之一像片基本圖或二萬五千分之一地形圖影本，以色筆加註工程位置，並請繪製工程位置略圖。



災害照片：



工程預定位置環境照片：

填表說明：

- 一、現況概述欄請就工地附近地形、土地利用、災情及以往處理情形簡單描述。
- 二、擬辦工程內容欄未明列之工法，請在其他項內填工法、計價單位、數量等。
- 三、相關圖片欄位不足時，請自行加附頁。


水土保持工程勘查紀錄表

建議事項	左鎮區牛港嶺橋下游野溪工程		建議人		
陳情人			文號		
勘查單位	臺南市政府水利局		勘查日期	106年7月12日	
工程名稱	左鎮區牛港嶺橋下游野溪工程	工 作 項 目	臺南市 左鎮區		
		☐ 1.土石流防治 ☐ 2.崩塌地處理 ☐ 3.坡面沖蝕控制 ☒ 4.野溪治理 ☐ 5.坡地保育 ☐ 6.規劃 ☐ 7.其他	工 程 地 點	TWD97座標	X: 188984 Y: 2551037 EL:
			子集水區名稱	曾文溪-萊寮溪下游	編號
集水區屬性	☐ 跨縣市集水區 ☐ 水庫集水區(_____水庫) ☐ 土石流潛勢溪流(編號_____) ☐ 特定水土保持區 ☐ 重要集水區 ☒ 中央(或縣)管河川: 曾文溪 ☐ 區域排水: _____ ☐ 其他: _____				
現況概述	1. 地形: 丘陵 2. 災害類別: ☐ 土砂淤積、河床淘刷, 影響保全對象者 ☐ 邊坡崩塌、土砂災害有擴大導致二次災害者 ☐ 位於土石流潛勢溪流、危險聚落, 且有災害潛勢者 ☐ 水患瓶頸段急需處理且無用地問題者 ☐ 主要泥砂來源影響水庫壽命及安全者 ☒ 其他 淤積阻塞河道造成中正里淹水 3. 災情: 4. 以往處理情形: _____單位已施設 5. 有無災害調查報告(報告名稱: _____) 6. 其他: 為保護上邊坡之既有道路, 下方野溪建議先施作護岸, 避免道路繼續崩壞。		預期效益	1. 保全對象 人口: _____人 房舍: 20 棟 學校: _____所 道路: 50 公尺 農地: 5 公頃 橋樑: _____座 2. 攔阻土砂: _____立方公尺 3. 其它: _____	
座 落	☒ 一般山坡地 ☐ 林班地 ☐ 實驗用林地 ☐ 保安林地 ☐ 區外保安林 ☐ 公告之生態保護區 ☐ 都市計畫區(農業區) ☐ 農地重劃區 ☐ 其他		擬辦工程概估內容	☐ 鉛絲網籠 1m×1m×1m _____個 ☐ 排水溝 高_____寬_____長_____公尺 ☐ 擋土牆 高_____長_____公尺 * 側 ☒ 土石籠 高3 長200 公尺 * 2 側 ☐ 固床工 _____座 高_____長_____公尺 ☐ 防砂設施 _____座 高_____長_____公尺 ☐ 箱涵 _____座 高_____寬_____長_____公尺 ☒ 其他: 灑草籽(鋪蓋稻草席): 1200 平方公尺	
致 災 營 力	☐ 山坡崩塌 ☐ 溪床沖蝕 ☐ 溪岸溢流 ☐ 土石流 ☒ 溪床淤積 ☐ 其他()		生態保育評估	現況描述: 1. 陸域植被覆蓋: _____% ☐ 其他 2. 植被相: ☒ 雜木林 ☐ 人工林 ☐ 天然林 ☐ 草地 ☐ 農地 ☐ 崩塌地 3. 河床底質: ☐ 岩盤 ☐ 巨礫 ☐ 細礫 ☐ 細砂 ☐ 泥質 4. 河床型態: ☐ 瀑布 ☐ 深潭 ☐ 淺灘 保育對策: ☐ 植生復育 ☐ 表土保存 ☐ 棲地保護 ☒ 維持自然景觀 ☐ 增設魚道 ☐ 施工便道復原 ☐ 動植物種保育 ☐ 生態監測計畫 ☐ 生態評估工作 ☐ 劃定保護區 ☐ 以柔性工法處理 ☐ 其他生態影響減輕對策_____	
勘 查 意 見	☒ 優先處理 ☐ 需要處理 ☐ 暫緩處理 ☐ 無需處理 ☐ 非本局權責, 移請(單位: _____)研處 ☐ 用地取得問題需再協調		概 估 費	4,000 仟元	
預 定 辦 理 原 因	☐ 規劃報告優先治理工程(規劃報告名稱: _____) ☐ 災害嚴重, 急需治理工程 ☒ 未來可能有災害發生之預防性工程 ☐ 已調查之土石流潛勢溪流內工程 ☐ 需延續處理以完成預期效益之工程 ☐ 以往治理工程(_____年度 _____工程)維護改善 ☐ 配合其他計畫(_____)		會 勘 人 員	民意代表及里長: _____ 水保局臺南分局: _____ 南市水利局水保科: 蔡崇仁 區公所: _____ 陳情人: _____ 其他: _____	

※工程位置圖、現況照片如後附頁

附頁

概略圖：請附五千分之一像片基本圖或二萬五千分之一地形圖影本，以色筆加註工程位置，並請繪製工程位置略圖。



災害照片：



工程預定位置環境照片：

填表說明：

- 一、現況概述欄請就工地附近地形、土地利用、災情及以往處理情形簡單描述。
- 二、擬辦工程內容欄未明列之工法，請在其他項內填工法、計價單位、數量等。
- 三、相關圖片欄位不足時，請自行加附頁。