

# 114 年臺南市 大內 區避難收容處所定期檢查紀錄表

日期：114 年 7 月 8 日

編號	處所名稱	耐震度/ 結構安檢	消防檢核	公共安全 檢核	電器用品	淋浴設備及廁所	飲水設備	門窗	環境清潔 及休閒設備	無障礙及 特殊設施
1	大內 國小	申報日期 103 年 4 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明： _____	申報日期 114 年 2 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明： _____	申報日期 112 年 10 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明： _____	<input type="checkbox"/> 電視__臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇 16 臺 <input type="checkbox"/> 冷氣__臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器_1_臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭_1_組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 2 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所_2_間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 _1_臺	出入口 20 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input checked="" type="checkbox"/> 休閒設備 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙 坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室
2	環湖 社區 活動 中心	申報日期 ____年____月 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input checked="" type="checkbox"/> 不需評估，說明： 89 年後建物(建築法 規中已有耐震規範)	申報日期 114 年 6 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明： _____	申報日期 110 年 12 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明： _____	<input checked="" type="checkbox"/> 電視 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇 10 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 8 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器_1_臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭_1_組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 2 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 4 間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 1 臺	出入口 2 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input checked="" type="checkbox"/> 休閒設備 1. 卡拉 OK 唱歌機 2. _____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙 坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室
3	頭社 社區 活動 中心	申報日期 107 年 4 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估(耐震評 中) <input type="checkbox"/> 不需評估，說明： _____	申報日期 114 年 6 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明： _____	申報日期 110 年 12 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明： _____	<input checked="" type="checkbox"/> 電視 1 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇 10 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 2 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input type="checkbox"/> 熱水器__臺 <input type="checkbox"/> 蓮蓬頭__組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 1 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 1 間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 1 臺	出入口 2 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input checked="" type="checkbox"/> 休閒設備 1. 卡拉 OK 唱歌機 2. _____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙 坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室
4	曲溪 社區 活動 中心	申報日期 ____年____月 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input checked="" type="checkbox"/> 不需評估，說明： 89 年後建物(建築法 規中已有耐震規範)	申報日期 114 年 6 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明： _____	申報日期 110 年 12 月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未評估 <input type="checkbox"/> 不需評估，說明： _____	<input checked="" type="checkbox"/> 電視_1_臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇_9_臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣_4_臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冰箱_1_臺 <input checked="" type="checkbox"/> 有電燈	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器_1_臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭_1_組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 3 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所_1_間 <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 1 間	<input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 1 臺	出入口 2 個 <input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 不暢通 <input checked="" type="checkbox"/> 有窗戶	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清運 <input checked="" type="checkbox"/> 休閒設備 1. 卡拉 OK 唱歌機 2. _____ 3. _____	<input checked="" type="checkbox"/> 無障礙 坡道 <input type="checkbox"/> 電梯 <input checked="" type="checkbox"/> 哺乳室

編號	處所名稱	耐震度/結構安檢	消防檢核	公共安全檢核	電器用品	淋浴設備及廁所	飲水設備	門窗	環境清潔及休閒設備	無障礙及特殊設備
5	二溪社區活動中心	申報日期 111年9月 ■合格 □不合格 □未評估(耐震評中) □不需評估,說明: _____	申報日期 114年6月 ■合格 □不合格 □未評估 □不需評估,說明: _____	申報日期 110年12月 ■合格 □不合格 □未評估 □不需評估,說明: _____	■電視 2_臺 ■電扇 6_臺 ■冷氣 2_臺 ■有電燈	□熱水器_臺 □蓮蓬頭_組 ■洗手台 1_個 ■廁所 5_間 □無障礙廁所間	■飲水機 1_臺	出入口 2_個 ■暢通 □不暢通 ■有窗戶	■垃圾清運 ■休閒設備 1. 卡拉OK唱歌機 2. _____ 3. _____	■無障礙坡道 □電梯 ■哺乳室
6	石子瀨社區活動中心	申報日期 ____年____月 □合格 □不合格 □未評估 ■不需評估,說明: 89年後建物(建築法規中已有耐震規範)	申報日期 114年6月 ■合格 □不合格 □未評估 □不需評估,說明: _____	申報日期 112年10月 ■合格 □不合格 □未評估 □不需評估,說明: _____	□電視_臺 ■電扇 6_臺 ■冷氣 4_臺 ■有電燈	■熱水器_1_臺 ■蓮蓬頭_1_組 ■洗手台 1_個 ■廁所 2_間 ■無障礙廁所_1_間	■飲水機 1_臺	出入口 3_個 ■暢通 □不暢通 ■有窗戶	■垃圾清運 ■休閒設備 1. 運動腳踏車 2. 跑步機 3. 伸展椅	■無障礙坡道 ■電梯 ■哺乳室
7	大內國中	申報日期 98年4月 ■合格 □不合格 □未評估	申報日期 114年3月 ■合格 □不合格 □未評估 □不需評估,說明: _____	申報日期 112年8月 ■合格 □不合格 □未評估 □不需評估,說明: _____	□電視____臺 ■電扇 24_臺 ■冷氣 8_臺 ■有電燈	■熱水器_1_臺 ■蓮蓬頭_1_組 ■洗手台 1_個 ■廁所 4_間 ■無障礙廁所_1_間	□飲水機 ____臺	出入口 5_個 ■暢通 □不暢通 ■有窗戶	■垃圾清運 ■休閒設備 1. 桌球桌 2. 羽球場 3. _____	■無障礙坡道 □電梯 ■哺乳室
8	二溪國小	申報日期 ____年____月 □合格 □不合格 ■未評估,說明: 為室外避難收容處所,不須評估	申報日期 ____年____月 □合格 □不合格 ■未評估,說明: 為室外避難收容處所,不須評估____	申報日期 ____年____月 □合格 □不合格 ■未評估,說明: 為室外避難收容處所,不須評估	□電視____臺 □電扇____臺 □冷氣____臺 □有電燈	□熱水器_ _臺 □蓮蓬頭_ 組 □洗手台_ 個 □廁所_ 間 □無障礙廁所_ 間 #熱水設備找廠商洽談洽中	□飲水機 ____臺	出入口 0_個 □暢通 □不暢通 □有窗戶	■垃圾清運 □休閒設備	■無障礙坡道 □電梯 ■哺乳室