

臺南市官田區公所巡查修復月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點 (道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	巡查結果 <input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計												
				燈桿立管	開關箱	燈具	架空線	電線裸露	路基掏空	認養牌過期	漏電	失明	開關扳動不順或接點生銹	其他	派工日期	4小時內完成數	2-4小時內完成數	超過4小時內完成數	超過4小時內完成數	完工確認日期						
1	1/3	490650	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input checked="" type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工											V					V							1/5
2	1/7	490613、491552 491547、491557 490612、490851	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V					V							1/10
3	1/9	492318、492319 492320、492321 492322、492323	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input checked="" type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工											V					V							1/11
4	1/10	490942-490959 共 18支	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input checked="" type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工											V					V							1/12
5	1/10	491132、492090	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V					V							1/12
6	1/11	494816	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V					V							1/14
總計																										

巡查人:

承辦:

課長/股長:

第 1 頁, 共 1 頁