

臺南市官田區公所巡查修復月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點	巡查結果	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計						
		(道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工	燈桿立管	開關箱	燈具	架空線	電線裸露	路基掏空	認養牌過期	漏電	失明	開關扳動不順 或接點生銹	其他	派工日期	4小時內維修 完成數	2至4小時 內維修完成數	超過4小時 內維修完成數	超過4小時 內維修完成數	完工確認日期
1	2/4	全區	<input checked="" type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工																	
2	2/9	491170、491184 491132、490953 491569、491520 491555、492102	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工										V		2/10			V		2/12
3	2/9	大崎 503(026)	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input checked="" type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工											轉向	2/9	V				2/9
4	2/11	全區	<input checked="" type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工																	
5	2/14	渡頭 (190)、490701	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工									V			2/15			V		2/17
6	2/17	491064	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工										V		2/18			V		2/20
總計																				

巡查人：

承辦：

課長/股長：

臺南市官田區公所巡查修復月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點	巡查結果	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計						
		(道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工	燈桿立管	開關箱	燈具	架空線	電線裸露	路基掏空	認養牌過期	漏電	失明	開關扳動不順 或接點生銹	其他	派工日期	4小時內 完成數	2-4小時 內完成	超過4小時 內完成數	超過4小時 內完成數	完工確認日期
7	2/18	490589、490590	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input checked="" type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工											V				V		2/20
8	2/21	492147-492153、491485、(湖山)032、491694-	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V				V		2/24
9	2/22	492647-492654、491694、491695、490698、490697	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V				V		2/25
10	2/22	492319-492322 共4支	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input checked="" type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工											V		V				2/22
11	2/23	491695-491753 共45支	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V				V		2/26
12	2/24	渡頭里 321-325、363-365 共8支	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V				V		2/26
總計																				

巡查人：

承辦：

課長/股長：

第 2 頁，共 3 頁

巡查人：

承辦：

課長/股長：

第 3 頁, 共 3 頁