

臺南市官田區公所巡查修復月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點	巡查結果	路燈需修復項目數量											派工維修完成時間統計						
		(道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工	燈管立桿	開關箱	燈具	架空線	電線裸露	路基掏空	認養牌過期	漏電	失明	或開關接點生鏽 或開關扳動不順	其他	派工日期	完成數 4小時內維修	超過24小時至48小時內維修完成	超過24小時至48小時內維修完成數	完工確認日期		
1	3/2	491941 492833	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			3/2			V		3/4	
2	3/2	138(144) 136(146)	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			3/2			V		3/4	
3	3/3	491177 491967	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			3/3			V		3/5	
4	3/7	490800- 490803、490826- 490833 共 8 支	☐ 未發現需修繕設施 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工									V			3/7	V				3/7	
5	3/7	132-5、492663	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			3/7			V		3/9	
6	3/9	491619	☐ 未發現需修繕設施 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工									V			3/9	V				3/9	
總計																					

臺南市官田區公所巡查修復月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點	巡查結果	路燈需修復項目數量											派工維修完成時間統計						
		(道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工	燈管立桿	開關箱	燈具	架空線	電線裸露	路基掏空	認養牌過期	漏電	失明	開關扳動不順或接點生鏽	其他	派工日期	4小時內維修完成數	超過24小時至48小時內維修完成	超過24小時至48小時內維修完成數	超過48小時維修完成數	完工確認日期	
7	3/10	492255、492257、492268、492335、492736、492737	☐ 未發現需修繕設施 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工									V			3/10	V				3/10	
8	3/10	490590	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			3/10			V		3/12	
9	3/14	491142、491990、492161、官田高幹6右10	☐ 未發現需修繕設施 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工									V			3/14	V				3/14	
10	3/18	東西庄161-167	☐ 未發現需修繕設施 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工									V			3/18	V				3/18	
11	3/18	492664 開關箱	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V	開關箱		3/18			V		3/20	
12	3/24	492317-492320、492355-492357 共7支	☐ 未發現需修繕設施 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工									V			3/24	V				3/24	
總計																					

巡查人：

承辦：

課長/股長：