

(單位) 巡查修復5月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點	巡查結果	路燈需修復項目數量											派工維修完成時間統計						
		(道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工	燈管 立桿	開 關 箱	燈 具	架 空 線	電 線 裸 露	路 基 掏 空	認 養 牌 過 期	漏 電	失 明	或 接 點 生 鏽	開 關 扳 動 不 順	其 他	派 工 日 期	完 成 數 4 小 時 內 維 修	維 修 完 成 至 超 過 24 小 時 內	完 成 數 48 小 時 內 維 修	維 修 完 成 數 超 過 48 小 時	完 工 確 認 日 期
1	5/3	490300-490309	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ■列案派工									V				5/3			V		5/5
2	5/3	491612	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ■列案派工									V				5/4			V		5/5
3	5/3	491613- 491616	☐ 未發現需修繕設施 ■現場改善 ☐ 列案派工									V									
4	5/4	492123-492125	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ■列案派工									V				5/5			V		5/6
5	5/4	渡拔里 242-1~242- 4	☐ 未發現需修繕設施 ■現場改善 ☐ 列案派工									V									
6	5/5	官田 (079)	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ■列案派工									V				5/6			V		5/7
總計																					

(單位) 巡查修復5月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點	巡查結果	路燈需修復項目數量											派工維修完成時間統計					
		(道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工	燈管立桿	開關箱	燈具	架空線	電線裸露	路基掏空	認養牌過期	漏電	失明	開關扳動不順或接點生鏽	其他	派工日期	完成數	4小時內維修	超過24小時內維修	超過48小時內維修	完工確認日期
7	5/5	官田 206	☐ 未發現需修繕設施 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工									V								
8	5/10	渡頭 235 492128	☐ 未發現需修繕設施 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工									V								
9	5/10	二鎮公園 32	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			5/11			V	5/12	
10	5/10	全區定期巡查	☒ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工																	
11	5/14	491789-491791 491793-491794	☐ 未發現需修繕設施 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工									V								
12	5/14	492319-492322	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			5/15			V	5/16	
總計																				

(單位) 巡查修復5月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點	巡查結果	路燈需修復項目數量											派工維修完成時間統計					
		(道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工	燈管 立桿	開 關 箱	燈 具	架 空 線	電 線 裸 露	路 基 掏 空	認 養 牌 過 期	漏 電	失 明	或 開 關 扳 動 不 順 或 接 點 生 鏽	其 他	派 工 日 期	完 成 數 4 小 時 內 維 修	維 修 完 成 至 超 過 24 小 時 內	完 成 數 48 小 時 內 維 修	維 修 完 成 至 超 過 48 小 時	完 工 確 認 日 期
13	5/15	491795-491796	☐ 未發現需修繕設施 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工									V								
14	5/16	台一線 216-221 492707	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			5/17			V		5/18
15	5/17	492318-492323 490640	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			5/18			V		5/19
16	5/19	490625、二鎮公園 4、30、33、491112、490267 、492638、491366	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			5/20			V		5/21
17	5/19	官田加油站前	☐ 未發現需修繕設施 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工											台電 線路						
18	5/19	492229-492233	☐ 未發現需修繕設施 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工									V								
總計																				

(單位) 巡查修復5月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點	巡查結果	路燈需修復項目數量											派工維修完成時間統計					
		(道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工	燈管 立桿	開關 箱	燈具	架空 線	電線 裸露	路基 掏空	認養 牌過 期	漏電	失明	或開 關接 點生 鏽 扳動 不順	其他	派工 日期	完成 數 4 小時 內 維 修	至 超 過 24 小 時 內 維 修 完 成	完成 數 48 小 時 內 維 修 完 成	超過 24 小 時 內 維 修 完 成 數 超過 48 小 時	完工 確認 日期
19	5/20	二鎮 255、256	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			5/21			V		5/22
20	5/21	491721- 491725、491714、 491681、491578	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			5/22			V		5/23
21	5/23	隆田 119-1 二鎮公園 3 491777	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			5/24			V		5/25
22	5/24	491336、490976、 490102 對面、 490108、491557	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			5/25			V		5/26
23	5/24	401-418 運動公園 6、二鎮 公園 1-6	☐ 未發現需修繕設施 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工									V								
24	5/26	318 線、491452	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			5/27			V		5/28
總計																				

巡查人：

承辦：

課長/股長：

第 4 頁，共 5 頁

(單位) 巡查修復5月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點	巡查結果	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計						
		(道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工	燈管 立桿	開關 箱	燈具	架空 線	電線 裸露	路基 掏空	認養 牌過期	漏電	失明	或開 關接 點生 鏽 扳動 不順	其他	派工 日期	完成 數 4 小時 內 維 修	至超 修24 完小 成時 內	48 小時 內 維 修 至 超 過 24 小 時	維修 完成 數 超 過 48 小 時	完工 確認 日期
25	5/27	東西庄 181-185	☐ 未發現需修繕設施 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工									V								
26	5/30	隆本信義街迴路 191-195 台一線迴路	☐ 未發現需修繕設施 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工																	
27	5/30	491019 隆田 311(059)	☐ 未發現需修繕設施 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工									V			5/31			V		
28	5/31	台一線 100-104 490864-490869	☐ 未發現需修繕設施 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工																	
29	5/31	491743 490961	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			6/1			V		6/2
30																				
總計																				

巡查人：

承辦：

課長/股長：

第 5 頁，共 5 頁

