

(單位) 巡查修復6月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點  (道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	巡查結果  <input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計							
				燈管立桿	開關箱	燈具	架空線	電線裸露	路基掏空	認養牌過期	漏電	失明	或開關扳動不順 或接點生鏽	其他	派工日期	完成數	4小時內 維修完成	超過24 小時內	超過48 小時內 維修完成數	超過48 小時	完工確認日期
1	6/6	全區定期巡查	<input checked="" type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工																		
2	6/6	東庄111、492201	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V		6/7			V		6/9
3	6/7	491242	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V		6/8			V		6/10
4	6/7	490104-490117	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input checked="" type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工											V							6/7
5	6/8	492330、490569	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V		6/9			V		6/11
6	6/8	南廊139-3	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input checked="" type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工											V							6/8
總計																					

巡查人：

承辦：

課長/股長：



(單位) 巡查修復5月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點 (道路名稱或區道編號 或村里道路位置、路燈 或電桿編號)	巡查結果 <input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計												
				燈管 立桿	開 關 箱	燈 具	架 空 線	電 線 裸 露	路 基 掏 空	認 養 牌 過 期	漏 電	失 明	或 開 關 接 點 生 鏽 不 順	其 他	派 工 日 期	完 成 數 4 小 時 內 維 修	完 成 數 超 過 4 小 時 內 維 修	完 成 數 超 過 24 小 時 內 維 修	完 成 數 超 過 48 小 時 內 維 修	完 工 確 認 日 期						
13	6/17	491928	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V					6/18				V			6/20
14	6/20	渡拔里 490581 烏山頭里 492478. 492479	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V					6/20				V			6/22
15	6/21	隆田 310	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input checked="" type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工											V												6/21
16	6/21	隆田 311、二鎮公園 11、 南廊 139-4	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V					6/22				V			6/24
17	6/22	491345、491346	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V					6/23				V			6/25
18	6/23	烏山頭加油站前	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工											V												因高速公路局線路故障
總計																										

巡查人：

承辦：

課長/股長：

(單位) 巡查修復5月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點 (道路名稱或區道編號 或村里道路位置、路燈 或電桿編號)	巡查結果 <input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計						
				燈管 立桿	開 關 箱	燈 具	架 空 線	電 線 裸 露	路 基 掏 空	認 養 牌 過 期	漏 電	失 明	或 開 關 接 點 生 鏽 不 順	其 他	派 工 日 期	完 成 數 4 小 時 內 維 修	完 成 數 超 過 4 小 時 至 24 小 時 內	完 成 數 超 過 24 小 時 至 48 小 時 內	完 成 數 超 過 48 小 時	完 工 確 認 日 期
19	6/23	全區定期巡查	<input checked="" type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工																	
20	6/24	烏山頭加油站前	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工											V	因高速公路局線路故障					
21	6/27	社子里 333-339	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input checked="" type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工											V						6/27
22	6/30	二鎮 214-2、212-2	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input checked="" type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工											V						6/30
23																				
24																				
總計																				

巡查人：

承辦：

課長/股長：

(單位) 巡查修復5月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點	巡查結果	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計								
		(道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工	燈管立桿	開關箱	燈具	架空線	電線裸露	路基掏空	認養牌過期	漏電	失明	或接點生鏽	開關扳動不順	其他	派工日期	完成數	4小時內維修完成	至24小時內	超過24小時至48小時內	超過48小時	完工確認日期
25	5/27	東西庄 181-185	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input checked="" type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工												V							
26	5/30	隆本信義街迴路 191-195 台一線迴路	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input checked="" type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工																			
27	5/30	491019 隆田 311(059)	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input checked="" type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工												V	5/31				V		
28	5/31	台一線 100-104 490864-490869	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input checked="" type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工																			
29	5/31	491743 490961	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工												V	6/1				V		6/2
30																						
總計																						

巡查人：

承辦：

課長/股長：

第 5 頁，共 5 頁

