

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年7月3日19時53分☐日間☐夜間☒特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
1	燈編： 491187.49118849118 9.491173.491190.官 田 203(083)	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年7月4日19時00分☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
2	燈編：全區巡查	☒ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☒ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
--	-----	--	--	--	---	---

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區

日期：111年7月4日 13時30分

☒日間☐夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
3	燈編：491382	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區

日期：111年7月5日18時00分

☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
4	燈編：隆田 257-3、490259、490257、490777	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
5	燈編：492647-492654	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

5	燈編：490104-490117	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
5	燈編：491750-491755	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區

日期：111年7月7日9時09分

☒日間☐夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
6	燈編：491680	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：

	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年7月11日18時30分

☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	

7	燈編：491382	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
7	燈編：台一線 307.5K 迴路不亮	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
7	燈編：492431	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
9	燈編：湖山村整村不亮	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☒ 其他：台電線路影響
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年7月11日19時00分

☐日間☒夜間☐特別巡查

項	地點	巡查項目	備註
---	----	------	----

次		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
8	燈編：東西庄里 178-185	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年7月18日19時00分 ☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
10	燈編：渡拔里 344-352	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年7月19日16時50分☒日間☐夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
11	燈編：491204	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年7月22日10時00分

☒日間☐夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
12	燈編：全區定期巡查	☒ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☒ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年7月25日9時25分

■日間□夜間□特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
13	燈編：社子 105	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
14	燈編：台一線高鐵下 5 盞路燈	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
15	燈編：隆田 21	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☒ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年7月25日19時00分☐日間 ☒夜間 ☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
16	燈編：社子里 492252、492254、492270-492273	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
--	-----	--	--	--	---	---

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年7月26日8時15分 ☒日間☐夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
17	燈編：隆本 206-2(089)	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
17	燈編：492372	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
17	燈編：491414	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：

	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區

日期：111年7月26日18時05分

☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
18	燈編：490303	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
18	燈編：491317	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：

	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：111年7月28日8時05分

☒日間☐夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	

20	燈編：隆本 206-2(089)	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區

日期：111年7月31日18時00分

☐日間☒夜間☐特別巡查

項	地點	巡查項目	備註
---	----	------	----

次		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
21	燈編：隆本 206-2(089)	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工 ☒ 其他：台電線路故障
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：