## (單位)巡查修復9月統計表

															<del></del>							
		巡查道路名稱起迄點	巡查結果	路燈需修復項目數量											派工維修完成時間統計							
項次	巡查日期	(道路名稱或區道編號 或村里道路位置、路燈 或電桿編號)	□未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工	燈管 立桿	開關箱	燈具	架空線	電線裸露	路基掏空	認養牌過期	漏電	失明	或接點生鏽開關扳動不順	其他	派工日期	完成數 完成數	維修完成 至24場4 小時內	完成數 完成數 24小時至	維修完成數	完工確認日期		
1	9/1		□未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工									V			9/1			V		9/3		
2	9/1	492659、492663	□未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工	V											9/1			V		9/3		
3	9/2	声击田11	□未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工									V			9/2			V		9/4		
4	9/5	全	□未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工									V			9/5			V		9/7		
5	9/6	490553 \ 492356 491756 \ 491512 491513 \ 491531 491532 \ 491782	□未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工									V			9/6			V		9/8		
6	9/6	491783 \ 491556 490618-490623 LED148 \ 492301 \ 4920 46 491748-491757	□未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工									V			9/6			V		9/8		
			總計																			

## (單位)巡查修復9月統計表

	(十位) 芝豆沙孜の万%可衣																			
		巡查道路名稱起迄點					路燈需	修復項	派工維修完成時間統計											
項次		(道路名稱或區道編號 或村里道路位置、路燈 或電桿編號)	□未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工	燈管 立桿	開關箱	燈具	架空線	電線裸露	路基掏空	認養牌過期	漏電	失明	或接點生鏽開關扳動不順	其他	派工日期	完成數 完成數	維修完成 至24場4 小時內	完成數 24 小時內維修	維修完成數超過48小時	完工確認日期
7	9/7	490048 \ 490049 490071 \ LED030 490962 \ 491328	□未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工									V			9/7			V		9/9
8	9/12	全區定期巡查、 東西庄 073 492404、490046	□未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工									V			9/12			V		9/13
9	9/13	LED073 491751-491755	□未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工									V			9/13			V		9/15
10		491546、491573 491541、LED071 492890、隆田酒廠高幹 3引、隆田里鈉燈1、4	1									V			9/14			V		9/15
11	9/15	官田 LED013、LED015	□未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工									V			9/15			V		9/17
12	9/16	490001 \ 490002 490307 \ 490256 490424 \ 490339	□未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工									V			9/16			V		9/18

## (單位)巡查修復9月統計表

		巡查道路名稱起迄點	巡查結果					路燈需	修復項	派工維修完成時間統計										
項次		(道路名稱或區道編號 或村里道路位置、路燈 或電桿編號)	□未發現需修繕 設施 □現場改善 □列案派工	燈管立桿	開關箱	燈具	架空線	電線裸露	路基掏空	認養牌過期	漏電	失明	或接點生鏽開關扳動不順	其他	派工日期	完成數 完成數	維修完成 24過4 小時內	完成數 完成數 24 小時至	維修完成數超過48小時	完工確認日期
13	9/20		□未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工									V			9/20			V		9/22
14	9/21	<b>                                      </b>	□未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工									V			9/21			V		9/23
15	9/26	全區定期巡查	□未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工									V			9/26			V		9/27
16	9/29		□未發現需修繕設施 □現場改善 ■列案派工									V			9/29			V		9/30
17																				
18																				
			總計																	