

(單位) 巡查修復11月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點	巡查結果	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計					
		(道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工	燈管立桿	開關箱	燈具	架空線	電線裸露	路基掏空	認養牌過期	漏電	失明	開關扳動不順或接點生鏽	其他	派工日期	完成數 4小時內維修	超過24小時至48小時內維修完成	超過48小時至完工確認日期	
1	11/1	全區定期巡查	☒ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工																
2	11/2	492171	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			11/1		V		11/2
3	11/3	492180、492247、492254	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			11/3		V		11/4
4	11/7	490397、492404、491377	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			11/7		V		11/8
5	11/8	492122、492857	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工	V								V			11/8		V		11/9
6	11/10	492070	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			11/10		V		11/11
總計																			

(單位) 巡查修復11月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點	巡查結果	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計					
		(道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工	燈管立桿	開關箱	燈具	架空線	電線裸露	路基掏空	認養牌過期	漏電	失明	開關扳動不順或接點生鏽	其他	派工日期	完成數 4小時內維修	超過24小時內維修完成數	超過48小時內維修完成數	完工確認日期
7	11/15	491224、二鎮公園公編13	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V		11/15		V		11/16	
8	11/22	全區定期巡查	☒ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工																
9	11/28	490630	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V		11/28		V		11/29	
10	11/29	490131、490185	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V		11/29		V		11/30	
11			☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工																
12			☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工																
總計																			