

(單位) 巡查修復2月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點	巡查結果	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計					
		(道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工	燈管 立桿	開 關 箱	燈 具	架 空 線	電 線 裸 露	路 基 掏 空	認 養 牌 過 期	漏 電	失 明	或 開 關 扳 動 不 順 或 接 點 生 鏽	其 他	派 工 日 期	完 成 數 4 小 時 內 維 修	完 成 數 24 小 時 內 維 修 至	完 成 數 48 小 時 內 維 修 至	維 修 完 成 數 超 過 48 小 時
1	2/1 日	全區定期巡查	☒ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工																
2	2/3 特夜	LED 汰換暨全區定期巡查	☒ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工																
3	2/7 夜	492604	☐ 未發現需修繕設施 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工									V							2/7
4	2/9 日	公編隆田 318	☐ 未發現需修繕設施 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工									V							2/9
5	2/14 特夜	LED 汰換暨全區定期巡查	☒ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工																
6	2/16 日	492771	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V							新年度開口契約招標中暫時無法派工
總計																			

巡查人：

承辦：

課長/股長：

(單位) 巡查修復2月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點	巡查結果	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計						
		(道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工	燈管 立桿	開 關 箱	燈 具	架 空 線	電 線 裸 露	路 基 掏 空	認 養 牌 過 期	漏 電	失 明	或 開 關 扳 動 不 順 或 接 點 生 鏽	其 他	派 工 日 期	完 成 數 4 小 時 內 維 修	完 成 數 24 小 時 內 維 修 至	完 成 數 48 小 時 內 維 修 至	維 修 超 過 48 小 時 完 成 數	完 工 確 認 日 期
7	2/20 日	491872-491878	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工								V									新年度開口契約招標中暫時無法派工
8	2/21 夜	火車站前景觀燈	☐ 未發現需修繕設施 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工								V									2/21
9	2/22 日	嘉南 492490 燈桿歪斜	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工	V											2/22	V				有立即危險 緊急派工 2/22
10	2/24 日	490485-490490	☐ 未發現需修繕設施 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工		V									V						2/24
11			☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工																	
12			☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工																	
總計																				