

(單位) 巡查修復4月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點 (道路名稱或區道編號 或村里道路位置、路燈 或電桿編號)	巡查結果 <input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工	路燈需修復項目數量											派工維修完成時間統計																
				燈管 立桿	開 關 箱	燈 具	架 空 線	電 線 裸 露	路 基 掏 空	認 養 牌 過 期	漏 電	失 明	或 開 關 接 點 生 鏽	或 開 關 扳 動 不 順	其 他	派 工 日 期	完 成 數 4 小 時 內 維 修	完 成 數 24 小 時 內 維 修	完 成 數 超 過 24 小 時 內 維 修	完 成 數 超 過 48 小 時 內 維 修	完 工 確 認 日 期										
1	4/3 特夜	南廊 492606	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工												V						4/3	V					4/3				
2	4/6 日	全區定期巡查	<input checked="" type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工																												
3	4/7 夜	官田 491190 大崎 491441、491438	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工												V						4/7	V					4/7				
4	4/10 夜	491872 隆田夜市 7 盞	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input checked="" type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工												V																4/10
5	4/13 特日	全區定期巡查	<input checked="" type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工																												
6	4/17 日	二鎮 492132 南廊 490164 南廊 490144	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工												V						4/17	V					4/17				
總計																															

巡查人：

承辦：

課長/股長：

(單位) 巡查修復4月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點 (道路名稱或區道編號 或村里道路位置、路燈 或電桿編號)	巡查結果 <input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計							
				燈管 立桿	開 關 箱	燈 具	架 空 線	電 線 裸 露	路 基 掏 空	認 養 牌 過 期	漏 電	失 明	或 開 關 扳 動 不 順 或 接 點 生 鏽	其 他	派 工 日 期	完 成 數 4 小 時 內 維 修	完 成 數 24 小 時 內 維 修	完 成 數 48 小 時 內 維 修	維 修 完 成 數 超 過 48 小 時	完 工 確 認 日 期	
7	4/18 日	全區定期巡查	<input checked="" type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工																		
8	4/20 夜	二鎮 492199	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工												V		4/20	V			4/20
9	4/21 日	隆本 491229	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工												V		4/21	V			4/21
10	4/24 夜	官田 492106	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工												V		4/24	V			4/24
11	4/25 日	隆本 500685	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工	V													4/25		V		4/27
12			<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工																		
總計																					

巡查人：

承辦：

課長/股長：