	丁政區・ <u>官田區</u> 日期	月·112年4月	<u> 3 日 19 時 1</u>	<u>UU</u> 分	□日间■夜间■特別巡	当
項	地點			巡查項目		備註
次	地點	燈桿(立管)	開關箱	燈具	其他	伸缸
	燈編:南廍 492606	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
1		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 ■失明	■列案派工
1		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	□其他:
					□其他:	
	燈編:	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
1		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 □失明	□列案派工
1		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	□其他:
					□其他:	
	燈編:	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 □失明	□列案派工
		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	□其他:
					□其他:	
	燈編:	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 □失明	□列案派工
		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	□其他:
					□其他:	
	燈編:	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 □失明	□列案派工
		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	□其他:
					□其他:	

巡查人員:

承辦:

行政區:<u>官田區</u> 日期:112年4月6日10時00分 ■日間□夜間□特別巡查 巡查項目 項 地點 備註 次 燈桿(立管) 開關箱 燈具 其他 燈編:全區定期巡查 ■正常□傾斜 正常 正常 □架空線 □電線裸露 正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 **一銹蝕** □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 2 □其他: □缺孔蓋板 一破損 □開關扳動不順或接點生銹 □缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 **一銹蝕** □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 2 □其他: 一破損 □缺孔蓋板 □開關扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 **一**銹蝕 □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開關扳動不順或接點生銹 □缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 □銹蝕 □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 □其他: □破損 □缺孔蓋板 □開關扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 | 正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 □銹蝕 □鬆脫 凹陷 □漏電 □失明 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開關扳動不順或接點生銹 □ 缺蓋 □其他:

承辦:

巡查人員:

附表一

行政區: <u>官田區</u> 日期: 112年4月7日18時00分 □日間■夜間□特別巡					查	
項	地點	巡查項目			 	
次	90 55	燈桿 (立管)	開關箱	燈具	其他	佣缸
	燈編:官田491190	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
3		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 ■失明	■列案派工
		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	
					□其他:	
	燈編:大崎	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
	491441 \ 491438	□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
3		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 ■失明	■列案派工
3		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	□其他:
					 □其他:	
	燈編:	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
3		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 □失明	□列案派工
ა		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	□其他:
					 □其他:	
	燈編:	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 □失明	□列案派工
		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	□其他:
					 □其他:	
	燈編:	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 □失明	□列案派工
		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	□其他:
					 □其他:	
並	《查人員:		承辨:		課長:	

承辦: 課長:

行政區: <u>官田區</u> 日期: 112 年 4 月 10 日 19 時 00 分 □日間 ■夜間 □特別巡查 巡查項目 項 地點 備註 燈桿 (立管) 次 開關箱 燈具 其他 燈編:491872 □正常□傾斜 □正常 | 正常 □架空線 □電線裸露 | 正常 隆田夜市7盞 現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 **一銹蝕** □鬆脫 □漏電 失明 凹陷 4 □其他: □缺孔蓋板 一破損 □開關扳動不順或接點生銹 □缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 **一銹蝕** □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 4 □其他: 一破損 □缺孔蓋板 □開關扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 **一**銹蝕 □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 4 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開關扳動不順或接點生銹 □缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □ 歪斜 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □列案派工 □銹蝕 □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 □其他: □破損 □缺孔蓋板 □開關扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 | 正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □ 歪斜 □列案派工 □銹蝕 □鬆脫 凹陷 □漏電 □失明 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開關扳動不順或接點生銹 □ 缺蓋 □其他:

行政區: <u>官田區</u> 日期: 112 年 4 月 13 日 10 時 00 分 ■日間 \square 夜間 \blacksquare 特別巡查 巡查項目 項 地點 備註 次 燈桿(立管) 開關箱 燈具 其他 燈編:全區定期巡查 ■正常□傾斜 正常 正常 □架空線 □電線裸露 正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 **一銹蝕** □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 5 □其他: □缺孔蓋板 一破損 □開關扳動不順或接點生銹 □缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 **一銹蝕** □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 5 □其他: 一破損 □缺孔蓋板 □開關扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 **一**銹蝕 □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 5 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開關扳動不順或接點生銹 □缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 □銹蝕 □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 □其他: □破損 □缺孔蓋板 □開關扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 | 正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 □銹蝕 □鬆脫 凹陷 □漏電 □失明 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開關扳動不順或接點生銹 □ 缺蓋 □其他:

承辦:

巡查人員:

附表一

行政區: <u>官田區</u> 日期: 112 年 4 月 17 日 09 時 00 分 ■日間 □夜間 □特別巡查 巡查項目 項 地點 備註 燈桿 (立管) 次 開關箱 燈具 其他 燈編:二鎮492132 □正常□傾斜 □正常 □架空線 □電線裸露 | 正常 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 ■列案派工 **一銹蝕** □鬆脫 □漏電 失明 凹陷 6 □其他: □缺孔蓋板 一破損 □開關扳動不順或接點生銹 □缺蓋 □其他: 燈編: 南廊 490164 □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 ■列案派工 **一銹蝕** □鬆脫 □漏電 失明 凹陷 6 □其他: 一破損 □缺孔蓋板 □開關扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 燈編: 南廊 490144 □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 列案派工 **一**銹蝕 □鬆脫 □漏電 失明 凹陷 6 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開關扳動不順或接點生銹 □缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 □銹蝕 □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 □其他: □破損 □缺孔蓋板 □開關扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 □銹蝕 □鬆脫 凹陷 □漏電 □失明 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開關扳動不順或接點生銹 □ 缺蓋 □其他:

巡查人員:

承辦: 課長:

附表一

行政區: <u>官田區</u> 日期: 112 年 4 月 18 日 10 時 00 分 ■日間□ 夜間□ 特別巡查 巡查項目 項 地點 備註 次 燈桿(立管) 開關箱 燈具 其他 燈編:全區定期巡查 ■正常□傾斜 正常 正常 □架空線 □電線裸露 正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 **一銹蝕** □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 7 □其他: □缺孔蓋板 一破損 □開關扳動不順或接點生銹 □缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 **一銹蝕** □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 7 □其他: 一破損 □缺孔蓋板 □開關扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 **一**銹蝕 □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開關扳動不順或接點生銹 □缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 □銹蝕 □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 □其他: □破損 □缺孔蓋板 □開關扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 | 正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 □銹蝕 □鬆脫 凹陷 □漏電 □失明 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開關扳動不順或接點生銹 □ 缺蓋 □其他:

承辦:

巡查人員:

附表一

イ	丁政區・ <u>官田區</u> 日期	<u> 112年4月</u>	<u> 20</u> 日 18 時	· <u>UU</u> 分	□日间■夜间□特別巡	巡 鱼
項	地點	巡查項目				 - 備註
次	7 也為4	燈桿(立管)	開關箱	燈具	其他	用吐
	燈編:二鎮 492199	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
0		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 ■失明	■列案派工
8		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	│□其他:
					□其他:	
	燈編:	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
0		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 □失明	□列案派工
8		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	│□其他:
	燈編:	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
0		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 □失明	□列案派工
8		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	│□其他:
	燈編:	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 □失明	□列案派工
		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	□其他:
					□其他:	
	燈編:	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 □失明	□列案派工
		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	□其他:
					□其他:	

巡查人員: 承辦: 課長:

臺南市政府路燈巡查表

■日間□夜間□特別巡查 行政區:<u>官田區</u> 日期:<u>112</u>年4月21日09時00分 項 巡查項目 地點 備註 次 燈桿 (立管) 開關箱 燈具 其他 □正常 □正常 □正常 燈編:隆本491229 □正常□傾斜 □架空線 □電線裸露 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 ■列案派工 **一銹蝕** □鬆脫 | 漏電 失明 一凹陷 9 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開關扳動不順或接點生銹 □ 缺業 □其他: 熔編: □正常□傾斜 □正常 | 正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □ 歪斜 □列案派工 **一銹蝕** □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 9 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開闢扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 **一**銹蝕 □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 9 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開闢扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 □銹蝕 □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開闢扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 熔編: □正常□傾斜 □正常 | 正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 **一**銹蝕 □鬆脫 □漏雷 □失明 凹陷 □其他: □缺孔蓋板 一破損 □開關扳動不順或接點生銹 □ 缺蓋 □其他:

附表一

行政區: 官田區 日期: 112年4月24日19時00分 □日間■夜間□特別巡查 項 巡查項目 地點 備註 次 燈桿(立管) 開關箱 燈具 其他 □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 燈編:官田492106 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 ■列案派工 **一銹蝕** □鬆脫 | 漏電 失明 凹陷 10 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開闢扳動不順或接點生銹 □ 缺蓋 □其他: 熔編: □正常□傾斜 □正常 | 正常 □架空線 □電線裸露 | 正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □ 歪斜 □列案派工 **一銹蝕** □鬆脫 □漏雷 □失明 凹陷 10 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開闢扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 燈編: □正常 □正常□傾斜 □正常 □架空線 □電線裸露 □正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 **一**銹蝕 □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 10 □其他: □缺孔蓋板 一破損 □開闢扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 燈編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 □銹蝕 □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 10 □其他: □缺孔蓋板 □破損 □開闢扳動不順或接點生銹 □ 缺蓋 □其他: 熔編: □正常□傾斜 □正常 □正常 □架空線 □電線裸露 | 正常 □現場改善 □凹陷□裂痕 □歪斜 □路基掏空□認養牌過期 □歪斜 □列案派工 **一銹蝕** □鬆脫 □漏電 □失明 凹陷 □其他: □缺孔蓋板 一破損 □開關扳動不順或接點生銹 一缺蓋 □其他: 巡查人員: 承辦: 課長:

臺南市政府路燈巡查表

行政區: 官田區 日期: 112年4月25日10時00分 ■日間□夜間□特別巡查

項 地點 巡查項目 備註

次		燈桿(立管)	開關箱	燈具	其他	
11	燈編:隆本 500685	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 □失明	■列案派工
		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	■其他: 路燈遷移
					□其他:	哈短巡抄
	燈編:	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
11		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 □失明	□列案派工 □ □其他:
11		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	□共化・□□
					□其他:	
	燈編:	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善
11		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 □失明	□列案派工 □ □其他:
		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	<u> </u>
					□其他:	
	燈編:	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□現場改善 □列案派工
		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 □失明	□対系派工
		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	
					□其他:	
	L36 1/4 ·			□←坐	Thundra lda Terra lda Son etta	
	燈編:	□正常□傾斜	□正常	□正常	□架空線 □電線裸露	□正常
		□凹陷□裂痕	□歪斜	□歪斜	□路基掏空□認養牌過期	□ 現場以音 □列案派工
		□銹蝕	□凹陷	□鬆脫	□漏電 □失明	□ 八 米 派 二 □ 上 世 :
		□缺孔蓋板	□缺蓋	□破損	□開關扳動不順或接點生銹	
					□其他:	

巡查人員: 柔辨: 課長: